

개선하여야 할 사항

번호

36

관련부서(기관)

□.□.□.□ 실

제 목 화재 취약지역 관리 불합리

내 용

◇◇◇◇원 ▼▼동에서는 아래 [표]와 같이 X회의 화재가 발생하였다.

[표] ◇◇◇◇원 화재 발생

일자	화재 발생 장소	화재 원인
20XX. X. XX.	++창고	자연발화(추정)
20XX. X. XX.	복도 일반폐기물 보관통	〃

공사는 경비인력이 접근하기 어렵거나 화재발생 우려가 높은 지역을 취약지역으로 인식하여 모니터링 등의 효과적인 관리방안을 마련하여 보안유지와 재산보호에 사각 지대가 없도록 하는 것이 합리적이다.

그런데 ◇◇◇◇원 ▼▼동의 경우 사람들의 출입이 많지 않고, 화공약품을 보관·사용하는 ++창고와 실험실들이 있어 화재 발생 우려가 높은 지역이다.

또한 X 차례의 화재가 발생하였음에도 불구하고 정확한 화재 원인을 파악하지 못하였고, 모니터링을 할 수 있는 장치 보완이 이루어지지 않았다.

한편 영상감시장치(이하 “CCTV”라 한다)는 상시 모니터링을 통한 화재 예방과 화재 초동조치에 효과적¹⁾이다.

1) 2015. 5. 8. 충남 공주시에서는 CCTV를 통해 원룸의 화재를 발견하여 119에 신고함으로써 대형 화재사고를 예방하였으며, 같은 해 4. 9. 경남 밀양시에서 비닐하우스 화재를 발견하여 조기 화재진압을 한 사례가 있음.

따라서 화재 발생 우려가 높은 ◇◇◇◇원 ▼▼동에 CCTV를 설치하여 공사의
보안유지와 재산보호의 사각지대를 해소하는 것이 필요하다.

조치하여야 할 사항

□□□□실장은

화재 취약지역 관리를 위해 CCTV를 설치하시기 바랍니다.