

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2020(현) - 104 ~ 106
수 신	☐처(☐팀, ☐팀, ☐팀)
제 목	위험성 평가 미흡 등 (총 3건)

지 적 내 용

2020년 혹서기 폭염 대응, 안전 관리, 코로나-19 대응 등에 대한 현장 안전감찰(특정감사)을 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보함

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등) 조치하여 주시기 바랍니다.

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 **2020년 8월 31일까지** 회신하여 주시기 바랍니다.(조치에 1개월 이상 소요시에는 조치계획을 수립하여 회신하고 조치 완료후 결과 회신할 것)

2020년 7월 31일

감 사 반 장 A(인)

직인 생략

요구번호	2020(현) - 104	(罫)팀
지적사항	위험성 평가 미흡(바바공사) - 해당 작업공종에 해당하는 위험성 평가표를 현장에 미비치	
조치사항	- 관련 법규(「산업안전보건법」시행규칙 제37조 및 「사업장 위험성 평가에 관한 지침」 제13조)에 따라 해당 작업공종에 해당하는 위험성평가표를 현장에 비치하는 등 안전관리 철저 조치	
요구번호	2020(현) - 105	(☒)팀
지적사항	창고 전원케이블 접지 상태 부적절(스스공사) - 창고 내 이동식 전원케이블의 접지선(녹색)이 단선된 상태로, 사용시 감전사고 발생 위험	
조치사항	- 접지선이 온전한 상태의 이동식 전원케이블 사용 조치	
요구번호	2020(현) - 106	(ㄴ)팀
지적사항	위험성평가 감소대책 미흡(○○공사) - 전기실 하부 케이블포설구간 작업 관련 위험성 평가표 감소대책 내용 일부 누락	
조치사항	- 관련 법규(「사업장 위험성 평가에 관한 지침」 제10조)에 따라 해당 작업에 대한 감소대책에 위험이 모두 표시될 수 있도록 위험성평가표 보완 조치	