

2019년도 ○○지사 종합감사 결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 자동제세동기 거치대 관리미흡 ○ 터미널 1층 도착장 부근 자동제세동기 거치대 안에 쓰레기가 방치되어 있음. ○ 조치할 사항 : 거치대안의 쓰레기를 제거하여 원활한 장비 관리가 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.	시 설
2	□ 주요물품 등록 관리에 관한 사항 ○ 물품관리지침 제14조(주요물품 및 관리)는 내용연수가 1년 이상의 차량운반구, 기계장치 계정 중 취득단가가 3천만원 이상의 물품 중에서 효율적인 관리를 위하여 이력관리가 필요한 물품을 주요물품으로 등록하여 각종 관리 이력사항을 전산 등에 기록·유지하고 관리하도록 하고 있음. ○ '17년~'18년에 취득한 차량운반구(쏘렌토외 7종)를 주요물품으로 등록하지 않고 있음. ○ 조치할 사항 : 차량운반구를 주요물품으로 등재하여 관리하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	물 품
3	□ 관리동 지역 소화기 관리에 관한 사항 ○ 체력단련실내 소화기 표지판은 있으나 소화기는 부재 ○ 지하층 복도 지역에 소화기는 있으나 소화기 표지판 부재 ○ 조치할 사항 : 해당 지역에 소화기 배치 및 표지판을 설치하시기 바랍니다.	안 전
4	□ 유아휴게실 소화기 배치에 관한 사항 ○ 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 제4조 제3항에 의하면 이산화탄소 또는 할로젠화합물을 방사하는 소화기는 지하층이나 무창층 또는 밀폐된 거실로서 그 바닥면적이 20㎡ 미만의 장소에는 설치할 수 없다고 되어 있음	안 전

연번	내 용	비 고
	○ 그러나 여객터미널 2층 중앙에 위치한 유아휴게실(약 12㎡)내에 할로젠화합물 가스 소화기(HCFC-123)를 설치하여 상기 기준에 맞지 않게 운영되고 있음 ○ 조치할 사항 : 할로젠화합물 가스 소화기를 철거하고 적합한 소화기를 재설치 하시기 바랍니다.	
5	□ 여객터미널 1층 외부 연결송수구 관리에 관한 사항 ○ 연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 제4조 제10항에 의하면 연결송수관설비의 송수구에는 이물질을 막기 위한 마개를 씌우도록 명시하고 되어 있음 ○ 그러나 국내선 여객터미널 1층 외부에 설치된 소화전 및 스프링클러용 연결송수구 총 8개중 4개가 마개가 없는 상태로 관리하고 있음 ○ 조치할 사항 : 마개가 없는 연결송수구에 대하여 마개를 설치하시기 바랍니다.	안 전
6	□ 관리동 교통약자시설 관리에 관한 사항 ○ 관리동 1층 입구에 설치된 교통약자를 위한 경사로에 대하여 바닥 마감재(타일) 6개가 탈락되어 휠체어 등의 이동에 불편을 주고 있음 ○ 조치할 사항 : 파손된 바닥 마감재를 보수 조치하시기 바랍니다.	시 설
7	□ 탑승교 및 수하물처리시설 예방점검에 관한 사항 ○ ○○지사에서 2018년도 기계시설 종합관리 운영계획(○○지사-557, 2018.1.12.)을 수립하여 운영하고 있음 ○ 상기 계획에서는 각 시설물에 대하여 예방점검을 일일, 주간, 월간, 분기, 반기, 연간점검으로 구분하고 점검사항을 명시하고 있음 ○ 그러나 2018년도 탑승교 및 수하물처리시설의 분기, 반기 및 연간 점검결과중 일부 항목이 상기 계획과는 다른 점검을 시행하였음 ○ 조치할 사항 : 향후 예방점검시 기계시설 종합관리 운영계획에 따른 점검항목에 대하여 점검하시기 바랍니다.	시 설

연번	내 용	비 고
8	□ 건설공사 안전 관리에 관한 사항 ○ '○○공항 국내선 증축공사'와 관련하여 - 국내선 임시화장실 외부 측면 건설폐기물 방치 - 국내선 2층 격리대합실지역 공사 연접부 천정 보양재 파손 - 외부 보행보도 및 진입도로측 공사웬스 파손 ○ 조치할 사항 : 방치된 건설폐기물 대한 조치 및 천정 보양제와 공사웬스에 대하여 보수 조치하시기 바랍니다.	안 전
9	□ 소화기 위치표시상태 및 점검 미흡 ○ 일반대합실 2층 중앙에 설치된 소화기에는 소화기 위치를 쉽게 인지할 수 있는 위치표지가 설치되어 있지 않고, 관리동과 여객터미널 사이 정자에 설치된 소화기 2개 중 1개는 5월부터 점검을 하지 않고 있으며 1개는 점검표가 없으며 압력이 "0"으로 사용 불가 상태임. ○ 조치할 사항 : 화재발생시 소화기의 위치를 신속히 인지할 수 있도록 위치표시를 부착하고, 사용할 수 없는 소화기는 교체 및 매월 4일 안전의 날을 기준으로 소화기 점검을 철저히 하시기 바랍니다.	안 전
10	□ 감전사고 예방을 위한 시설 보강 ○ 일반대합실 2층 중앙 TV 설치장소에 TV 전원선 등을 보호하고 여객의 감전사고 예방을 위하여 설치한 몰드의 커버가 파손되어 있음. ○ 조치할 사항 : 시설안전 및 여객의 감전사고 예방을 위하여 TV 전원선 등을 보호하도록 몰드를 보강하시기 바랍니다.	안 전
11	□ 안전사고 예방을 위한 주의표시 보강 ○ 일반대합실 좌측 에스컬레이터 아래쪽 경사면(음료자판기 옆)은 금속체로 되어 있어 보행 중 안전사고가 발생할 우려가 있음. ○ 조치할 사항 : 보행자 안전사고 예방을 위하여 에스컬레이터 경사면 아래쪽에 주의 문구 또는 안전 표시를 보강하시기 바랍니다.	안 전

연번	내 용	비 고
12	□ 공항안내 점자판 관리 미흡 ○ 일반대합실 입구에 설치된 시각장애인을 위한 공항안내 점자판 음성안내 장치 미작동 ○ 조치할 사항 : 시각장애인들에게 불편함이 없도록 공항안내 점자판 음성안내 장치를 보수하시기 바랍니다.	시 설
13	□ 장비반입 장치 전원선 관리 미흡 ○ 여객터미널 좌측에 설치된 장비반입 장치의 전원선이 장치보호 웬스 바깥으로 넘어와 소화전 뒤쪽에 정리되지 않게 보관되어 있음. ○ 조치할 사항 : 장비반입 장치의 전원선을 장치보호 웬스 안에서 정리하여 관리하시기 바랍니다.	시 설