

제 목 압사금형 인계인수 절차 불합리

소 관 부 서(기관) ○○본부, ◇◇◇◇원

조 치 부 서(기관) ○○본부, ◇◇◇◇원

내 용

1. 업무 개요

○○본부는 ◇◇◇◇원에 압사금형(이하 “금형”이라 한다) 제작을 의뢰하고, ◇◇◇◇원에서 제작한 금형을 [표]와 같은 절차에 따라 인수받아 수정작업을 하여 용지 생산에 필요한 @@을 만들고 있다.

[표] 금형 인계인수 절차

구분	제작 의뢰	1차 인계인수	2차 인계인수	비고
담당자	㉠ → ㉡	㉢ → ㉠	㉠ → ㉣	2회 인계인수
인계물품	**	**, 금형, 필름자	**, 금형, 필름자	인계물품 중 심도 관련사항 없음.
검사항목	없음	치수, 심도	치수, 모양	2차 인계인수에서 심도측정 불가

- ㉠ : ○○본부 ㉠㉠㉠㉠과 직원(행정업무)
- ㉢ : ◇◇◇◇원 ㉢㉢㉢㉢센터 직원(금형 제작)
- ㉣ : ○○본부 ㉣㉣㉣㉣과 직원(금형 수정)

2. 판단 기준

금형은 용지 보안요소인 은화를 ※※에 압사하기 위한 핵심 도구이므로, 금형 인계 인수 시에는 금형에 전문지식을 보유하고 있는 직원이 인계인수에 참여하여 이상 유무를 확인하고 보완이 필요한 부분을 즉시 환류할 필요가 있다.

또한 ◎◎본부에서는 인수받은 금형의 수정작업을 수행하기 때문에 금형을 인수받기 전 ◇◇◇◇원 금형 제작 담당자와 금형의 심도를 확인하고 관련 정보를 제공받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇◇◇◇원에서 제작한 금형의 인계인수 절차를 점검한 결과 대부분 금형 수정작업을 하는 □□□□과 직원이 아닌 금형 제작을 의뢰한 ○○○○○과 직원이 금형을 인수하고, 다시 ◎◎본부에서 □□□□과 직원에게 전달하고 있어 금형 인계 인수 과정에서 즉각적인 환류조치가 이루어지지 않고 있는 실정이다.

또한 ◎◎본부는 인계인수 과정에서 금형의 치수 정보는 제공받고 있으나, 심도에 관한 정보는 제공받지 않고 있어 수정 전후 심도 변화를 확인할 수 없는 실정이다.

따라서 은화 눈동자 등 금형 수정작업 시 변동될 수 있는 주요 부분에 대한 심도 정보를 제공받아 수정 전후 정보를 비교할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ◇◇◇◇원은 감사결과를 수용하면서 압사금형 인계 시 은화 금형대장에서 기록하고 있는 원도 이미지, 사이즈, 심도, 신축률, 클리어런스 등 금형 정보를 함께 제공하겠다는 의견을 제시하였다.

◎◎본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장은

◇◇◇◇원으로부터 압사금형 인수 시 금망가공과 직원이 인수과정에 참여하도록 조치
하시기 바랍니다.(개선)

◇◇◇◇원장은

압사금형 인계 시 수정작업에 필요한 심도 정보를 함께 제공하시기 바랍니다.(개선)