

감사결과처분요구서

일련번호	5	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△ (△△△)	처분요구일자	2016.06.30.	회신기일	2016.07.29.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 환경부 및 공단 수질측정망 채수지점 중복 선정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현 황 (수질측정망 현황)

번호	환경부 측정망	공단 자체 측정망	비고
1	***계곡 치인상수시설 위 20m 상류	***계곡 치인상수시설 위 20m 지점	환경부 측정망과 동일
2	***계곡 ***아래 100m 하류	***계곡 차량통제소 앞(*** 100m 하류)	
3	***계곡 ***	***계곡 ***	
4		***계곡 ***, *** 합류지점	
5		◁◁◁계곡 *** 위 10m 지점	

2. 지적내용

- 공단에서는 주요수계의 수생태계 보전 및 쾌적한 공원환경 조성을 위하여 계곡수와 오수방류수에 대한 수질측정망을 운영하고 있으며, 환경부에서도 대표수계에 대한 측정망을 지정하여 2개 측정망 모두 공단에서 수질변화 모니터링 및 원인분석 등을 수행하고 있으며, 환경부 측정망과 공단 측정망은 목적이 동일하고 분석항목도 큰 차이가 없어 '16년 국립공원 수질측정망 운영계획 수립 시 ㉠㉠㉠, ㉡㉡㉡은 환경부 측정망과의 중복을 피하여 조정함
- △△△국립공원사무소의 경우 2012년도에 대표 수계인 ○○○계곡 상·중·하류에 환경부 측정망을 선정하였음에도, 해당 수계에 오염원이 많아 수질 모니터링을 강화 한다는 이유로 공단 자체 측정망에도 동일 지점을 계속 운영하고 있는 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정(단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 다양한 수계에 대한 모니터링이 시행될 수 있도록 공단 수질측정망 지점 변경 선정