

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△ (△△△)	처분요구일자	2016.06.30.	회신기일	2016.12.29.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 ○○○ 탐방로 관리 미흡
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 (탐방로 조성현황)

- 사업명 : △△△ ○○○ 조성사업(○○○ 탐방로 조성공사)
- 기 간 : 2011. 5. 6. ~ 8. 30.
- 예 산 : 32억 원(공단 5억 원, 합천군 27억 원)
- 시공자 : ■■■군, △△△국립공원사무소 공동시행
- 규 모 : 탐방로 6km(교량 6개소, 데크 11개소, 안내표지판 등 319개)
 - 공원 내 3.9km, 공원 외 2.1km (사무소는 ○○교~○○대 약 1km 시공)

2. 지적내용

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제2조(책임)에 의거 공단이 관리하는 공원시설의 보수·유지 관리책임은 그 시설이 위치한 사무소장에게 있고, 법정도로 등 관련법에 의하여 관리청이 따로 있는 경우에는 그러하지 아니하며, 제19조에 의하면 모든 시설은 해당 시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하고, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정함
- △△△국립공원사무소의 경우 ○○○ 탐방로를 조성하면서 합천군과 업무협약을 체결하여 공원 내·외 지역을 공동으로 조성하고 준공 후 관리업무는 △△△사무소에서 수행하기로 하였으며, 해당시설은 △△△의 핵심탐방지역인 ●●●지구로 진입하는 대표적 탐방로가 되었으나,

- 시설의 소유가 ■■■군과 △△△사무소로 나뉘어 있고 관리주체가 명확히 정리되지 않았다는 이유로 유지·관리에 적극적으로 임하지 않아 난간, 안내표지판, 계수기 등이 훼손 및 파손되고 주변정비 수요가 많이 있음에도 감사일 현재까지 소극적으로 관리를 하고 있는 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정(장기조치 : 6개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 해당 지자체와 협의하여 탐방로 시설 유지·관리 주체를 명확히 할 것