

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공□□사무소 (00처 0000부)	처분요구일자	2017. 4. 14.	회신기일	2017. 5. 13.

○○처 ○○○○○부
(신분상 ○○)

제 목 자연학습장 진입로(교량) 정비공사 감독 소홀
관 계 기 관 ○○○처 ○○○○○부
내 용

1. 현황

- 사 업 명 : 자연학습장 진입로(교량) 정비공사
- 위 치 : ○○ ○○군 ○○면 ○○리 ○○○-○
- 사 업 량 : 교량(L=30m, B=8.5m) 1식
- 사업비 : 429,415,000원(관급자재 437,187,803별도)

2. 지적내용

- □□□국립공□□사무소 일반직 ○급 ○○○은 자연학습장 진입로(교량) 정비공사를 실시하면서 상기 교량공사 예정부지 내에 현장 시추조사 및 원위치 시험(표준관입시험)을 실시하여 합리적이고 경제적이며 안전한 시설물이 되도록 지질공학적 자료를 확보하고자 연우토질기초연구원에 시험을 의뢰하여 시추주상도 등 필요한 관련 자료를 확보함
- 이후 교량공사 발주를 위한 설계용역의 용역감독원 업무를 수행하면서 설계도서에 교대설치 위치의 토질이 기 조사된 지반시추조사 주상도와 상이하게 적용되어(연암, 보통암 및 경암의 평균값 적용) 준공 납품됨(지반조사 시추 주상도 : 매립층, 풍화토층, 풍화암층, 연암층으로 조사됨)
- 또한 일반직 ○급 ○○○은 2015년 □□□□□ 자연학습장 진입로(교량) 정비공사 공사감독업무를 수행하면서 업무수행 중 공사현장의 상태가 설계서와 다를 경우 공사 업무집행규칙 제31조(설계변경)에 의거 현장 실정보고 및 설계변경을 하여야 하며,

공사업무집행규칙 제29조(시공기록)에 의거 공사 준공 후 검사가 곤란한 부분에 대하여는 계약상대자의 협조를 얻어 그 형상, 치수, 강도, 품질 등을 확인 할 수 있는 기록(검사 보고서, 사진, 시험성적표 등)을 확보하여 함에도 불구하고,

- 지반조사 시추주상도와 다르게 설계되고, 교대설치를 위한 현장 터파기 결과 또한 설계 도서 내용과 상이함에도 검측결과 등을 기초로 한 실정보고와 설계변경 없이 준공 처리한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【○○처 ○○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설	○○○○○○○○○○	○○	



국립공원관리공단
KOREA NATIONAL PARK SERVICE