

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○○처○○○○부, △△△처△△△부)	처분요구일자	2018.07.30.	회신기일	2018.08.29. 2019.01.29.

○○처 ○○○○부, △△△△처 △△△△부
(행정상 기관주의, 행정상 권고)

제 목 계곡수·하천수·오수 등 수질 관리업무 미흡
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, △△△△처 △△△△부
내 용

1. 현황 및 지적내용

- (계곡하천수) 공단 「수질측정 및 실험실 운영 지침」에 의하면 국립공원 수질측정망 운영을 통한 주요자원인 계곡·하천, 해양의 수생태계(수질 및 수생물) 효율적 보전을 위하여 계곡수, 해수, 오수방류수, 먹는물에 대하여 수질측정망을 운영중에 있으며, 계곡수·하천수 및 해수는 관리기준단 수질 관리기준 : BOD 1mg/L 이하, SS 25mg/L 이하(“매우 좋음” 등급), 총대장균군 500 이하, 분원성대장균 100 이하(“좋음” 등급) 초과 시 현장조사를 실시하여 원인을 분석하고 그 개선을 위한 조치를 강구하여야 하며 기준 초과 원인에 대한 조치 후 또는 특별한 원인을 발견하지 못할 시에는 즉시 재검사를 의뢰하여야 함

측정망 구분	개소	측정 기간	측정 항목	측정 결과	부적합 항목	현장조사 및 조치 등 미기록	재측정 미실시
합 계						17회	12건
2015 (공단)	1차	15	6.17.	6개항목	부적합	1개소(분원성대장균군)	미기록
	2차	15	9.15.	6개항목	적합	-	-
2015 (환경부)	1차	14	5.20.	6개항목	부적합	8개소(총대장균군)	미기록
	2차	14	7.21.	6개항목	부적합	11개소(총대장균군)	미기록
	3차	14	10.26.	6개항목	부적합	1개소(BOD, 총대장균군) 6개소(총대장균군)	미기록
	재측정	7	11.18.	3개항목	부적합	1개소(총대장균군)	미기록
2016 (공단)	1차	15	6.17.	6개항목	적합	-	-
	2차	15	9.6.	6개항목	부적합	3개소(총대장균군)	미기록
2016 (환경부)	1차	14	5.17.	6개항목	부적합	10개소(총대장균군)	미기록
	재측정	14	5.31.	2개항목	부적합	6개소(총대장균군)	미기록
	2차	14	8.2.	6개항목	부적합	3개소(총대장균군, 분원성대장균군) 6개소(총대장균군), 2개소(분원성대장균군)	미기록
	재측정	11	8.22.	2개항목	부적합	2개소(총대장균군, 분원성대장균군) 6개소(총대장균군)	미기록
	3차	14	11.1.	6개항목	부적합	2개소(총대장균군)	미기록
	재측정	2	11.14.	1개항목	부적합	1개소(총대장균군)	미기록
2017 (공단)	1차	15	6.5.	6개항목	적합	-	-
	2차	15	9.13.	6개항목	부적합	9개소(총대장균군)	미기록
2017 (환경부)	1차	14	5.15.	6개항목	부적합	10개소(총대장균군)	미기록
	재측정	10	5.29.	1개항목	부적합	10개소(총대장균군)	미기록
	2차	14	8.3.	6개항목	부적합	2개소(총대장균군, 분원성대장균군), 11개소(총대장균군)	미기록
	재측정	13	8.28.	2개항목	부적합	12개소(총대장균군)	미기록
	3차	14	10.30.	6개항목	부적합	14개소(총대장균군)	기록
	재측정	14	11.13.	1개항목	부적합	14개소(총대장균군)	기록

- □□□국립공원사무소에서는 계곡하천수의 수질 관리를 위하여 ‘15년~’ 17년까지 계곡하천수의 수질을 측정하면서 부적합으로 판정시 현장조사를 실시하여 원인을 분석하고 개선을 위한 조치를 강구하여야 하며, 기준초과 원인에 대한 조치 후 또는 특별한 원인을 발견하지 못할 시에는 즉시 재검사를 의뢰하여야 함에도 부적합으로 판정된 19회 중 5회에 대하여는 원인분석 및 개선을 위한 조치없이 재측정을 하지 않았으며,
- 재측정 이후 부적합으로 판정될 경우 계곡하천수의 지속적인 수질관리가 필요할 것으로 판단됨에도 재측정 이후 부적합으로 판정된 7회에 대하여는 「수질측정 및 실험실 운영 지침」에 명확한 기준이 없다는 사유로 별도의 조치없이 자체 종료함
- ‘2016년도 수질측정망 운영계획 시달[○○○○부-***호(2016.03.07.)]’에 의거 수질 측정 결과 및 분석의뢰 결과를 자원통합관리시스템에 입력하도록 하고 있음에도 총 22회 중 17회는 원인파악 및 조치결과를 자원통합시스템 등에 기록하지 않았음

○ (오수방류수) 「수질측정 및 실험실 운영지침(‘15.4.)」에 의거 오수처리시설 방류수는 수질검사 1~2주 전 시설물 점검을 통한 기준 초과 원인을 제거하고 외부 분석기관에 연 2회 수질검사를 실시하도록 하고 있으며, 수질분석 결과 방류수 수질기준을 초과했을 경우 문제점 파악 및 조치 후 재측정을 하도록 하고 있음

○ □□□국립공원 오수처리시설 방류수 관리 현황(‘15년 ~ ’17년)

시 설 명	점검 횟수 (회)	기준초과 횟수 (회)	2015년				2016년				2017년			
			(1차) 8.12.		(2차) 10.21.		(1차) 08.12.		(2차) 10.26.		(1차) 08.09.		(2차) 09.28.	
			BOD	SS	BOD	SS	BOD	SS	BOD	SS	BOD	SS	BOD	SS
계(6개소)	26	14												
○○탐방지원센터	4	3	68.4	38	22.9	16.5	26.0	26.5	13.1	6.3	미 실시(시설물 정비)			
○○주차장	4	2	12.1	154	12.4	8.7	13.1	14.0	25.9	13.3	미 실시(시설물 정비)			
○○탐방지원센터	4	2	1.6	17.5	8.9	14	46.6	31.0	27.7	11.7	미 실시(시설물 정비)			
○○○	6	4	12.6	89	5.7	10	55.0	27.5	29.9	13.3	21.8	11.0	4.2	2.0
○○분소	4	2	10.4	22	0.5	5.3	1.7	10.0	26.6	13.0	미 실시(시설물 정비)			
○○○	4	1	7.7	13	1.9	3.5	2.3	19.5	28.6	15.0	미 실시(시설물 정비)			

※ 1일 오수처리용량 50㎥ 미만 시설의 경우 BOD, SS가 200이상 인 경우 재측정 실시

- □□□국립공원사무소에서는 최근 3년간 총 26회의 오수처리시설 방류수 수질검사 결과 14회(54%)가 방류기준을 초과 하였으므로 기준초과 원인에 대한 문제점 파악 및 근본적인 해결방안 등을 검토하여 방류수가 적정하게 처리되도록 하여야 함에도 기준초과 원인에 대한 문제점 파악 및 근본적인 해결방안 등을 검토하지 않고 일시적인 정비[정화조 청소, 부품교체, 슬러지(미생물) 식종 등]만 실시하는 등 오수처리시설 방류수 수질관리 업무를 소홀히 하고 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 기관주의(단기조치: 1개월 이내)【○○처 ○○○○부】
 - 계곡수·하천수·오수 등 수질 관리업무 소홀 관련 행정상 기관주의 조치
- 행정상 권고(장기조치: 6개월 이내)【△△△△처 △△△△부】
 - △△△△처 △△△△장은 공원내 계곡수·하천·오수 등 수질관리 업무를 강화할 수 있는 방안 마련 시행