

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.12.24.	회신기일	2020.06.23.

△△△국립공원사무소 (행정상 권고)

제 목 국립공원 301호 선박 안전관리 개선 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 선박(국립공원301호) 주요현황

선박명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	승선인원(명)	주기관	발전기	최대속력(kn)
국립공원301호	20	18.22	4.3	14	600HP × 2	24KW	20(37km/h)

○ 공단「선박관리규칙」제26조(안전설비) 및 제27조(안전수칙)에 의거 선박의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, 사용기관의 안전수칙으로 선박 안전설비 이상 유무를 수시 확인하고 안전설비의 이상 유무 확인 결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있음

- △△△국립공원사무소에서는 국립공원301호 선박을 운영하면서 선박 안전수칙 및 관련법령을 준수하고 있으나, 선박안전 관련 전문기관과 합동으로 점검한 결과 다음과 같은 개선 조치점토가 필요함

- 선박 안전관리 책임자 필요(자격취득 등)
- 선박의 크기에 비해 해양조사, 불법단속, 인명구조 등 다양한 장비를 탑재하여 선박안전 확보에 부적합함
- 보트인양기 안정성 확보 필요
 - 높은 파고로 인해 미고정된 보트에 의한 안전사고 발생 우려
- 보트설치에 따른 선박 후미 이동로확보 및 해치고정 미흡
- 선박 복원력 확보를 위한 해치 등 출입구 파킹의 주기적 점검 필요

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- 선박 복원력 확보를 위한 해치 등 출입구 파킹의 주기적 점검 및 선박 안전관리 책임자 지정 등 선박점검 결과를 검토하여 대책을 마련