

감사결과처분(요구)서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○ (○○○○○○○○)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○○○○○○

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 국립공원 ○○○호(선박) 안전관리 등 개선
관 계 기 관 ○○○○○○○○
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 국립공원 ○○○호 주요 제원 및 현황

선박명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	승선인원(명)	주기관	발전기	최대속력(kn)
국립공원 ○○○호	390	42.16	9.0	11	CAT 3512C 디젤기관 2기	CUMMINS/QSM11DM 디젤기관 3기	14.6노트(27km/h)

○ 공단 「선박관리규칙」 제26조(안전설비) 내지 제27조(안전수칙 등)에 의거 선박의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, 선박 안전설비 이상 유무를 수시로 확인하고 안전설비의 이상 유무 확인결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있음

○ ○○○○○○○○은 국립공원 ○○○호 선박을 운영하면서 선박 안전수칙 및 관련 법령을 준수하도록 노력하고 있으나, 선박안전 관련 전문기관(○○○○○○○○ 안전공단)과 합동으로 현장점검한 결과 아래 사항에 대하여 개선 등의 조치가 필요함

○ 현문사다리 등 선박승강설비 안전 관련 법령* 준수 필요

* 산업안전보건기준에 관한 규칙 제397조(선박승강설비의 설치)

- ① 사업주는 300톤급 이상의 선박에서 하역작업을 하는 경우에 근로자들이 안전하게 오르내릴 수 있는 현문(舷門) 사다리를 설치하여야 하며, 이 사다리 밑에 안전망을 설치하여야 한다.

② 제1항에 따른 현문 사다리는 견고한 재료로 제작된 것으로 너비는 55센티미터 이상이어야 하고, 양측에 82센티미터 이상의 높이로 울타리를 설치하여야 하며, 바닥은 미끄러지지 않도록 적합한 재질로 처리되어야 한다.

③ 제1항의 현문 사다리는 근로자의 통행에만 사용하여야 하며, 화물용 발판 또는 화물용 보관으로 사용하도록 해서는 아니 된다.

○ 선박 크레인 규격 표기 수정(‘0.5ton’ → ‘1ton미만’)

○ 선박 내 소방호스는 지정된 보관함내 보관 필요

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○】

- 안전관리 규정에 부적합한 현문사다리 사용 금지, 선박 크레인 규격 표기 수정, 지정 장소에 소방호스 보관

○ 행정상 통보 (단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련