

감사결과처분(요구)서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○산국립공원사무소 (○○산국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . . 2020. . .	회신기일	처분요구일 로부터 1개월 이내

○○산국립공원사무소 (행정상 시정·통보·권고)

제 목 ○○○ 생태이동통로 모니터링 업무 소홀




관 계 기 관 ○○산국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단 「생태통로 모니터링 매뉴얼」에 의거 야생동물의 서식지 단절의 방지 및 생태계 연속성을 확보하기 위하여 생태통로 모니터링시 야생동물의 생태통로 이용현황, 생태통로 내 외래생물종 유입 여부 확인(제거), 유도웬스 등 생태통로 시설물 이상 유무, 기타 생태통로 기능에 영향을 미치는 요인 등을 모니터링하고,
- 무인센서 카메라 설치 시 설치각도는 이용 동물종의 원활한 동정과 사각지대 최소화를 위하여 비스듬하게 설치(전·측·후면 영상 확보 가능)하고 생태통로의 규모, 현장여건 등을 고려하여, A~C 유형 중 선택하여 설치대수 및 지점을 선정*하도록 규정하고 있음

* 무인센서카메라 설치 방법(생태통로 모니터링 매뉴얼)

구분	폭10m 이상		폭 10m 미만 (C유형)
	A유형	B유형	
설치대수 및 지점	 · 생태통로 중앙을 기준으로 양쪽 좌·우측 엇갈리게 설치 - 반대편 대각선 끝지점을 바라보도록 비스듬하게 설치(최소 6대)	 · 생태통로 양쪽 좌·우측 설치 - 각 반대편 대각선 끝지점을 바라보도록 비스듬하게 설치(최소 6대)	 · 생태통로 양쪽 좌·우측 설치 - 각 반대편 대각선 끝지점을 바라보도록 비스듬하게 설치(최소 4대)

○ ○○○○ 정상 생태이동통로 설치 현황

구분	관통노선	설치위치	준공 년도	설치규모 (연장×폭×높이)	설치기관	형태
○○○ 정상 생태통로	국도○호선	○○○○시 ○○○면 ○○○리 산1-22 일원 (○○○ 정상)	'17	50.0×30.0×13.0m	○○국토관리사무소	육교형

- ○○산국립공원사무소는 생태통로를 이용하는 야생동물의 모니터링을 위한 무인센서 카메라 설치시 생태통로를 이용하는 동물종의 원활한 동정과 사각지대 최소화를 위해 야생동물의 이동 동선에 비스듬하게 설치하여야 함에도 야생동물의 이동 동선에 직각방향으로 설치하였으며,
- 또한, 사무소는 ○○○○ 정상 생태통로 내 고사목이 다수 발생하는 등 생태통로의 기능이 저하되고 있음에 따라 생태통로의 이상유무 등을 관리주체에 통보하는 등의 조치를 이행하여야 함에도 감사일 현재(2020.06.10.)까지 별도의 조치를 이행하지 않는 등 생태통로 모니터링 업무를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 생태통로내 카메라 설치 각도 조정 등 관련 매뉴얼 기준에 맞게 정비

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련

○ 행정상 권고 (단기조치: 1개월 이내) 【○○산국립공원사무소】

- 생태통로가 적정하게 관리 될 수 있도록 생태통로내 고사목 발생 현황 등 이상유무를 관리주체에 통보하는 방안을 마련