

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

감사결과 처분요구서

- 설 명절기간 안전사고 예방 등을 위한 복무감사 -

2019. 3.

1. 감사배경 및 목적

이번 감사는 설 명절 기간 前 사옥의 안전 및 환경분야 실태점검을 통해 겨울철 건물 화재 등 안전사고를 예방하여 사회적 가치를 실현하고, 본부-지사 간 소통 노력 점검을 통해 공감경영을 지원하며, 복무·정보보안 관리 실태 및 임직원 행동강령 준수 여부를 점검함으로써 엄정한 공직기강을 확립하고자 하였다.

2. 감사범위 및 중점

2018. 1월 ~ 2019. 1월까지 ○○○○지사 등 4개 지사의 안전·환경분야 관리 실태, 경영 목표·현안 등의 공유 및 소통 노력, 기본적인 복무 및 보안 관리 수준, 임직원 행동강령 준수여부 등을 사회적 가치 실현 관점에서 중점적으로 점검하였다.

3. 감사기간 및 인원

경영감사부장(■ ○○○)의 총괄 지휘 하에 감사반장 △급 ○○○ 등 4명의 감사인력이 아래의 “실지감사 사무분담표”에 따라, 2019. 1. 28.(월)부터 1. 29.(화)까지 ○○○○지사, △△△△지사, ◇◇◇◇지사, □□□□지사에 대한 복무감사를 실시하였다.

《 실지감사 사무분담표 》

직위	직급	성명	분담사무	분담지사
○○	■급	○ ○ ○	○ 감사업무 총괄지휘	
○○ (감사반장)	△급	○ ○ ○	○ 경영 소통 노력, 임직원 행동 강령 위반 여부 등	○○○○지사(1.28.)
○○	□급	○ ○ ○	○ 안전 및 환경분야, 복무관리 실태 및 일일보안업무 등	◇◇◇지사(1.29.)
○○ (감사반장)	△급	○ ○ ○	○ 경영 소통 노력, 임직원 행동 강령 위반 여부 등	△△△△지사(1.28.)
○○	□급	○ ○ ○	○ 안전 및 환경분야, 복무관리 실태 및 일일보안업무 등	□□□□지사(1.29.)

통 보

제 목 : 우수검지장치 관리 소홀

소관부서 : ○○○○지사

구 분 : 시설관리

내 용

소방청고시 제2017-1(2017.7.26.)호 「스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A)」 제6조에 따르면 우수검지장치¹⁾는 1차측 및 2차측²⁾ 배관 내에 항상 물이 가압되어 있다가 화재로 인한 열로 폐쇄형 스프링클러헤드가 개방되면 2차측 배관의 유수가 발생하여 경보장치가 작동하여야 하고, 화재로 인한 피해가 없고 점검하기 편리한 곳에 설치하도록 되어 있다.

그리고 총무지원실 시설관리부-1611(2013.6.7.)호 “사옥 시설물 보호구역 개정 통보”에 따르면 밸브실은 ‘시설물 출입금지 구역’으로 표시하고 관계자 외에 출입을 금하도록 되어 있다.

한편 우수검지장치는 화재 발생 시 2차측 가압수가 스프링클러헤드를 통해 방출되고 2차측 압력이 1차측보다 낮아지게 되어 디스크(클래프)가 개방³⁾

-
- 1) 우수검지장치 : 배관 내 가압수를 가득 채운 상태에서, 화재로 인하여 폐쇄형 스프링클러헤드 개방 시, 가압수가 흐르게 되고 이를 검지하여 경보를 발하는 장치
- 2) 소화용수 주배관에서 알람밸브까지 배관을 1차측, 알람밸브에서 스프링클러까지 배관을 2차측이라 칭하며, 알람밸브 내 1차측과 2차측 사이에는 체크밸브가 있어 1차측에서 2차측으로 물의 이동은 가능하나, 2차측에서 1차측으로 물의 이동은 불가함
- 3) 배관 내 용수는 압력차에 의하여 이동이 발생하며, 압력이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동함

되면서 화재경보가 발생하는 원리이므로 1차측과 2차측 압력의 균형을 유지하여 가압수 공급을 원활하게 하고, 압력차로 인한 장치의 손상 등을 방지하는 것이 필요하다.

그런데 ○○○○지사의 유수검지장치는 2차측 배관 압력이 약 0.48Mpa로 1차측 0.12Mpa보다 약 4배 높았고, 이에 따라 2차측 압력이 1차측 보다 낮아질 때까지 디스크 개방이 지연되어 화재 경보가 늦어지고, 압력차로 인한 장치의 손상 가능성이 높은 것으로 확인되었다.

또한, 소방시설과 관련이 없는 ■■■■■■■■이 '시설물 출입금지 구역'인 유수검지장치실을 청소자재 창고로 사용하면서 쓰레기통 등을 보관하고 있었으며, 게이트밸브 끝단 측에 테이프를 동여매어 놓는 등 소방시설의 관리 상태가 미흡하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 유수검지장치의 1차측 및 2차측 압력이 적정하게 균형을 유지하도록 조치하시고, 유수검지장치실 내 불필요한 물건을 정리하고 출입을 통제하는 등 '유수검지장치실 유지관리 방안'을 마련·시행하시기 바랍니다. (통보)

시 정

제 목 : 소화기구 관리 소홀

소관부서 : ◇◇지사

구 분 : 시설관리

내 용

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조에 따르면 소방안전관리자는 소방시설의 현황 및 피난계획 등을 포함하는 소방계획서를 작성하도록 되어 있다.

그리고 동 법률 시행규칙 [별표1]에서 공공기관의 장은 소방시설 등의 유지관리 상태에 대하여 육안으로 점검하는 외관 점검을 월 1회 이상 실시하고, 그 점검결과를 2년간 자체 보관하도록 되어 있다.

한편, 소방청고시 제2018-14(2018.11.19.)호 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조에 따르면 각 층이 2이상의 거실로 구획된 경우에는 소화기를 추가적으로 배치⁴⁾하여야 하고, 모든 소화기에는 “소화기”라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착하도록 되어 있다.

따라서 지사의 소방안전관리자는 관련 법규에 따라 소화기를 배치하고, 소방시설의 변동이 있을 때는 실제 상황과 일치하도록 소방계획서를 현행화 하며, 소방점검업자가 소화기에 대하여 월 1회 이상 외관 점검을 실시하도록

4) 바닥면적이 33㎡ 이상인 거실이 별도로 구획된 경우

관리 감독하여야 할 것이다.

그러나 ◇◇지사의 건물 내부에 게시된 소방시설 배치도는 건물의 구획이나 소화기 위치 등이 현황과 달랐으며, 소화기가 배치된 다수 장소에 “소화기” 표지를 부착하지 않아 화재 발생 시 신속한 사용이 어려운 상황이었다.

또한, 지사장실⁵⁾을 3층에서 2층으로 이동하면서 당초 준공도면에 설치되어 있던 지사장실의 소화기를 배치하지 않았으며, 매월 실시해야 할 소화기 외관 점검을 일부 누락한 소화기가 복도에서 발견되는 등 소화기의 관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(◇◇지사장)은 소방 관련법령에 따라 소화기를 적정하게 배치하고 소방시설 배치도를 현행화하는 등 소화기 점검·관리에 만전을 기하시고 (시정), 소관 업무를 소홀히 한 소방안전관리자 등 관련자를 엄중 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

관 련 자

소속	직급	성명	귀책사유	비 고
◇◇지사	□ □ □ ◆급	○ ○ ○	감독 소홀	
◇◇지사	▲ ▲ ▲ △급	○ ○ ○	감독 소홀	
◇◇지사	▲ ▲ ▲ □급	○ ○ ○	업무 소홀	
◇◇지사	● ● ● ● ● (●)	○ ○ ○	업무 소홀	

5) 공단 「사무실 임차업무처리규칙」 [별지제18호서식] ‘사무실 표준면적 산출기준’에 따르면 지사장실 사무면적은 33.06㎡임

통 보

제 목 : 전기화재 관리 소홀

소관부서 : ◇◇지사

구 분 : 시설관리

내 용

산업통상자원부 공고 2018-102(2018.3.9.)호 「전기설비기술기준의 판단기준」 제171조에 따르면 전기 분전반은 불연성이 있게 시설하도록 되어 있고, ‘2017년 전기재해 통계분석⁶⁾’에서는 전기화재의 32.4%가 배선 및 배선기구(분전반)에서 발생한 것으로 나타났다.

따라서 사옥 관리자는 전기 분전반의 전기화재 위험성이 높으므로 위급 상황 시 신속하게 전기 분전반에 접근할 수 있도록 EPS실⁷⁾을 유지·관리 하여야 할 것이다.

그러나 ◇◇사옥 EPS실의 경우 좁은 실내에 이동식 사다리 등을 보관 하여 전기 분전반 도어의 개방이 쉽지 않았고 이로 인해 전기 화재 등 위급상황 시 전기 분전반으로의 신속한 접근이 어려운 상황이었다.

또한, ◇◇사옥 전층의 EPS실은 사실상 자재 창고로 사용되고 있었으며, 스프레이 등 가연성 물체도 발견되어 전기 분전반에서 전기화재 발생 시 2차 화재 피해가 우려되는 상태였다.

6) “2017년도 전기재해 통계분석집(제27호)”, 한국전기안전공사 2018

7) EPS(Electric Pipe Shaft)실 : 전기 및 통신선의 수직 연결 통로로써 전기 분전반이 설치되어 있음

조치할 사항 이사장(◇◇지사장)은 EPS실 내 불필요한 자재를 정리하는 등 전기 분전반의 신속한 접근과 2차 화재 피해 예방을 위한 EPS실 관리 방안을 마련·시행하시기 바랍니다. (통보)

통 보

제 목 : 개인전열기구 관리 소홀

소관부서 : ○○○○지사, ◇◇지사

구 분 : 시설관리

내 용

「재난 및 안전관리기본법」 제66조의7 및 총무지원실 비상계획부-553(2018.1.26.)호 “2018년 「안전점검의 날」 운영계획 안내”에 따르면 매월 4일은 안전점검의 날로 ‘사옥 안전점검표’⁸⁾에 근거하여 전열기구 취급 및 관리상태 등 재난취약시설에 대한 일제점검 등을 실시하도록 되어 있다.

그리고 총무지원실 시설사업부-3874(2018.12.14.)호 “2018년 하반기 에너지 절약 추진위원회 개최결과 안내”에서는 에너지지킴이가 미승인 전열기구를 수시로 점검하도록 되어 있다.

또한, 총무지원실은 비상계획부-2997(2018.11.20.)호 “다중밀집시설 대형화재 위기경보 관심단계 발령 안내”를 통하여 최근 겨울철 전열기구 사용 증가로 고시원 등 소형건물 화재가 다수 발생하고 있어 화재예방 등 안전점검에 만전을 다하도록 안내한바 있다.

따라서 지사 사옥 관리자 및 에너지지킴이는 겨울철 화재 예방 및 에너지 절약을 위하여 미승인 개인전열기구를 사용하지 못하도록 관리하고,

8) 시설사업부-898(2018.3.7.)호 “2018년도 사옥 안전점검 계획 통보”

이를 수시로 점검할 의무가 있다 할 것이다.

그러나 2019. 1. 28.(월) ○○○○지사를 점검한 결과 ▲▲▲ ◇급 ○○○ 등 10명은 공단의 승인 없이 개인전열기구(전기방석 등)를 사용하고 있었고, 2019. 1. 29.(화) ◇◇지사 또한 ▲▲▲ △급 ○○○ 등 8명이 공단의 승인 없이 개인전열기구(전기방석 등)를 사용하고 있는 등 개인전열기구가 제대로 관리되고 있지 않음이 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장, ◇◇지사장)은 미승인 개인전열기구를 모두 철거하시고, 개인전열기구로 인한 화재가 발생하지 않도록 개인전열기구 점검 및 관리에 만전을 기하기 바랍니다. (통보)

주 의

제 목 : 중요시설 점검 소홀

소관부서 : □□□□지사

구 분 : 보안 · 시설관리

내 용

총무지원실 운영지원부-1561(2018.3.6.)호 “2018년도 기록물 업무처리 지침 안내”에 따르면 지사 기록물관리담당자는 문서고에 보관된 기록물의 안전한 관리를 위해 문서고에 ‘재난대비 점검 체크리스트’를 비치하여 월 1회 점검 하도록 되어 있다.

한편, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 [별표1]에 따르면 공공기관의 장은 소방시설 등의 유지관리 상태에 대한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하도록 되어 있다.

따라서 각 지사의 기록물관리담당자는 ‘재난대비 점검 체크리스트’에 따라 문서고의 시설 및 장비를 매월 점검하고, 소방안전관리자는 정보통신실의 소화기 작동상태에 대한 외관 점검을 매월 실시하는 등 지사 중요시설의 점검을 철저히 수행하여야 할 것이다.

그러나 2019. 1. 29.(화) □□□□지사 문서고에 비치된 ‘재난대비 점검 체크리스트’를 점검한 결과, 문서고의 시설·장비 점검을 일부 누락하였다.

또한, 지사 중요시설인 정보통신실에 비치된 소화기의 경우 2018년

10월부터 감사일까지 소화기 외관 점검을 일부 누락한 사실이 확인되었다.

조치할 사항 이사장(□□□□지사장)은 지사 중요시설인 문서고 및 정보통신실의 시설·장비 점검 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 엄중 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

관 련 자

소속	직급	성명	귀책사유	비 고
□□□□지사	▲ ▲ ▲ △급	○○○	감독 소홀	
□□□□지사	▲ ▲ ▲ ◇급	○○○	중요시설 점검 소홀	

주 의

제 목 : 문서 관리 소홀

소관부서 : ○○○○지사, △△△△지사, ◇◇지사, □□□□지사

구 분 : 보안관리

내 용

공단 직원은 「개인정보보호규정」 제38조에 따라 개인정보가 포함된 자료는 보유 목적이 종료된 때에 즉시 폐기하고, 개인정보 자료는 출근시간 전, 중식 시간, 퇴근시간 이후에 사무실에 방치하지 않아야 하며, 문서가 보관되어 있는 서류함 및 책상서랍 등은 퇴실 시 반드시 잠금 조치하여야 한다.

그런데 2019. 1. 25.(금) ○○○○지사 ▲▲▲ △급 ○○○과 ▲▲▲ ◇급 ○○○은 각각 A문서가 보관된 책상서랍을 잠그지 않은 채 퇴근하였고, 같은 지사 ▲▲▲ △급 ○○○와 ○○○ ◇급 ○○○는 각각 B문서와 C문서가 보관된 캐비닛을 잠그지 않은 채 퇴근하였다.

같은 날 △△△△지사 ▲▲▲ ◇급 ○○○은 퇴근 시 D문서가 보관된 책상서랍을 잠그지 않은 채 퇴근하였고, ▲▲▲ ○급갑 ○○○은 E문서가 보관된 책상서랍 열쇠를 컴퓨터 키보드 밑에 놓아둔 채 퇴근하였다.

또한, 2019. 1. 28.(월) ◇◇지사 □□□ ◆급 ○○○은 F문서가 보관된 책상서랍 열쇠를 컴퓨터 키보드 밑에 놓아둔 채 퇴근하였다.

같은 날 □□□□지사 ▲▲▲ ◇급 ○○○, ◆◆◆ □급 ○○○, ▲▲▲
○급갑 ○○○·○○○은 G,H,I 문서 등이 보관된 책상서랍의 열쇠를 컴퓨터
키보드나 스캐너, 컵 주변에 놓아둔 채 퇴근하였다.

조치할 사항 이사장(○○○○지사장, △△△△지사장, ◇◇지사장, □□□□지사장)
은 문서 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 엄중 주의 조치하시기 바랍
니다. (주의)

관 련 자

소속	직급	성명	귀책사유	비 고
○○○○지사	▲▲▲ △급	○○○	문서 관리소홀	
○○○○지사	▲▲▲ △급	○○○	문서 관리소홀	
○○○○지사	▲▲▲ ◇급	○○○	문서 관리소홀	
○○○○지사	▲▲▲ ◇급	○○○	문서 관리소홀	
△△△△지사	▲▲▲ ◇급	○○○	문서 관리소홀	
△△△△지사	▲▲▲ ○급갑	○○○	문서 관리소홀	
◇◇지사	□□□ ◆급	○○○	문서 관리소홀	
□□□□지사	▲▲▲ ◇급	○○○	문서 관리소홀	
□□□□지사	◆◆◆ □급	○○○	문서 관리소홀	
□□□□지사	▲▲▲ ○급갑	○○○	문서 관리소홀	
□□□□지사	▲▲▲ ○급갑	○○○	문서 관리소홀	

주 의

제 목 : 일일보안업무 소홀

소관부서 : ○○○○지사, △△△△지사, □□□□지사

구 분 : 보안관리

내 용

「당직 및 비상근무규칙」 제14조(일일보안담당자의 지정 등)에 따르면, 일일보안담당자는 당일 정상근무시간 30분 전까지 출근하여 사무실 출입문을 개방하고, 정상근무시간 종료 후 최종 퇴실 또는 일일보안업무를 인계할 때까지 각종 서류의 보관상태와 서류함의 시건상태 확인 등 보안업무를 수행하고 보안점검표에 확인·서명 하여야 하며, 일일보안업무 인수자 또한 최종 퇴실 시까지 보안업무를 수행하고 보안점검표에 확인·서명 하여야 한다.

그런데 2019. 1. 25.(금) ○○○○지사 일일보안담당자인 ▲▲▲ ◇급 ○○○과 최종 퇴청자인 ▲▲▲ ◇급 ○○○은 A문서가 보관된 캐비닛과 B문서가 보관된 캐비닛의 잠금 여부를 확인하지 않은 채 퇴근하였다.

그리고 ○○○○지사 ▲▲▲ ◇급 ○○○와 △△△△지사 ▲▲▲ △급 ○○○은 2019. 1. 28.(월) 일일보안근무자로 지정되어 08:30까지 출근해야 함에도 각각 08:45, 08:43에 출근하였다.

또한, □□□□지사 ▲▲▲ ○급갑 ○○○은 2019. 1. 29.(화) 일일보안근무자로 지정되었음에도 08:45에 출근하였다.

《 일일보안업무 소홀 현황 》

소속지사	점검일자	직급	성명	귀책사유
○○○○지사	2019.1.28.	▲▲▲ ◇급	○○○	서류함 시건상태 미확인
○○○○지사	2019.1.28.	▲▲▲ ◇급	○○○	서류함 시건상태 미확인
○○○○지사	2019.1.28.	▲▲▲ ◇급	○○○	일일보안업무 소홀
△△△△지사	2019.1.28.	▲▲▲ △급	○○○	일일보안업무 소홀
□□□□지사	2019.1.29.	▲▲▲ ○급갑	○○○	일일보안업무 소홀

조치할 사항 이사장(○○○○지사장, △△△△지사장, □□□□지사장)은 일일 보안업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 엄중 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

관 련 자

소속	직급	성명	귀책사유	비 고
○○○○지사	▲▲▲ ◇급	○○○	일일보안업무 소홀	
○○○○지사	▲▲▲ ◇급	○○○	일일보안업무 소홀	
○○○○지사	▲▲▲ ◇급	○○○	일일보안업무 소홀	
△△△△지사	▲▲▲ △급	○○○	일일보안업무 소홀	
□□□□지사	▲▲▲ ○급갑	○○○	일일보안업무 소홀	