



청렴
국민연금

「2019년도」

사 옥 감 사 결 과 보 고 서

－ □□ · △△ 권역 사옥 －

2019. ○.

□ 지적사항 요약

순번	분야	지적사항	처분내용
1	시설 관리	○시설물 관리에 관한 사항 - 모든 사옥은 「고정자산관리규정」에 따라 고정자산의 운용 상태를 정확히 파악·관리하고 수선 또는 복구를 요하는 사실을 발견한 때에는 장애 발생과 손해액의 증대 및 부대사고의 발생 등을 미연에 방지하기 위하여 조속히 필요한 조치를 취하여야 하며, - 「임대업무처리기준」에 근거하여 임대차 계약이 종료 되면 사옥담당자는 임대차목적물의 원상복구 등을 확인하여야 하는데, - ▽▽사옥은 정문 출입구 ★★ ★이 ○년 전부터 고장으로 작동이 되지 않는데도 수선 등 필요한 조치를 취하지 않았고, 임차인(□□)이 사용한 CCTV가 감사일 현재까지 철거되지 않음. - 또한 ▽▽사옥은 낙뢰 시 사고피해를 예방하기 위해 건물 옥상에 설치된 수평도체(피뢰도선)에 옥상 에어컨 실외기의 동관이 서로 맞닿아 있어 낙뢰 시 전류가 에어컨 실외기 동관을 타고 실내로 흘러들어갈 위험성이 있음. - 한편, ▽▽사옥은 화장실 타일이 균열과 파손 등으로 시설물 유지보수가 필요할 뿐만 아니라 ★★ ★ 옥내소화전 주펌프에서의 누수와 관리부실로 녹슴(부식)이 심각한 것으로 확인되었음.	○「고정자산관리 규정」 등에 따라 수선·복구가 필요한 시설물에 대해 합리적인 방안 강구 (통보)
2	시설 관리	○ 피난설비(완강기) 설치 및 관리에 관한 사항 - 화재 등 위급상황 시 완강기를 안전하게 사용하기 위해서는 완강기 외형에 변형이나 손상이 없는지 점검해야 하고, 건물 높이에 맞는 로프 길이인지 반드시 확인하여야 하는데,	①완강기 설치기준에 맞게 완강기 교체 (시정)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- ▽▽·▽▽사옥에 설치되어 있는 완강기의 로프 길이가 건물 높이에 맞지 않았고, ▽▽사옥의 경우 완강기가 설치되어 있는 공간에 책상 등 물품을 보관하고 있어 위급상황 발생 시 완강기를 이용한 탈출에 장애가 있는 것으로 확인됨.	②파난시설 관리에 대한 특별교육 실시 등 관리 철저(통보)
3	시설 관리	○ 사옥시설 안전관리 등에 관한 사항 - 「고정자산관리규정」에 따라 자산관리담당은 그의 관장에 속하는 토지 및 건물 등에 대하여 소유 및 경계를 명백히 하기 위한 표지를 설치하여야 하며, - 아울러 최근 ▽▽사옥 울타리 외부에서 방화로 화재가 발생하여 □□□□부에서는 취약시기(휴일, 야간) 사옥 안전관리 강화 방안을 통보하였는데, - ▽▽사옥은 옆 건물(△△△△) 사이 공간이 공단 소유 토지임에도 사옥의 경계 및 보안상 필수요소인 펜스가 설치되어 있지 않아 외부인의 출입이 자유로울 뿐만 아니라, CCTV도 미설치 되어 있어 상주 직원이 없는 휴일과 야간에 외부 침입 및 화재 발생 등의 사각지대로 안전관리가 취약하였고, - 또한 ▽▽사옥은 사회적 가치 실현을 위해 지하 주차장을 포함하여 모든 주차구역을 개방하고 있는데, 지하 ○층 주차장에는 지사 업무용 차량과 소화기 등 공단 물품 등이 보관되어 있어 사옥 안전관리 및 자산보호를 위해 지하주차장에 차단시설을 설치하여 옥외 주차장만 개방하는 것이 필요함.	○사옥의 경계 및 보안상 필수요소인 펜스 설치 등 안전관리를 위한 합리적인 방안 강구 (통보)
4	시설 관리	○물품 관리에 관한 사항 - 「물품관리운영예규」에 따라 구입한 ‘공구, 기구, 비품’이 취득가액 ○○만원 미만이라도 소모품이 아니고, 내용연수가 ○년 이상으로 자산가치가 있	○전기안전관리자용 검측장비 등과 같이 자산가치가 있는 물품에 대해 자산으로 관리될 수

순번	분야	지적사항	처분내용
		는 물품으로 판단되는 경우 자산으로 관리하여야 하는데, - 사옥 안전점검을 위한 전기안전관리 장비는 유사 분류 물품의 내용연수를 적용할 때 ○년~○년이 고, 정확한 검측을 위해 지속적인 관리가 필요함에도 신규 구입한 고압검전기 등 장비 ○개는 취득가액이 ○만원 미만 사유로 자산으로 관리가 되고 있지 않음.	있도록 합리적인 방안 강구(통보)
5	시설 관리	○사옥 중요시설(관리사무실 등) 보안관리에 관한 사항 - 「보안업무예규」 및 「정보보안업무예규」에 따라 외부 인터넷을 설치·사용하고자 하는 경우에는 무선랜 기능을 제거해야하고, 정보보안담당자(□□□□)에게 사전 보안성검토를 의뢰하여야 하며, 해당 단말기의 USB포트를 봉인하는 등 보호대책을 실시하여야 하는데, - ▽▽사옥의 지하 ○층 □□□ 및 △△△ 등에서 외부 인터넷(○개 회선)을 사전 보안성검토 없이 설치·사용하고 있고, 단말기 보호대책도 소홀히 한 것으로 확인됨. - 또한 사전승인 없이 외부 인터넷에 무선공유기를 연결하여 무선 네트워크를 사용 중인 것으로 확인됨.	①설치·사용 중인 무선 공유기를 제거하는 등 정보보안 조치 방안 강구(통보) ②관련자 주의 조치 (주의)
6	시설 관리	○ 시설물 출입통제에 관한 사항 - 사옥 보유지사는 「보안업무예규」에 따라 공단의 안전보장 상 보호를 요하는 인원·문서·시설 등을 직접 또는 간접적으로 관계되지 않은 자로부터 보호하기 위해 예방활동을 실시하고 있음. - 또한 공단은 '사옥 시설물 보호구역 개정 통보'를 통해 시설물 관리에 만전을 기하도록 하였는데,	○사옥 주요 시설물에 대한 출입통제 및 지정양식의 출입 표지판 부착(시정)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- ▽▽사옥과 ▽▽사옥은 일부 □□□실이 잠금 상태가 되어 있지 않았으며, 또한 청소물품 등을 보관하고 있어 시설물 출입통제가 취약하였고, - 한편, ▽▽사옥은 □□□과 □□□에 '관계자의 출입 금지' 표지판이 아닌 '출입금지' 표지판을 부착하였을 뿐만 아니라 각 층 □□□실에 출입제한 표지판을 부착하지 않은 것으로 확인됨. - ▽▽사옥의 경우 보호구역에서 제외된 □□□실을 통제구역으로 분류하는 등 시설물의 용도를 알 수 있는 표지판을 부착하지 않음.	
7	시설 관리	○ CCTV 관리에 관한 사항 <CCTV 점검에 관한 사항> - CCTV의 작동 및 보안 상태를 정기적(월 1회 이상) 점검하여 그 내용을 CCTV 점검일지에 기록·관리하여야 하는데, - ▽▽사옥은 ▲▲▲▲. ○월에 CCTV ○대를 추가 설치하여 총 관리 수량이 변경(○대→○대) 되었는데도 ▲▲▲○월~○월까지 CCTV 점검일지에는 추가된 CCTV ○대를 누락한 채 ○대로 기록·관리하고 있음. <CCTV 본체 및 주변기기 보호에 관한 사항> - 개인영상정보의 안전성 확보를 위해 보관시설 마련 또는 잠금장치를 설치하여야 하는데, - ▽▽사옥은 CCTV 본체 및 주변기기를 잠금장치가 되어 있는 곳에 안전하게 보관하지 않고 □□□ 선반에 보관하고 있어 안전성 확보가 취약한 것으로 확인됨.	①CCTV 점검이 실효성 있게 이루어지도록 CCTV 관리에 대한 특별 교육 실시 등 합리적인 방안 강구 (통보) ②개인영상정보처리 기기가 안전하게 보관될 수 있도록 합리적인 방안 강구 (통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
8	시설 관리	○ 적극적인 에너지 절약에 관한 사항 - 모든 사옥은 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 에너지절약 추진위원회 설치·운영 등 에너지절약 정부 정책을 적극 추진하고 있음. - ▽▽사옥은 계단, ▽▽사옥의 경우 화장실과 계단에는 인체감지 센서를 활용한 조명등이 설치되어 있지 않아 상시 점등으로 불필요한 전력소비가 발생하고 있음. - 조명기기의 효율적 이용 및 절전 강화를 위해 상시 근무하고 있는 공간이 아닌 화장실과 계단에는 인체감지 센서를 활용한 조명등을 설치하여 전력소비를 줄일 필요가 있음.	○사옥의 불필요한 전력소비를 줄일 수 있도록 적극 검토 (개선)
9	시설 관리	○ 장애인 편의시설에 관한 사항 - 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에 따라 공단이 설치해야 하는 편의시설의 설치 현황을 점검한 결과, 사옥의 출입·내부·안내 시설이 장애인 등 편의시설의 종류와 기준에 따라 의무·권장사항을 설치하여 장애인 등의 편의향상을 증진하고 있음. - 그러나 장애인, 고령자 등 고객의 접근성과 이동성을 확대하기 위해 일부 편의시설의 보완 및 개선이 필요. <장애인 주차구역 편의 제고> - ▽▽사옥의 지하 ○층 장애인 전용 주차장이 출입문에서 최단거리가 아닌 맞은편에 설치되어 있어 장애인 등이 사옥 시설을 최대한 편리한 방법으로 이용할 수 있도록 출입문 앞으로 장애인 주차구역을 이동할 필요가 있음.	○장애인·노인·임산부 등의 편의 향상을 위해 시설을 개선·확충할 수 있는 합리적인 방안 강구 (통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- 또한 ▽▽사옥은 지상 주차장 입구에 설치된 비상벨이 장애인 주차구역과 떨어져 있어 도움 요청이 필요한 장애인이 편리하게 이용할 수 있도록 비상벨 위치를 장애인 주차구역에 인접한 곳으로 변경할 필요가 있음. <사옥 내부시설 편의 제고> - 장애인용 승강기는 층수 선택버튼을 누르면 음성 안내가 나와야 하는데, ▽▽·▽▽사옥의 장애인용 승강기는 내부 버튼을 누르더라도 음성안내 기능이 없는 시스템인 것으로 확인되었음. - 또한 ▽▽사옥 ○층 정문에 설치되어 있는 시각 장애인용 촉지도식 안내판에는 감사일 현재까지도 ▲▲▲▲년도에 ▽▽로 이전한 □□□□가 표기되어 있어 사옥을 이용하는 장애인 등에게 정확한 정보 제공을 위해 촉지도식 안내판 현행화가 필요. <사옥 위생시설에 관한 사항> - ▽▽사옥의 ○층 화장실에 설치된 소변기에는 장애인 등을 위한 손잡이가 설치되어 있지 않아 목발을 사용하는 등 거동이 불편한 사용자를 고려해 보완이 필요하고, - 또한 ▽▽사옥은 장애인 화장실 위치를 안내하는 표지판이 없었고, ▽▽·▽▽사옥은 장애인 화장실에 비상사태를 대비한 비상용 벨이 설치되어 있지 않음.	
10	시설 관리	○기록물관리에 관한 사항 - 「기록물관리예규」에 따라 생산된 기록물은 전자 기록생산시스템에 등록·관리하여야 하며, 비전자 기록물은 기록물 종류별 적합한 파일 및 보관용기에 넣어 안전하게 문서고에 보존하여야 하고,	○□□□에 있는 사옥관련 서류를 규정에 맞게 문서고에 보관하는 등 적정 조치 및 관련자 주의 조치(시정)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- 또한 「개인정보보호규정」에 근거하여 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성된 개인정보는 지체 없이 파기하여야 하는데, - ▽▽사옥의 지하 ○층 □□□에는 사옥관련 서류 (◆◆◆, ▼▼▼, ■■■ 등)가 방치되어 있고, 일부서류에는 개인정보(◆◆◆)가 포함되어 있는 것으로 확인됨.	
11	시설 관리 (협업 감사)	○ 전기시설 안전관리에 관한 사항 - ▽▽·▽▽사옥은 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」(이하 “고시”)에 따라 ‘전기안전관리규정’을 작성하고 일상·정기·정밀점검 등 점검계획을 수립하여 이행하고 있음. - 고시에 따르면 전기안전관리자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 연간 교육계획을 수립하여 안전관리 교육을 실시하여야 하며 보유하고 있는 계측장비를 주기적으로 교정하고 고압전기설비가 설치되어 있는 장소에 위험표시와 전기설비에 대한 점검 계획을 수립·점검하여야 하는데, - ▽▽사옥은 연간교육계획을 수립하지 않았을 뿐만 아니라 계측장비에 대해 주기적으로 교정한 사실이 없고, 지하 ■■■■에 위험표지판도 부착하지 않음. - 또한 ▽▽사옥은 연차점검 항목인 고압 절연내력 측정과 계전기 및 차단기 동작시험 등을 누락하였고, 누설전류 측정치가 △mA를 초과한 부적합 ○○개 항목에 대해 원인을 파악하고 조치를 취하여 누전으로 인한 피해 위험을 사전에 예방하여야 하는데도, 부적합 항목에 대한 조치가 제대로 이루어지지 않음.	①계측장비에 대한 주기적 점검과 안전관리교육 계획 등 수립(개선) ②전기안전관리 강화 및 부적합 항목에 대한 조치 등 위험을 사전에 예방할 수 있는 합리적인 방안 강구(통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
12	시설 관리 (협업 감사)	○ 소방시설 안전관리에 관한 사항 - ▽▽·▽▽사옥은 「소방기본법」 및 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따라 화재 예방·경계·진압 등 소방안전 관리 업무를 수행하고 있음. - ▽▽사옥은 소방펌프의 기동(자동·수동)상태와 자동 화재탐지설비 유지관리가 양호하고, ▽▽사옥은 소방펌프 수동 기동상태와 스프링클러 주펌프 유지 및 관리가 양호한 것으로 확인되었으나 일부 소방시설의 보완과 개선이 필요. <▽▽사옥> - 지하 ○층 ◆◆◆ 내 불에 타기 쉬운 침구류 옆에 전열기가 설치되어 있어 화재의 위험이 있고, 지하 ○층 ■■■ 내 전기충전부가 노출되어 있어 감전 위험이 있으며, - 지하 ○층 ◆◆◆ 및 창고 방화문의 경우 설치가 금지된 도어스토퍼 설치가 되어 있고, 자동폐쇄장치 탈착 등으로 화재 시 자동폐쇄가 불가능한 것으로 확인됨. - 또한 지하 ○층 ■■■과 창고 사이 벽체가 훼손되어 있어 불연성 재료로 마감처리가 필요하며, - 피난시설 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하여서는 아니 되는데도, 지상 ○층에서 지상 ○층 중앙 피난계단에 휴지통이 비치되어 있음. <▽▽사옥> - 지하 ○층 ▽▽▽ 보관 창고에 있는 전기충전부가 노출되어 있어 감전 위험이 있으며 지하 ○층 ◆◆◆ 내부에 가연성 물질(□□□ 등)이 보관되어 있어 화재에 취약하였고,	○사옥 소방시설 안전관리를 위해 소방시설 개선 및 보완 사항에 대한 합리적인 방안 강구 (통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- 지상 ○층 및 ○층 □□□에 화재감지기를 추가 설치하여 화재 초기단계에서 안전하게 대피할 수 있도록 적절한 조치가 필요함. - 또한 방화시설인 ●●● 앞 및 ▼▼▼▼에 청소용품 등을 보관하고 있어 화재발생 시 소화전 등 사용이 어려운 것으로 확인됨.	
13	시설 관리 (협업 감사)	○ 에너지 절감 방안에 관한 사항 - ▽▽사옥은 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」(산업통상자원부 고시)에 따라 에너지이용 합리화 계획을 수립하여 추진하고 있음. - ▽▽사옥의 ▲▲▲▲년도 전력사용량은 ○,○○○ MWh, 전기요금은 ○○백만원으로 ▲▲▲▲년 대비 전력사용량은 ○○%, 전기요금은 ○○%가 증가한 것으로 확인 됨. - ■■■■에서는 설치가 오래되고 효율이 낮은 몰드 변압기의 운전을 정지하고 최근에 설치한 고효율 아몰퍼스 변압기 ○대로 통합 운전하면 변압기의 부하율과 효율을 향상 시킬 수 있고, 최대수요 전력 제어장치를 도입하여 전력수요가 급증하는 하절기(○~○월) 최대 Peak 전력을 줄여 전력사용량과 전기요금을 절감할 수 방안을 제시함.	○변압기 통합운전, Peak 전력관리 등을 통해 사옥의 전력 사용량 및 기본 요금을 절감할 수 있도록 검토(개선)
14	계약 및 예산집행	○ 사옥 시설물 공사(계약) 하자검사에 관한 사항 - 「국가계약법 시행령·시행규칙」 및 「공사계약 일반조건」에 따라 공사계약 하자담보책임기간 중 정기 하자검사 연 ○회 이상, 기간 만료 시 최종하자검사 ○회를 실시하여야 하는데, - ▽▽▽▽·▽▽ 권역 사옥의 공사계약(○○만원 이상) ○○건은 계약서상 하자담보책임기간을 설정하고도, 정기 및 최종하자검사를 실시하지 않음.	○시설물 유지·보수 공사에 대해 하자 검사 등이 누락되지 않도록 합리적인 방안 강구(통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- 아울러 지역본부(지사) 사옥담당자와 면담 결과 하자 검사와 관련한 규정 및 내용을 인지하지 못하고 있는 것으로 확인됨. - 따라서 시설물 안전에 대한 공단의 적극적인 역할이 강조되고 있고, 공단 사옥의 노후화로 시설물 유지·보수 공사가 증가할 것으로 예상되는바, 하자검사 등을 철저하게 실시하여 시공상 하자를 적기에 발견하고 보수할 수 있도록 방안 마련이 필요함.	
15	계약 및 예산집행	○ 사옥 건물보험 가입 업무에 관한 사항 <건물보험 적용 기준 미준수> - 「국민연금사옥 건물보험 적용기준」에 따라 공단 사옥 담당자는 건물보험 가입 추진 시 보험별 가입 대상, 적용범위, 특별약관 등 적용기준을 준수하여야 하는데, - △△·△△·△△사옥은 ‘전기위험담보’ 특약가입을 누락 하였고, 주차장 자기부담금을 ○○만원에서 ○○만원으로 과도하게 상향 가입되어 있는 사례 등이 확인됨. - 또한 ▽▽·▽▽사옥은 영업배상책임보험의 목적물로 지하층을 제외한 건물의 지상층만 설정하였고, 제외대상인 입주자 전용면적인 ‘□□□’과 ‘□□□□’을 가입대상으로 포함하였으며, 철거된 ▼▼▼시설에 대해 ○년 동안 가스배상보험에 가입한 사례 등이 확인됨. <건물보험 계약에 관한 사항> - 「국가계약법 시행령」 및 공단 「계약사무 처리지침」에 따라 계약담당자는 계약의 모든 과정에서 공정성과 투명성을 확보해야 하며, 특히 수의계약 추진 시 ○	①건물보험 적용기준에 맞게 부적정하게 가입되어 있는 계약 조건 정정(시정) ②지역본부 업무 부담 경감과 예산절감을 위해 일괄 공개경쟁 입찰 방식 등 방안 강구(권고)

순번	분야	지적사항	처분내용
		인 이상으로부터 견적서를 받아 적정업체를 선정하여야 하는데, - ▽▽▽▽·▽▽ 권역 ○개소 사옥 모두 특정 보험중개사(보험중개업체) ○인을 통해서만 특정 업체의 견적(◆◆◆, ▼▼▼▼)을 받고, 동일 보험중개사를 통해서 가입함. - 이는 사회상규 및 신의성실의 원칙에 따라 계약과정에서 요구되는 공정성과 투명성이 크게 훼손되는 결과를 초래할 수 있음. - 따라서 지역본부 업무부담 경감과 예산절감 등을 위해 건물보험 관련 계약 프로세스를 개선할 필요가 있음.	
16	계약 및 예산집행	○ 사옥 제세공과금(교통유발부담금, 재산세) 납부에 관한 사항 <교통유발부담금 납부에 관한 사항> - 「도시교통정비 촉진법」에 따라 시설물의 소유자가 휴업 등 특별한 사유로 ○○일 이상 그 시설물을 사용하지 않는 등 교통량을 줄이기 위한 활동을 실시하는 경우 교통유발부담금을 경감 받을 수 있는데, - ▽▽사옥은 ▲▲▲▲년에, ▽▽사옥은 ▲▲▲▲·▲▲년에 총 ○○○.○○㎡의 공실면적과 ○,○○○일 간의 공실기간을 관할 구청에 신고하지 아니하여 교통유발부담금을 과다 납부함. - 또한 ▽▽사옥은 교통유발부담금 면제 대상에 해당하는 ○층 ■■■■(연면적 ○○.○㎡)에 대한 부담금 경감을 신청하지 않아 교통유발부담금을 과다 납부함. <재산세 납부에 관한 사항> - 「지방세법」에 따라 부과된 재산세(건축물, 토지)를	①사옥의 교통유발부담금 등 제세공과금을 과다 납부하는 사례가 없도록 합리적인 방안 강구(통보) ②과다 납부된 건축물 재산세 환급신청(시정)

순번	분야	지적사항	처분내용
		납부하기 전 고지서와 과세내역서를 검토하여 착오 부과된 내역이 없는지 확인하여야 하는데, - ▽▽사옥은 철근콘크리트구조 건축물로 구조지수가 '철근콘크리트조(100)'로 적용되어야 하는데 '철골 콘크리트조(120)'로 적용되어 재산세를 과다 납부함. - 또한 ▽▽사옥의 경우 '○층 미만 일반건물' 인데도 특수건물로 적용되어 재산세를 과다 납부함.	
17	계약 및 예산집행	○ 사옥관리 계약 업무(인지세, 대가지급)에 관한 사항 <계약서 작성 시 인지세 미납에 관한 사항> - 「인지세법」에 따라 사옥관리 담당부서는 계약금액 1천만원을 초과하는 계약서 작성 시 계약금액별로 일정금액의 인지세를 납부하여야 하는데, - ▽▽▽▽·▽▽ 권역 사옥의 인지세 납부대상인 계약 금액 1천만원 초과 계약 ○○건 중 ○○건의 인지세를 납부하지 않음. <계약대가 지급 지연에 관한 사항> - 「국가계약법」 및 「공사계약일반조건」에 따라 계약 상대방은 계약이행을 완료한 후 대가지급을 청구할 수 있으며, 계약담당자는 대금 지급 청구를 받은 날부터 5일(공휴일 및 토요일 제외) 이내에 그 대가를 지급하여야 하는데, - ▽▽▽▽·▽▽ 권역 사옥의 공사계약(○○만원 이상) ○○건 중 ○건이 계약대금을 평균 ○.○일(최장 ○일) 지연하여 지급함.	①납부하지 않은 인지세를 납부 (시정) ②사옥관리 계약 업무 시 인지세 미납 및 대금지급 지연 등의 사례가 발생하지 않도록 교육 실시 등 합리적인 방안 강구 (통보)
18	임대 운영	○ 입주자 내부개조공사 승인 업무에 관한 사항 - 「국민연금 사옥관리에규」 및 「임대차계약일반조건」 등에 따라 공단 사옥의 임차인은 임차 공간 내	①관련자 주의 조치 (주의)

순번	분야	지적사항	처분내용
		시설물의 조작, 칸막이, 전원의 신설 및 이전·변경하고자 할 때에는 공단에 설계서, 공사비내역서 및 공사일정 등을 서면으로 통지하여 승인을 받아야 하는데, - 공단 사옥의 임차인이 입주 전 내부개조공사를 실시하였음에도 승인절차를 누락하여 설계서, 공사비내역서 및 공사일정 등을 요구하지 않았음. - 또한 임차인이 내부개조공사 승인을 요청하였는데도 문서로 승인하지 않았고 공사계획의 타당성 검토에 필요한 설계서 등도 요구하지 않았음.	②입주자 내부개조공사 승인 업무를 적정하게 수행할 수 있는 방안 강구(통보)
19	사옥 관리 운영	○ 사옥 관리 · 운영 부적정 - ▽▽사옥은 사옥 시설물 관리 소홀, 정보보안 업무 소홀, 계약관련 인지세 미납 및 대가 지급 지연, 교통유발부담금 과다 납부, 공사계약 하자검사 업무 소홀 등의 사례가 확인됨. - ▽▽사옥은 교통유발부담금 과다 납부, 공사계약 하자검사 업무 소홀, 계약관련 인지세 미납, 주요 시설물 관리 소홀 등의 사례가 확인됨. - ▽▽사옥은 사옥관련 재산세 과다 납부, 공사계약 하자검사 업무 소홀, 계약관련 인지세 미납, 입주자 내부개조공사 업무 소홀 등의 사례가 확인됨. - ▽▽사옥은 교통유발부담금 과다 납부, 공사계약 하자검사 업무 소홀, 계약대금 지연 지급, 입주자 내부개조공사 업무 소홀, 사옥 건물보험 관련 업무 소홀 등의 사례가 확인됨.	①관련자 경고 조치 (경고) ②관련자 주의 조치 (주의)