

「2020년도」

사 옥 감 사 결 과 보 고 서

— □□권역 사옥 —

2020. 6.

1. 지적사항 요약

순번	분야	지적사항	처분내용
1	시설 관리	○ CCTV 관리·운영에 관한 사항 - 「CCTV 설치운영기준」에 따라 CCTV를 설치·운영하고 있는 사옥은 CCTV 작동 및 보안 상태를 정기적(월 1회 이상)으로 점검하고 그 내용을 점검 일지에 기록·관리하여야 하며, 개인영상정보 보호 분임책임자(책임관)가 CCTV 및 영상정보에 대한 접근 권한을 부여 받은 자를 대상으로 반기 1회 이상 개인영상정보 보호 교육을 실시하여야 하나, - ○○사옥은 2019년 8월에 CCTV 설치 후 2019년 9월부터 12월까지 총 4회에 걸쳐 CCTV 작동 및 보안 상태를 점검하지 않았고, - 2019년 하반기에는 CCTV 및 개인영상정보에 대한 접근 권한을 부여받은 관리 담당자에게 개인영상정보 보호 교육을 실시하지 않은 것으로 확인됨	관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의 조치(주의)
2	시설 관리	○ 도급공사 재해예방 수행에 관한 사항 - 사옥의 공사계약 담당자는 “도급공사 위험성 평가 및 작업허가제 실시 계획”에 따라 입찰 또는 수의 도급계약 시 계약상대자로 하여금 “안전관리 서약서” 제출 및 도급공사 “위험성 평가” 방법, “안전작업 허가서” 발급 사항을 입찰 및 계약 서류에 포함하여 공고 또는 견적의뢰 하여야 하고, - 공사 착공 전 계약업체의 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 요구하여야 하는데, - △△사옥은 총 6건의 도급공사 계약 시 계약서상에 “위험성평가, 안전작업허가서, 안전관리서약서”와 관련된 내용을 포함하지 않았고,	관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의 조치(주의)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- “○○○○○센터 안전유리 설치 공사” 등 3건에 대해서는 도급공사 착공 전 계약업체로부터 위험성평가 결과를 제출받지 않아 해당공사와 관련한 유해·위험요인을 사전에 확인할 수 없는 결과를 초래함	
3	시설 관리	○ 승강기 운행관리 규정에 관한 사항 - 2019년 ▽▽사옥 승강기 정지사고와 관련한 특정 감사 결과, ▽▽사옥에 승강기의 안전운행 및 관리를 위한 “승강기 운행 및 관리에 관한 규정”이 작성되어 있지 않은 것으로 확인됨에 따라 감사실에서는 각 사옥에 표준화된 “승강기 운행 및 관리에 관한 규정”을 수립·시행하도록 ■■■■■에 처분요구하였고, - 이에 따라 ■■■■■은 각 사옥에 “승강기 운행 및 관리에 관한 규정”을 수립·시행하도록 통보(2019.9.3.)하였으나, - ○○사옥은 감사일(2020.4.8.) 현재까지 “승강기 운행 관리규정”을 수립하지 않았고, - 승강기 내 비상벨을 누르면 받을 수 있는 인터폰이 시건장치가 되어 있는 3층 전산실에 설치되어 있어 안전사고 또는 긴급상황 발생 시 사옥 담당자의 신속한 확인 및 대처가 어려운 것으로 확인됨	“승강기 운행관리 규정”을 즉시 수립하고, 인터폰을 비상 대기자가 받을 수 있는 곳으로 이동 설치(시정) 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 ‘주의’ 조치
4	시설 관리	○ 적극적인 에너지 절약에 관한 사항 - 모든 사옥은 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 월 1회 이상 에너지 절약 활동 점검 등을 추진하여야 하고, - 조명기기의 효율적 이용 및 절전 강화를 위해 화장실 및 일사광이 들어오는 창측 계단에 인체감지 센서를 설치하여 전력소비를 줄이고자 노력하여야 하는데,	①에너지 절약 활동 점검 업무에 대한 특별교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련(통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- △△사옥은 총 14회에 걸쳐 에너지 절약 활동 점검을 실시하지 않았고, - ○○○사옥은 계단과 화장실에 설치한 인체감지 센서가 정상 작동하지 않는 등 시설물 관리를 소홀히 한 것으로 확인되었으며, - 일부 화장실에 인체감지 센서가 설치되어 있지 않고 상시 점등되어 있어 불필요한 전력소비가 발생하는 것으로 확인됨	②인체감지센서의 정상 작동 여부를 확인하여 필요한 조치 및 일부 화장실에 인체감지 센서를 활용한 조명등 설치(시정)
5	시설 관리	○ 주차장 관리·운영에 관한 사항 - “△△사옥 주차장 관리운영 계획”에 따라 △△사옥 정기주차권 지정차량은 반드시 “차량등록신청서”를 작성하여 공단에 제출하여야 하고, 공단은 해당 신청서를 바탕으로 “차량등록대장”을 작성하여 유료 주차장 관리에 만전을 기하여야 하며, - 주차장 운영 시스템 등 주요사항이 변경된 경우 즉시 주차장 관리운영 계획에 변경사항을 수정·반영하여야 하는데, - △△사옥은 100여대 정도의 차량이 정기주차권 지정차량으로 등록되어 있음에도 불구하고 감사일 현재(2020.4.7.)까지 “차량등록신청서”를 징구·편철하지 않았고, “차량등록대장” 또한 작성하지 않았음 - 또한, 2018년 10월 무인정산시스템을 도입하면서 주차권 발권시스템을 차량 번호 인식 시스템으로 교체하였고, 주차요금 정산방법도 카드전용으로 변경하였음에도 1년 4개월(2020.3. 수립) 동안 주차장 관리운영 계획을 수정하지 않은 등 주차장 관리 업무를 소홀히 함	정기주차권 지정차량의 차량등록신청서 징구·편철 및 차량등록대장을 작성·관리하는 등 합리적인 방안 마련(통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
6	시설 관리 (협업 감사)	○ 장애인 편의시설에 관한 사항 <장애인 전용 주차구역 편의성 등 제고> - 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」에서는 장애인 등이 공공건물 및 공중이용시설을 이용할 때 가능한 편리한 방법을 통해 최단거리로 이동할 수 있게 장애인 전용 주차구역을 설치하도록 정하고 있는데, - △△사옥 지상 1층 후문 쪽에 위치한 장애인 전용 주차구역(4대)을 보면, 장애인이 차량을 주차한 후 이동할 수 있는 보행안전 통로가 경사면으로 되어 있고 차도 측에 위치하고 있어 사옥을 방문하는 장애인 등의 안전사고 발생 위험이 있음 <사옥 내부시설 미비> - 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」에서는 장애인 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준을 정하고 있는데, - △△사옥 지상 1층 로비 바닥 미끄럼 방지를 위해 설치한 카펫에 점형블록이 가려져 있었고, 일반 화장실과 장애인 화장실 모두 수도꼭지에 냉·온수 점자표시가 되어 있지 않았으며, 3층 남자 장애인 화장실 대변기 손잡이가 일부 파손된 것으로 확인됨	장애인 편의시설을 개선·확충할 수 있는 합리적인 방안 마련 (통보)
7	시설 관리 (협업 감사)	○ 소방시설 안전관리에 관한 사항 - 「소방기본법」 및 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 등에 따라 아래와 같은 개선사항이 확인됨 <△△사옥> - 지상 2층 ▷▷▷ 등에 설치되어 있는 스프링클러 헤드의 살수 반경이 기준에 미치지 못 하였고,	사옥 소방시설 개선 및 보완 사항에 대한 합리적인 방안 마련 (통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- 4층 국민연금공단 ◁◁◁센터 내 회의실 앞쪽과 8층 ▷▷▷ 출입구의 스프링클러 헤드가 함몰된 것으로 확인됨 - 또한 지하 5층 비상 발전기실의 방화문에 도어체크가 설치되어 있지 않았고, 일부 계단실 및 엘리베이터실 방화문이 완전히 닫히지 않았으며, - 3층 국민연금공단 ○○○과 9층 국민연금공단 ☆☆☆부에 설치된 완강기 지지대는 고정상태가 불량하였고, 8층 국민연금공단 ◁◁◁실 내 완강기는 장애물에 가려져 비상 상황 시 사용이 어려운 것으로 확인됨 - 아울러, 지상 2층 ◁◁◁, 6층 ☼☼☼ 등의 유수검지 장치실 앞에 장애물이 비치되어 있었고, 5층 ♣♣♣ 회의실 출입구와 8층 ◁◁◁ 출입구의 피난구 유도 등은 점등되지 않은 것으로 확인됨 <○○○사옥> - 지상 1층 주계단과 비상계단의 방화문은 피난 방향으로 문을 열고 나갈 수 있게 설치되어야 하나 반대로 설치되어 있었고, - 전체 층(지하 3층~지상 5층) EPS실의 관통부에 틈새 및 마감 부위에 깨짐 현상이 확인되었으며, 지하 3층 비상 발전기실 방화문의 도어체크가 탈락되어 항상 문이 개방되어 있었음 - 또한 ○○○사옥은 준공 당시 스프링클러 헤드를 설치하는 경우 화재감지기 설치가 면제되는 대상이었으나, 준공 후 새로 허가 받은 공간은 화재감지기를 설치하여야 하는데 3층 국민연금공단 창고는 화재감지기가 설치되어 있지 않았고 - 3층 국민연금공단 □□실에 설치되어 있는 옥내 소화전 앞에 소파가 비치되어 있었음	

순번	분야	지적사항	처분내용
8	시설 관리 (협업 감사)	○ 전기사설 안전관리에 관한 사항 - △△사옥은 산업통상자원부가 제정한 「전기안전 관리자의 직무에 관한 고시」에 따라 아래와 같은 개선 사항이 확인됨 - 2019년에 연차점검(열화상 등 첨단장비 점검)을 실시 하지 않았고, 전기안전 계측장비 대해 교정한 사실이 없으며 안전장구 시험도 실시하지 않았고, - 열화상 진단 부위를 구분하지 않고 부정확하게 측정 (1개소)하였고, 매일 5회 측정하는 N상의 전류를 기록 하지 않았으며, 측정시간이 누락되어 피크 시간대의 변압기 과부하 상태 확인이 불가하였음 - 또한 3상 불평형률이 30%를 초과하였고, 그 결과 각 상별 부하조절이 필요한 것으로 확인되었고, - 600kVA 2대 변압기의 제2종 접지선 누설전류를 측정 하지 않았으며, 2019년 특고압 전기설비에 대한 점검이 누락되었고, 전원품질분석 누락으로 연차점검 시 점검이 필요한 것으로 확인됨 - 아울러, 지하 수전실에 위험표시가 되어 있지 않았고 관계자와 접근금지 표시만 되어 있는 것으로 확인됨	지하 수전실 출입문에 위험표지판을 부착하고 부적정한 사례가 발생 하지 않도록 관련 교육을 실시하는 등 합리적인 방안 마련(통보)
9	계약 및 예산	○ 제세공과금(교통유발부담금, 인지세) 납부에 관한 사항 <교통유발부담금 납부에 관한 사항> - 교통유발부담금 금액은 「도시교통정비촉진법」 제 37조(부담금의 산정기준)에 따라 '부담금 = 시설물의 각 층 바닥면적의 합계 × 단위부담금 × 교통유발 계수'의 산식에 따라 산출하되, 각 지방자치단체 장은 자체 조례에 따라 시설물의 위치·규모·특성 등을 고려하여 단위부담금 및 교통유발계수를 조정 할 수 있고,	①사옥의 교통유발 부담금을 과다 납부 하는 사례가 없도록 합리적인 방안 마련 (통보) ②납부하지 않은 인지세 200,000원 납부 (시정)

순번	분야	지적사항	처분내용
		- 「도시교통정비촉진법」 제38조(부담금의 경감) 및 같은 법 시행령 제24조(부담금의 경감)에 따라 시설물의 소유자가 휴업 등 특별한 사유로 30일 이상 그 시설물을 사용하지 아니한 경우, 차량 5부제 운영 등 교통량을 줄이기 위한 교통량 감축활동을 실시하는 경우 부담금을 경감할 수 있고, 경감률은 지방자치단체별 조례에 따라 달리 정할 수 있는데, - △△사옥은 1층 ★★★(임차인)의 연면적(441.20.m²)에 대해 적용된 교통유발계수가 기타근린생활시설이 아닌 일반음식점으로 착오·과다 부과된 내역을 확인·조정 없이 납부하여 2017년과 2018년에 총 279,020원의 교통유발부담금을 과다 납부함 - 또한 ○○○사옥은 경차주차구획에 해당하는 교통유발 부담금 경감신고·신청서를 관할 구청에 제출하지 않아 2017년과 2018년에 총 679,560원의 교통유발 부담금을 과다 납부함 <인지세 납부에 관한 사항> - 「인지세법」 및 같은 법 시행령 등 관련 법령에 따라 1천만원을 초과하는 계약서를 작성할 때에는 계약금액별로 일정금액의 인지세를 납부하도록 규정하고 있는데, - △△사옥의 관리·운영을 위해 체결한 1천만원 초과 계약 총 19건을 확인한 결과, 200,000원(10건)의 인지세를 납부하지 않음	
10	계약 및 예산	○ 시설공사 계약체결 적정성에 관한 사항 <공사업체 면허보유 여부 확인에 관한 사항> - 「건설산업기본법」 및 같은 법 시행령에 따라 사옥 관리 담당자는 공사에정금액이 15백만원 이상인	관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의 조치(주의)

순번	분야	지적사항	처분내용
		전문공사(종합공사는 5천만원 이상)를 추진할 때에는 건설업자의 면허 보유여부를 미리 확인하고 유자격 업체와 계약을 체결함으로써 안전하고 책임있는 시공이 이루어지도록 관리·감독하여야 하는데, - △△·◎◎사옥은 총 3건(△△ 2건, ◎◎ 1건)의 공사를 추진하면서 전문공사업(실내건축 등)에 필요한 면허를 보유하고 있지 않은 무등록업체와 계약을 체결하는 등 계약 시 시설공사에 필요한 면허 확인을 소홀히 함 <전기공사 분리발주 미이행에 관한 사항> - 「전기공사업법」 및 같은 법 시행령에 따라 사옥관리 담당자가 전기공사가 포함된 실내공사 등을 추진할 때에는 공사금액과 상관없이 전기공사 부분은 전기공사업 등록업체에게 분리발주하여 안전하고 적절한 시공이 이루어지도록 관리·감독하여야 하는데, - △△·◎◎사옥은 전기공사가 포함된 11건(△△ 9건, ◎◎ 2건)의 공사 계약(5백만원 이상)을 추진하면서 전기공사 부분을 분리발주하지 않았고, 전기공사 면허를 보유하고 있지 않은 일반 공사업체와 일괄하여 계약을 체결하는 등 관련 업무를 소홀히 함	
11	임대 관리	○ 입주업체 내부개조공사 승인 업무에 관한 사항 - 「국민연금 사옥관리에규」 및 「임대차계약일반조건」 등에 따라 사옥관리 담당자는 임대계약 체결 시 입주자에게 내부개조공사 승인절차를 안내하고, 승인 요청이 있을 시에는 설계서, 공사비내역서 등을 요구하여 사옥시설의 통일성과 전기공사업 면허소지자의 시공 등을 종합적으로 검토하고 내부개조공사 승인 여부를 판단하여야 하는데, - △△사옥은 입주업체인 ★★(2017.5월 입주)와 ☆☆(2018.6월 입주)의 경우 입주 전 내부개조공사를 실시	관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 '주의 조치(주의)

순번	분야	지적사항	처분내용
		하였고, ◁◁◁의 경우 계약기간 중 임대 면적 변경 (2019.4월 변경 계약)으로 내부개조공사를 실시하였음에도 해당 승인 절차를 누락함	
12	임대 관리	○ 사옥의 임대 재계약에 관한 사항 - 사옥 임대업무담당자(분임자산관리담당)는 임대기간 만료 3개월 전(2016년 당시는 2개월 전) 임대조건 및 방법을 결정하여야 하고, - 공단 ■■■■(자산관리담당)은 「임대업무처리기준」에 따라 사옥임대운영과 관련하여 임대운영관련 각종 지침을 작성하여 시달하여야 하는데, - △△사옥은 감사 대상기간 동안 총 8건의 재계약에 대해서 임대조건 통지 및 계약협의 절차 없이 동일 조건으로 자동 연장(1년)하는 묵시의 갱신*을 추진한 것으로 확인됨 * 임대계약 「임대차계약일반조건」에 따라 임대기간 만료 3개월 전까지 임대차계약의 종결 또는 조건 변경의 의사를 통보하지 않을 경우 본 계약과 동일한 조건으로 1년간 연장한 것으로 봄 - 이와 관련, ■■■■단은 임대사옥에서 기존 입주업체와 재계약 시 세부 업무처리절차(임대조건 통보의무, 계약협의 의무 등)를 정하고 있는 기준을 현재까지 마련하지 않았고, - 임대사옥에서 기존 입주업체와 재계약 시 묵시의 갱신이 발생하고 있는 것을 인지하고 있었음에도 불구하고 묵시의 갱신이 반복되지 않도록 유선 안내만 했을 뿐 「임대업무처리기준」에 세부 업무처리절차를 정하거나 임대사옥에 묵시의 갱신이 발생하지 않도록 유의사항을 안내(문서)하는 등의 적극적인 조치는 취하지 않았으며, - 그로 인해 임대사옥에서는 임대기간 만료 3개월 전까지 조건변경의 통보 및 협의과정 없이 여전히 묵시의 갱신을 추진하고 있는 실정임	재계약시 묵시의 갱신이 발생하지 않도록 “임대기간 만료 후 재계약 시 업무처리절차”에 대한 세부 기준을 수립하는 등 합리적인 방안 마련(통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
13	임대 관리	○ 임대업무처리 기준에 관한 사항 - 사옥 임대업무 담당자는 개정된 「임대업무처리기준」에 따라 2019. 12. 20. 이후 신규 임대계약 건(재계약 건 포함)부터는 변경된 기준(연10% 연체료율, 개선 이행 기간 부여)을 적용하여 임대계약 업무를 추진하여야 하나, - △△사옥의 경우 2019. 12. 20. 이후 기존 입주업체와 재계약한 3건 중 2건(△△△, △△△)은 기존 계약 조건(연20% 연체료율, 개선 이행기간 미부여)을 그대로 적용한 반면, 1건(◁◁◁)은 개정된 기준(연10% 연체료율, 개선 이행기간 부여)을 반영하여 임대 재계약을 체결한 것으로 확인되는 등 입주업체마다 기준이 다르게 적용된 사례가 확인됨 - 이와 같은 업무처리가 가능했던 이유는 「임대업무처리기준」 부칙 제3항(기준적용 등에 따른 적용특례)에 “재계약 시에는 기존 계약 조건을 그대로 적용 할 수 있다.”라고 규정하고 있어 사옥 임대업무 담당자는 2019. 12. 20. 이후 기존 입주업체와 재계약 시 개정전의 「임대업무처리기준」(연20% 연체료율, 개선 이행 기간 미부여)을 적용할 수도 있는 것으로 확인됨 - 이처럼 임대차 거래관행 개선을 위해 개정된 「임대업무처리기준」의 적용 기준이 불명확하여 사옥 임대업무 담당자가 기존 입주업체와 재계약 업무를 추진하는 과정에서 혼선이 발생되었으며, - 모호한 적용 기준으로 인해 동일한 사옥 내에서 입주업체마다 연체료율 및 계약해지 조항이 다르게 적용될 수 있는 것으로 확인됨에 따라 임대조건의 공정성 및 형평성이 훼손되는 문제도 발생할 수 있음	재계약 시에도 임대차 거래관행 개선 내용이 반영되도록 명확한 기준 마련(개선)

순번	분야	지적사항	처분내용
14	기타	○ 자동심장충격기(AED) 관리·운영에 관한 사항 - 「응급의료에 관한 법률」 제47조의2(심폐소생을 위한 응급장비의 구비 등의 의무) 및 보건복지부 「공공장소 및 다중이용시설의 자동심장충격기 설치 및 관리 지침」에 따라 자동심장충격기는 일정 규격의 보관함에 담아 누구나 사용할 수 있도록 공개된 장소에 설치하되, 건물 입구에 자동심장충격기가 설치되어 있음을 알 수 있도록 설치 안내표시를 부착하여야 하고, 건물 내부에서도 필요한 사람들이 신속히 이용할 수 있도록 설치 장소를 쉽게 알 수 있는 유도 안내판을 설치하여야 하며, - 또한 자동심장충격기를 관리하는 책임자를 보건, 인력 관리 또는 안전관리를 담당하는 사람 중에서 1인 이상(정·부)를 지정하여야 하고, 관리책임자는 장비관리 및 사용법 숙지, 사용자 교육 수립 등을 실시하여야 함 - 한편, 공단은 「응급의료에 관한 법률」에 따른 자동심장충격기 의무설치 기관은 아니지만 직원 및 내방고객의 생명과 안전을 위해 본부 및 지역본부에 자동심장충격기 설치하였으나, - △△사옥은 건물 입구에 안내표지와 사옥 내 유도 안내판이 부착되어 있지 않아 내방민원 또는 직원의 응급상황 시 자동심장충격기 설치 유무 및 위치 등을 확인하기 어렵고, - 관리책임자가 선임되어 있지 않아 자산취득일(2017.12.27.) 이후 2년이 경과하였음에도 소모품인 패드(유효기간 2년)를 교체하지 않는 등 장비관리를 소홀히 한 것으로 확인됨 - 이와 관련, 해당업무와 관련하여 소관부서인 ■■단은 본부 안전보건경영지침서 중 “응급처치	자동심장충격기 관리·운영 기준을 수립·시달하는 등 합리적인 방안 마련 (통보)

순번	분야	지적사항	처분내용
		실시지침(NPS-MS-G-015)”에 매월 1회 이상 자동심장 충격기 정기점검 및 본체·부속물 등 청결, 손상상태 등을 확인하여 항상 사용 가능하도록 관리책임자의 역할을 부여하고 있으며, - 관리책임자로 선임된 자는 최소 2년마다 교육을 받아 사용법 및 관리법을 숙지하도록 규정하고 있으나, 이는 본부에만 적용되는 기준이며 각 지역 본부에 적용되는 기준은 아직 마련되어 있지 않은 것으로 확인됨	