

어린이놀이시설 관리실태 합동점검 결과

<2018. 10. 18.(목) 우성협 감사담당>

청렴TF 시민위원과 합동으로 이용자의 눈높이에서 주요 어린이 놀이시설에 대한 관리 실태를 점검한 결과 보고임

□ 관련근거

- 감사탐-2074호 “어린이놀이시설 관리실태 합동점검 계획”(18.10.11.)

□ 점검개요

- 기 간 : '18. 10. 16. ~ 17. / 2일간
- 대 상 : 어린이놀이시설 33종(대공원 12, 가족 3, 어린이테마 18)
- 점 검 자 : 청렴T/F 위원 6명(서○○, 유○○, 직원 4명)

□ 점검총평

- 시설별로 법적 기준을 준수하고 자체점검을 통한 안전사고 예방에 만전을 기하고 있으나, 이용자의 관점에서는 일부 미비점이 발견
- 대공원 산림놀이시설은 설치 15년이 경과하여 흥미 유발요인 감소로 이용률이 낮고 노후화가 빠르게 진행중이므로 장기적 대안 마련 필요
- 어린이테마파크는 해변에 위치하여 염분으로 인한 금속재 부식이 심하므로 대체 재료 사용 또는 방식(防蝕)관리가 필요할 것으로 사료

□ 점검결과

부 서 명	계	처 분 사 항				비고
		주 의	시 정	권 고	현지시정	
계	9	-	3	6	-	
울산대공원관리처	5	-	1	4	-	
가족문화센터	2	-	2	-	-	
어린이테마파크	2	-	-	2	-	

□ 문제점 및 조치요구사항

문제점 및 지적사항	조치요구사항	처분	비고
① 고래뼈놀이기구 상부 진입사다리 이용 불편 및 사고 위험 - 발 디딤봉의 간격이 넓고 수직으로 가파르게 오르도록 설치되어 어린이가 사용하기에는 부적절 【시민위원 서○○】	놀이기구 외부에서 완만하게 올라갈 수 있도록 사다리 개선 (예산 수반)	권고	울산대공원 관리처
② 그물놀이기구 내 보호자용 의자가 부족하여 불편 【시민위원 서○○】	의자 추가설치 건의 (예산 수반)	권고	
③ 환경테마놀이기구(뽕동산, 그물놀이기구)에 화장실이 없어 어린이 노상방뇨가 빈번하고 이용에 불편 【시민위원 서○○】	화장실 설치 검토 (예산 수반 및 행정절차 이행 필요)	권고	
④ 산림놀이기구 내 특정구간 난간대가 없어 사고 위험 - 어린이 부주의로 추락 우려 【시민위원 유○○】	안전난간대 설치 (예산 수반)	권고	
⑤ 잉어놀이기구 스페이스 넷 지지철물 노출로 사고 위험 - 지지철물(턴바클)의 노출로 어린이 발에 걸려 창상 등 위험	노출부위 쿠션 재질 마감 또는 매립	시정	

문제점 및 지적사항	조치요구사항	처분	비고
⑥ 탁아방내 자연환기 미실시로 실내 공기질이 저하 - 탁아방이 지하에 위치하여 습하고 곰팡이 발생으로 유아의 건강에 악영향 우려 【시민위원 유○○】	수시로 자연 환기와 채광을 실시하여 쾌적한 실내 환경 유지 (방향제 사용 지양)	시정	가족문화 센터
⑦ 탁아방 아이책상 모서리 위험 - 책상 모서리가 날카로워 유아의 부주의로 창상 등 사고발생 위험 【시민위원 유○○】	모서리 쿠션재 부착	시정	
⑧ 야외놀이기구 이용방법 등 안내판 없어 불편이 예상 - 점토놀이기구 등 새로운 놀이기구 시설에는 이용안내판을 설치하여 이용객 편의제고 필요	놀이기구별로 이용 안내판을 설치 (예산 수반)	권고	어린이 테마파크
⑨ 시설이 바닷가에 위치하여 염분에 의한 금속재 부식 발생	비금속 마감재로 점진적 교체를 권장	권고	

□ 수범사례

- 그동안 대공원 남문, 정문일원에 비해 상대적으로 이용률이 낮은 동문일원에 핑크물리를 식재(2,000㎡)하여 관광객이 부쩍 늘었음
- 옥외화장실이 청결하게 관리되고 있어 편안하게 시설을 이용하고 있음

【시민위원 서○○·유○○】

□ 행정사항

○ 지적사항에 대한 조치

- 시정사항(예산 불요)은 '18.12.18.까지 조치토록 요구
- 건의·권고사항은 시민의 의견임을 감안하여 부서별 적극 검토

○ 향후계획

- 시민이 공단 운영에 직접 참여하는 열린감사를 확대 시행하여 주민체감 만족도 향상을 위해 노력

□ 첨부

- 점검사진 1부.
- 제출서식 1부.