

## 현지조치사항 통보서

|         |               |
|---------|---------------|
| 처분요구 번호 | 2016년도-54     |
| 수 신     | □□□□처(○○○○팀)  |
| 제 목     | 볼라드 설치 위치 부적정 |

### 지 적 내 용

공사(□□□□처)는 일반도로에서 건물내부로의 차량 강습돌진 등 테러방지를 위하여 대리석 재질의 차량진입방지용 볼라드(58개)를 여객터미널 3층 커브사이드 출입문 입구에 설치하였다.

또한, 교통약자의 이동편의 증진법 제10조(이동편의시설의 설치기준) 및 시행규칙 제2조(이동편의시설의 세부기준)에 따르면 시각장애인의 보행편의를 위하여 시각장애인을 유도할 필요가 있는 곳에는 점형블럭을 설치하고 주출입구와 연결된 접근로에는 선형블럭을 설치하도록 되어 있다.

그런데 공사(□□□□처)가 설치한 볼라드에 대한 사후 관리가 이루어지지 않아 볼라드가 시각장애인 보행유도 점형블록 위에 놓여 있거나 선형블록의 유도방향에 설치되어 있는 등 시각장애인의 보행불편을 초래하거나 보행 안전사고 우려가 있는 것으로 확인되었다.

### 조치할 사항

사장(□□□□장)은 여객터미널 3층 커브사이드에 설치한 차량진입방지용 볼라드가 시각장애인 보행에 방해가 되지 않도록 볼라드의 위치를 조정하시기 바랍니다. (현지조치)

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치할 것을 요구하오니, 빠른 시일내에 조치하시고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2017년 1월 28일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2016년 12월 29일

**감 사 반 장 유 A A(인)**