

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2017(현)-22~23
수 신	터미널시설처 (기계시설팀)
제 목	쓰레기처리장 상부 외기도입덕트 파손 등 (총 2건)

지 적 내 용

귀 처에 대한 “토목,건축시설물 점검 및 보수관리실태 특정감사”를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치하시기 바랍니다.

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 처리기한내 회신하여 주시기 바랍니다.

2017년 9월 20일

감 사 반 장 김 한 선 (인)

직인 생략

요구번호	2017(현)-22	
지적사항	(지하1층 쓰레기처리장) 서측 쓰레기장 상부에 외부공기를 도입하는 알루미늄 복합덕트 파손 및 모서리 부분이 떨어져 쓰레기처리장 공기가 외기덕트로 유입되고 있음	 
조치사항	외기덕트 손상부위를 보수조치하여 실내 공기가 유입되지 않도록 할 것	
요구번호	2017(현)-23	
지적사항	(지하1층 쓰레기처리장) 쓰레기처리장 진입부에 설치된 응축기 핀이 먼지로 막혀 있어 통풍이 불량하며, 쓰레기 처리장 상부에 배기덕트의 그릴이 먼지로 막혀 배기효율이 저하되고 있음	 
조치사항	응축기 핀 및 배기덕트의 그릴을 청소하고 먼지가 과도하게 부착되지 않도록 관리 할 것	