

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2017(현)-40~43
수 신	교통운영처(자기부상철도팀)
제 목	종합관리동 천정 누수 등 (총 4건)

지 적 내 용

귀 처에 대한 “토목,건축시설물 점검 및 보수관리실태 특정감사”를 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정)통보

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치하시기 바랍니다.



불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항


감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 처리기한내 회신하여 주시기 바랍니다.

2017년 9월 20일

감 사 반 장 김 한 선 (인)

직인 생략

요구번호	2017(현)-40	
지적사항	(차량기지 건축물 누수) 종합관리동 2층 복도, 차량정비고 장비실 등 천정 누수로 인하여 건축 물의 안전성을 저해하고 있으며 천 정 텍스에 누수흔적 및 곰팡이 등 발생하고 있음	 (종합관리동 2층 복도)
조치사항	건축물의 누수부를 보수하고 천정텍 스를 교체조치 할 것	 (차량정비 장비실)
요구번호	2017(현)-41	
지적사항	(차량기지내 수목관리) 차량기지내에 수목류 관리상태가 부실하여 식재한 수목 고사 및 생육 상태가 불량하며 미관을 저하시키 고 있음	
조치사항	고사 수목류는 제거하고 시비, 전지 작업 등을 적정하게 하여 관리할 것	
요구번호	2017(현)-42	
지적사항	(차량기지 선로하부 연결통로) 선로하부 연결통로 시공이음부에 누 수가 발생하고 있으며, 보수작업을 하였으나 누수 재발생 및 실런트 들 뜸이 발생하여 재보수 필요	
조치사항	연결통로 시공이음부에 누수가 발생 하지 않도록 보수하고 백태를 제거 할 것	

요구번호	2017(현)-43	
지적사항	(차량기지 폐수처리장 배기팬) 폐수처리시설 배기팬 이상 소음 발생 및 팬 구동벨트가 늘어져 구동효율이 낮은 상태임	 
조치사항	소음발생 원인을 파악하여 조치하고 팬 구동벨트의 장력을 적정하게 유지하도록 할 것	