

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2019-모-20	처분요구일자	2019. 08. 27
처 분 종 류	통보(업무수행지원금 지급)		
관 계 부 서	ㄷㄷㄷㄷ처(ㄴㄴㄴㄴ팀)		
제 목	(모범사례) 계류장 포장 및 급유시설 개선		

모 범 내 용

ㄷㄷㄷㄷ처 ㄴㄴㄴㄴ팀은 활주로 등 이착륙시설 유지관리, Airside 토목구조물 유지관리 및 계측관리 등의 업무를 담당하고 있다.

활주로 등 이착륙시설중 여객계류장 및 화물계류장의 콘크리트 포장시설은 공용기간 19년 경과에 따라 표면균열 등의 요인으로 포장보수 시기가 도래함에 따라 순차적으로 포장보수를 시행하고 있다.

한편, 계류장 포장시설 내에 설치된 급유피트는 콘크리트 포장의 온도변화에 따른 수축·팽창 등의 요인에 따라 급유피트내의 FRP 박스 이동 및 변형 발생으로 밸브와 간섭이 발생되었으나, 보수를 위해서 콘크리트 포장을 철거하여야 하는 문제가 발생하였다.

이에 따라, ㄴㄴㄴㄴ팀과 ㄱㄱㄱㄱ팀간 협업을 통하여 포장보수공사 시행시 급유피트 개선내용을 포함하고, 급유피트 박스 주변에는 철근콘크리트보호공을 설치하는 것으로 계획을 수립하였다.

그 결과, 별도 발주시 발생될 수 있는 공종간 인터페이스를 해결하고, 통합발주를 통하여 매몰비용 최소화 및 하자책임을 명확하게 하였을 뿐만 아니라, 급유피트 박스 주변에 철근콘크리트보호공 설치를 통하여 유지관리 비용도 절감하게 되었다.

조치할 사항

계류장 포장보수공사시 관련부서 협업을 통하여 급유피트 개선내용을 통합하여 발주함으로써 매몰비용절감, 인터페이스 최소화 및 유지관리 효율향상 등을 도모한 VVVVV팀에 업무수행지원금(10만원)을 지급하고자 합니다.(업무수행지원금 지급)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략