

검사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-052	처분요구일자	2020.10.19.
처분종류	권고		
관계부서	○○○○처(◇◇◇◇팀)		
제 목	이동형 X-Ray 검색장비 관리개선 필요		

지 적 내 용

○○○○처(◇◇◇◇팀)는 항공기내 폭발물 위험 상황 발생 시 격리주기장 또는 지정된 장소에서 승객과 수하물에 대한 보안검색을 위해 이동형 X-Ray 검색장비))를 운영하고 있으며, 자회사인 △△△△(주)의 항공보안검색요원은 과업내용에 따라 이동형 X-Ray 검색장비를 사용하여 검색 업무를 수행하고 있다.

항공보안장비(이하 “검색장비”)를 효율적으로 관리하고 운용하기 위하여 필요한 사항을 규정하고 있는 국토교통부의 『항공보안장비 종류, 운영 및 유지관리 등에 관한 기준』 고시(제2020-455호)에 따르면 검색장비 운영자는 정상적인 작동을 위하여 정기점검(일일, 주간, 월간, 분기, 반기, 연간)과 특별 점검을 실시하여야 하며, 장비가 검색에 사용되기 전 정상작동 여부를 확인하는 일상점검을 장비 사용자가 실시하도록 할 수 있다고 규정하고 있다.

이에 따라 이동형 X-Ray 검색장비 운영자인 ○○○○처(◇◇◇◇팀)는 유지보수 자회사인 ▽▽▽▽▽▽를 통하여 고시에서 정한 정기점검 및 특별점검을 실시하고 있으며, 검색장비를 사용하고 있는 △△△△(주)의 항공보안검색요원에게는 장비의 당일 사용유무에 상관없이 X-Ray 작동상태, 차량의 내외부 및 주유상태, 발전기 작동과 연료 보충상태 등의 점검항목을 설정하여 일상점검을 실시하도록 업무를 부여하고 있다.

그런데 검색장비 사용자인 항공보안검색요원의 일상점검 실태를 확인한

1) 이동형 X-Ray 검색장비(1식 운영 중) 구성: 검색용 X-Ray, 5톤 트럭, 비상용 발전기 등

평상시에는 X-Ray 검색장비가 검색에 사용되기 전에 일상점검을 정상적으로 실시하고 있었으나, 우천시에는 비 들이침 등에 의해 장비가 훼손될 가능성이 있다고 판단하여 X-Ray 작동상태에 한해 점검을 실시하지 않고 있으며 사용 횟수가 만치 않아 차량 및 발전기의 연료 주유량이 10~20% 미만으로 점검 되었음에도 즉시 보충하지 않고 있는 것으로 나타났다.

그러나 이동형 X-Ray 검색장비는 기상상황과 관계없이 상황 발생시에는 반드시 사용하여야 하는 장비이며 경우에 따라서는 빈번하게 장시간 사용될 수도 있으므로 우천시 X-Ray 작동상태 점검 방법에 대한 개선 대책 마련 및 주유량에 대한 보충 기준을 설정하여 관리하는 것이 필요한 것으로 판단된다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○○처(◇◇◇◇팀)는 실내주차장이 마련되어 있지 않아 우천시 X-Ray 작동상태 점검을 실시하지 않고 있으며 이동형 X-Ray 검색장비의 차량 및 발전기는 특성상 소량의 연료만으로도 운용이 가능하다고는 하였으나, 갑사 지적사항을 반영하여 우천 시 장비점검 방안, 차량 및 발전기의 주유 관리상태 등에 대한 개선 방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(○○○○처장)은 이동형 X-Ray 검색장비는 특수한 상황에 사용되는 중요 장비이므로 기상상황에 관계없이 일상점검을 실시하는 방안 및 차량, 발전기의 주유 관리 개선 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략

2) 차량 및 발전기 연료 미보충 기간: 2020.08.01.~2020.08.31.