

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2020(현) - 099 ~ 103
수 신	☐처(☐팀, ☑팀)
제 목	코로나-19 감염방지 조치 미흡 등 (총 5건)

지 적 내 용

2020년 혹서기 폭염 대응, 안전 관리, 코로나-19 대응 등에 대한 현장 안전감찰(특정감사)을 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보함

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등) 조치하여 주시기 바랍니다.


불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 **2020년 8월 31일까지** 회신하여 주시기 바랍니다.(조치에 1개월 이상 소요시에는 조치계획을 수립하여 회신하고 조치 완료후 결과 회신할 것)

2020년 7월 31일

감 사 반 장 A(인)

직인 생략

요구번호	2020(현) - 099		(☑)팀
지적사항	고압가스 보관관리 미흡(ㄱㄱ공사) - 위험물저장소 보관품목 및 수량이 명시되어 있지 않으며, 고압가스 용기가 외부에 보관되어 있음		
조치사항	- 위험물의 적정 관리를 위하여 보관 품목 및 수량을 표시하는 등 위험물 관리 철저 필요		
요구번호	2020(현) - 100		(☑)팀
지적사항	폭염 대비 보냉용품 수량 부족(ㄴㄴ공사) - 폭염 대비하여 현장 근무자용 보냉용품인 아이스조끼 보유수량(10개)이 근무자 수에 비해 부족		
조치사항	산업안전보건공단 「현장 안전보건관리 가이드라인」 등에서 권고하는 근로자 온열질환 예방을 위해 아이스조끼 적정 수량 확보		
요구번호	2020(현) - 101		(☑)팀
지적사항	밀폐공간 작업시 CO²가스 농도 미측정(ㄷㄷ 신축공사) - 밀폐공간 작업프로그램에 따라 안전보건 작업일지를 기록하고 있으나 유해가스 3종 중 CO ² 는 농도 미측정		
조치사항	관련 법규(「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제618조 및 제619조)에 따라 밀폐공간 작업시 CO ² 가스 농도 측정 시행		

[illegible]