

통 보 사 항

일련번호 20공급(종합) - 12

제 목 배관이설 철거배관 재 피복 기준 불합리

소 관 처 ●●●●처

관 계 부 서

내 용

●●●●처 ○○○○부는 천연가스공급배관 이설 기본계획을 수립하고 지역본부는 세부시행계획에 따라 천연가스배관 이설공사 수행하고 있다.

지역본부 “상태판정위원회”는 철거된 배관에 대해 「자재관리규정」에 따라 배관의 상태를 분류¹⁾하여야 하고, “불용결정위원회”는 “상태판정위원회”에서 결정한 바에 따라 해당 배관을 폐기 또는 매각 등으로 처분 하여야 한다.

또한 지역본부는 모재 손상이 없는 30인치 이상 철거배관의 경우에는 「주배관 이설공사 철거배관 재 피복기준」에 따라 재 피복 여부를 판단하여야 한다.

그런데 지역본부는 재 피복된 철거배관의 품질검증에 대한 기술이 정립되지 않아 「자재관리규정」의 절차에 따라 수리는 가능하나 수리 사용함이 비경제적인 자재로서 매각가치가 있는 자재로 배관 상태를 분류하고 해당배관을 매각처리 하였다.

그래서 이설공사 철거배관에 대한 처리기준이 「자재관리규정」과 「주배관 이설공사 철거배관 재 피복기준」이 서로 상이함에 따라 현장 여건을 감안한 기준을 개정할 필요가 있다.

1) 철거배관의 상태를 자재관리규정 시행세칙 제70조(불용대상자재 인정기준)에 따라 분류

조치할 사항

●●●●처장은 현장여건을 반영하여 관련기준을 개정하시기 바랍니다. (통보)