

서울지역본부 현지조치 통보서

연번	제 목	내 용	조치할 사항
1	○ 상업시설 영업 관리에 관한 사항	- 항공지원센터 상주직원식당·커피전문점 운영자(○○(주))와의 임대차계약 사항 중 커피전문점(상호명 : △△)의 경우 임대구역(105.6㎡)을 초과하여 서랍장(1개), 테이블(1개), 의자(2개) 등의 집기류들을 설치하여 운영하고 있음 - 김포공항 국내선 여객터미널 격리대합실 3층에 있는 스낵 입점업체(▲▲)는 공사로부터 별도 허가 없이 임대면적을 초과하여 매장을 운영하고 있어 이에 대한 조치가 필요함	- 상업시설의 임대 면적 등 임대차계약 사항을 준수하도록 즉시 조치하시기 바랍니다.
2	○ 여객터미널 운영 관리에 관한 사항	- 국제선터미널 격리 대합실(2층) 내 행사홍보 기한이 경과한 X-배너(1EA) 방치로 인해 터미널 미관을 훼손 (내용 : '추억의 사진공모전') - 국내선터미널 일반대합실(3층서편) 상업시설 ■■이 기둥 및 벽면 등을 이용하여 승인받지 않은 안내사인물(6매)을 무단 부착하여 터미널 미관을 훼손 (부착물내용: '약', '藥')	- 국제선터미널 내 기한이 경과하여 방치되어 있는 불필요한 배너를 즉시 철거하시고, 국내선터미널 상업시설(약국) 운영자의 무단부착 안내사인물의 경우는 운영자와 조속한 협의 등을 통해 적절한 조치(위치·동선 안내 배너 설치 등)를 취하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
3	○ 사진촬영 허가대장 작성 오류	- 공사 보안업무규정 제103조 제6항에 따라 공사 보안담당부서장은 사진촬영을 허가하였을 때에는 보안입회감독자를 지정하여 감독케 하고, 그 결과를 사진촬영허가대장에 기록·유지토록 하여야 하며, 공항시설사용료 징수 규정에는 촬영료를 부과하도록 되어 있어 사진촬영 허가대장은 누락 등이 발생하지 않도록 정확하게 관리하여야 함 - '17~'18년 사진촬영 허가대장과 촬영료 징수 내역을 비교한 결과, '17년 허가대장 1건 오류(취소내역 미기재), '18년 허가대장 1건 오류(징수내역 미기재)가 있었음	- 사진촬영 허가대장 오류를 정정하고, 유사한 사례가 발생하지 않도록 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.
4	○ 화물청사 입점업체 관리 관련 사항	- 임대면적 외 공간(공실, 복도 등)에 무단점유한 시설물(운동기구)에 대해 철거 등 조치 필요 (위치 : 화물청사 0000호) - 업무시설 사무실 상단에 위치한 재산관리 목록표가 업체의 인테리어 등으로 인해 제거된 사례가 있어 재산관리 효율성을 위해 부착토록 조치 필요 - 공실 자물쇠 시건장치 고장에 따른 조치 필요	- 무단점유 시설물 철거, 재산관리 목록표 부착, 공실 자물쇠 시건장치 수리 등의 조치를 이행하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
5	○ 업무용 차량(대여) 정기점검 관련 사항	- 차량 임대차 계약조건 제8조에서는 '업무용 차량은 안전운전을 위해 월 2회 이상 정기 점검을 실시하여야 한다.'라고 명시하고 있음. 이에 따라 계약상대자(▲▲)가 실제 정기 점검을 실시하고는 있으나, 점검 내용은 계약상대방에 의해서만 관리되어지고 있어, 공사 담당부서 차원의 체계적인 관리가 필요함	- 체계적인 업무용 차량 관리를 위해 정기점검 관리대장 운영하시기 바랍니다.
6	○ 감가상각 내용연수 적용에 관한 사항	- 유형자산의 감가상각 시 공사가 세무관청에 신고한 내용연수에 따라 구축물의 경우 15년의 내용연수를 적용하고, 구축물 중 포장 공사의 경우 10년을 적용하게 되어 있음. - '김포공항 구내도로 포장보수 공사(2017년)'의 경우 10년의 내용연수를 적용하여야 하나 15년을 적용하였고, '김포 신동력동 출입문 개량공사(2018년)'의 경우 15년을 적용하여야 하나 10년의 내용연수를 적용하였음.	- 해당 공사에 대한 감가상각 내용연수를 수정하여 적용하시기 바랍니다.
7	○ 잡이익 계정에 관한 사항	- 2018년에 불용품(기타유형자산) 매각 시 발생한 이익 7,406,789원을 유형자산처분이익이 아닌 잡이익으로 처리함	- 해당 거래에 대하여 잡이익을 유형자산 처분 이익 계정으로 대체하는 회계처리를 하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
8	○ 시설공사 안전관리 부적정	- 김포공항 고가도로 보수보강공사(현재 시행 중)의 현장을 확인한 결과 차량 이동이 빈번한 국제선 고가도로 지역에 공사시행 안전표지판을 설치하지 않고 공사를 시행하고 있었음.	- 시설공사 시행 시 차량이용자가 공사구역 사전 인지가 가능하도록 안전시설물을 충분히 설치한 후 작업하시기 바랍니다.
9	○ 시설공사 자재 품질 관리 확인 소홀	- '17년과 '18년 시행완료한 '김포공항 구내도로 포장보수공사'에 납품된 아스콘에 대하여 레미콘/아스콘 품질관리지침 제11조에 따라 납품 송장에 현장 도착시간 및 인수자 서명을 하도록 하고 있으나 이를 이행하지 않음	- 시설공사 관련자에 대하여 레미콘/아스콘 품질관리지침 내용을 교육하시기 바랍니다.
10	○ 건설공사 참여자 공사실명제 관리 미흡	- '17년 시행완료한 '김포공항 소음피해지역 주택방음시설 설치공사 사업관리용역' 최종완료 보고서에 공사참여자 실명을 수록하였으나 설계자의 실명을 누락 하였음	- 사업관리용역 최종보고서에 누락된 설계자의 실명을 추가하시기 바랍니다.
11	○ 시설공사 품질관리 소홀	- 김포공항 국내선 계류장 주기장(#130) 콘크리트 포장완료 지역을 점검한 결과 양생과정에서 길이 약3m(폭 2mm내외)의 균열이 발생 하였음	- 공사 현장을 확인하여 적절한 보수방안을 수립하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
12	○ 시설공사 야간 조명시설 설치 미흡	- 김포공항 유도로(B1)PC콘크리트 블록 설치 공사 야간 현장점검 결과 작업구역의 조명 시설 부족으로 차량, 장비, 크레인, 작업인력 (20~30명/일)의 식별이 불분명 하여 안전 사고 발생이 우려됨	- 공사 현장을 확인하여 조명시설 보완 후 작업하시기 바랍니다.
13	○ 국제선 스카й파크 전면 보도시설 관 리 미흡	- 김포공항 스카이파크 분수대 전면지역 보도 포장(투수콘)이 노후화로 인하여 골재분리가 심하여 차량도로로 골재가 흘러내리고 일부 는 우수맨홀로 들어가고 있으나 보수하지 않고 있음(수량 : 길이 60m, 폭 2m 120m ²)	- 해당지역 현장 확인 후 보수계획 수립 후 개 선하시기 바랍니다.
14	○ 국내선 동력동 초소 측면 철거품 및 폐목재 정리	- 국내선 동력동 초소 측면에 방치되어 있는 폐목재 박스, 철판, 자전거 거취대 철거품이 방치되고 있음. - 이와 관련하여 미관상의 문제점 뿐만 아니라 동력동 직원의 안전문제에 영향을 줄 수 있음	- 방치되고 있는 철거품 및 폐목재를 적법하게 처리하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
15	○ 자회사의 부외 자산 무상사용에 따른 업무처리	- 기계시설 분야의 자회사 운영과 관련하여 과업 내용서 제8조(보유장비 및 보호구 관리 등) 제5항에 의거 특정 공기구 등에 대하여 작업능률 향상을 위하여 한시적으로 무상 대여할 수 있다고 정하고 있음 - 이와 관련하여 기계시설 운영에 필요한 전기용 접기, 히터, 해빙기 등 부외자산에 대하여 자회사의 무상사용에 따른 필요한 행정조치(무상사용 품목 인계서 등)가 없이 운영하고 있음.	- 자회사에서 필요한 기계시설 분야 부외자산에 대하여 동 자산의 무상사용을 위한 행정조치를 이행하시기 바랍니다.
16	○ 레이더송신소 화장실 관리관련	- 레이더 송신소 1층 화장실내 세면대 하부장 파손 및 소변기 누수	- 파손된 세면대 하부장 교체 및 누수되는 소변기에 대하여 보수·조치하시기 바랍니다.
17	○ 소음감시센터 서버실 관리	- 소음감시센터 서버(항적취득서버)실에 별도의 장비용 냉방시설이 없으며, 실내온도 측정결과(2018.9.12.) 평균 섭씨 30도로 해당 서버의 과열로 인한 수명 단축 또는 장애가 예상됨 ※ 서버제조업체 의견 : 섭씨 18도 운영필요	- 소음감시센터 서버실에 장비용 냉방시설을 설치하여 적절한 온도를 유지하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
18	○ 통신선로 불량으로 원격감시 미흡	- 신화물청사 변전실에서 운영중인 공항경찰대 변전실 CCTV 원격모니터 화면이 통신선로 불 량으로 화질이 저하되어 있어 보수가 필요함.	- 통신선로 보수를 통해 원격감시에 지장이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.
19	○ 주요장비이력카드 활용 · 기록사항	- 시설의 보수 · 보강사항을 기록하는 이력카드 를 현장에 비치하여 시설 운영시 활용하여야 하나, 일부 현장의 미비치, 법정검사 등 주요 기록사항이 누락됨에 따라 이력카드의 활용 및 관리가 미흡함. * 미비치 : 신 · 구화물청사 기계실 * 기록관리 미흡 : SGBAC 기계실 · 변전실	- 공항안전실-6122(2014.09.05)에 의거하여 이 력카드 작성 및 활용방법에 대한 교육을 실시 하시기 바랍니다.
20	○ 개인정보 보호에 관한 사항	- 개인정보 처리자는 개인정보보호법 제24조(고 유식별정보의 처리제한)에 따라 당사자의 동의 를 받지 않거나 법령에서 구체적으로 허용하 지 않는 한, 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, 서울지역본부 에서는 '17년 '김포공항 항공등화 전원케이블 교체 및 기타공사', '김포공항 관제탑 1층 사무 실 개선 및 기타 전기공사', '김포공항 외곽지 역 보안등 개량 및 기타공사', '김포공항 활주 로중심선등 개량 및 기타 공사', "김포공항	- 개인 고유식별정보(주민등록번호)가 기재된 서 류에 정보를 삭제하고 재발방지를 위한 교육 을 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
		관제탑 지상감시레이더 장비실 개량 전기공사, '김포공항 비상발전기 구매설치', '김포공항 화물터미널 승강기 설치 정보통신공사', '김포공항 주기장지역 영상감시장치 설치공사', 김포공항 국제선청사 광대역통신망 구축, '김포공항 동력동 울타리 레이저스캐너 설치 및 기타 통신공사', 김포공항 외곽울타리 개량에 따른 장력시스템 교체공사, '김포공항 관리지역 녹지 잡초 제거공사', 김포공항 국제선 실내조경공사, 김포공항 외곽울타리 개량공사'의 착공계 제출 서류 중 '현장대리인 경력수첩 사본', '현장대리인 재직증명서'에 개인 고유식별정보(주민등록번호)가 처리(기재)되어 있음	
21	○ 산업안전보건 관리비 사용내역 정산에 관한 사항	- '17년 시행완료한 '김포공항 외곽지역 보안등 개량 및 기타공사'의 산업안전보건관리비 사용내역 중 사용불가항목인 안전시설비(공사안내판) 사용 지급(사용불가항목 사용금액 회수조치 : 294,998원)	- 부당하게 지급된 산업안전보건관리비를 회수하고 재발방지를 위한 교육을 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
22	○ 현장 비상발전기 관리에 관한 사항	- 서울지역본부에서는 공항운영을 위하여 비상발전기 35대(이동용 발전기 포함)를 관리·운영 중에 있고, 비상시 발전기 가동을 위한 발전기 시동용 축전지의 상태를 예방점검카드(PMI)에 따라 점검을 하고 있으나 항공등화제어소 G8 및 G9, 항공등화관리소 G2 발전기의 경우, 발전기 시동용 축전지 점검 표시창이 백색(녹색:정상, 흑색:충전필요, 백색:점검필요)을 표시하고 있음	- 비상시 발전기를 즉시 가동할 수 있도록 발전기 시동용 축전지 점검 표시창이 백색인 축전지를 점검하고 향후 비상발전기 일일점검시 표시창 확인을 누락하지 않도록 교육을 실시하시기 바랍니다.
23	○ 부외예비품 관리에 관한 사항	- 물품관리지침 제16조(부외예비품)에 따르면 물품운용장은 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로 저장품 성격을 갖고 있는 물품은 부외예비품으로 전산(ERP)에 등재하여 관리하여야 하나, 서울지역본부에서는 '17년 '김포공항 비상발전기 구매설치' 시 예비품으로 받은 연료필터 및 오일필터를 부외예비품으로 등재하지 않고 창고에 보관하고 있음	- 예비품으로 취득한 물품에 대하여 전산(ERP) 부외예비품으로 등재하여 관리하고 향후 재발방지를 위한 교육을 실시하시기 바랍니다.
24	○ 현장 비상조명에 관한 사항	- 주요 장비실, 수변전실 등에는 정전상황 발생 시 자동으로 점등되는 이동형(충전형) 비상조명등을 설치·운영 중에 있으나 중앙수배전소 2층 GIS실에 설치된 비상조명등은 전원을 차단하였을 때 자동 및 수동으로 점등되지 않음	- 점등불량인 비상조명등을 점검·보수하여 비상시 자동 또는 수동으로 점등할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
25	○피뢰보호기 점검에 관한 사항	- 서울지역본부에서는 「서지보호기·피뢰설비 관리 및 점검기준」에 따라 김포국제공항 계기착륙표지시설을 보호하기 위해 설치되어 있는 낙뢰보호기 및 피뢰설비에 대하여 낙뢰가 집중되는 봄철 및 여름철 연 2회 정기점검을 실시하고 있음 - 피뢰설비 점검시 인하도선, 지지금구 설치상태 등 육안검사만 하고 있으나 제작사 권고사항인 피뢰침 접지저항 측정할 필요가 있음	- 자체점검 시 피뢰침 접지저항 측정 및 기록을 유지하시기 바랍니다.
26	○ 장비 예비품과 재고자산 보관에 관한 사항	- 관제통신소 및 ASDE 현장의 장비 예비품과 재고자산이 구분되지 않고 함께 보관되고 있어 시설관리 시 혼동의 여지가 있음	- 효율적인 물품 관리를 위해 별도의 보관함(캐비닛 등)을 이용하여 재고자산과 장비용 예비품을 확실하게 구분하여 보관하시기 바랍니다.