

2019년도 ☆☆지사 종합감사 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 자회사(협력업체) 지원 비품 관리에 관한 사항 △△지사는 본사에서 시달한 ‘협력업체 편의시설 지원기준 개선알림’ (2016. 7. 19)과 ‘편의물품(비품) 배포 및 유의사항 알람’(2017. 11. 17)에 따라 협력업체;인 ㈜○○○(시설관리분야, 현 ○○(주)), ▽▽(공항운영 분야, 현 ○○(주)), ㈜■■■(보안·경비·EOD) 등 3개 위탁업무 협력업체에 행정집기류 비품(책상, 의자, 컴퓨터, 냉난방기 등 약 12,732천원, 2017. 11. 20. ~ 12. 10)을 지원하였음. - 또한 위 방침문서에 따르면 물품관리자(현장대리인)는 공사 지원 집기류에 대하여 월1회 이상 점검 실시와 관리대장을 기록, 유지하도록 하고 있음. - 그런데, 현 시설관리 및 공항운영분야 자회사인 ○○(주)의 경우 물품명세서 및 관리대장을 비치하고 있음에도 점검결과를 기록하고 있지 않으며, 경비보안분야 협력업체 ㈜■■■의 물품관리자(현장대리인)는 물품명세서와 관리대장을 구비하고 있지 않음. 조치할 사항 : 자회사 및 협력업체 관련 감독부서는 공사에서 지원한 비품이 철저히 관리될 수 있도록 각 분야 현장사무실에 물품명세서 및 물품관리대장을 비치, 점검 및 기록하도록 조치하시고, 향후 자회사로 전환될 경비보안분야 협력업체의 경우에는 계약기간 만료시 공사 담당자가 입회하여 업체간 비품 인수·인계서를 적성하여 분실·훼손 등이 예방, 관리되도록 사전 안내하여 주시기 바랍니다.	총무
2	□ 안내카운터 사이니지 외래어표기 오류에 관한 사항 - 외래어는 외국에서 들어온 말이지만 국어처럼 쓰이는 말로 어문규정에 맞게 ‘외래어표기법’에 따라 표기해야 함. - 그런데 여객터미널 1층 렌터카업체가 운영중인 안내카운터 위치에 공사가 설치한 안내사이니지의 ‘렌트카’ 표기는 ‘렌터카(rent-a-car)’의 잘못된 사용(표준국어대사전)이므로 공사의 대외 이미지를 위하여 올바른 외래어 한글표기로 정정할 필요가 있음. 조치할 사항 : 관련부서에서는 국립국어연구원 외래어표기법 제3장 제1절(영어의 표기) 제10장(복합어)에 근거한 표기법에 따라 ‘렌트카’를 ‘렌터카’로 수정 표기하시기 바랍니다.	총무

연번	내 용	비 고
3	□ 감가상각비 내용연수에 관한 사항 ☆☆지사에서는 2017년 12월 ‘☆☆공항 수배전 및 제어설비 교체공사’ 시 구축물 계정으로 처리하고 10년의 내용연수를 적용하였고, 2018년 9월 신규 구매한 사택에 대해서 30년의 내용연수를 적용하였음. - 그런데 우리 公社가 적용하고 있는 구축물 내용연수는 주차장 등 포장 이외의 경우에는 15년이고, 신규 취득 건축물에 대해서는 50년의 감가상각 내용연수를 적용하고 있음. 조치할 사항 : 감가상각 내용연수를 적정하게 수정 조치하여 주시기 바랍니다.	회계
4	□ 옥내소화전 관리에 관한 사항 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조 (피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리) 제①항 제2호에 의하면 방화시설 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위를 금지 하고 있음. - 그러나 화물청사 1층 옥내소화전함(G-M-48)과 휴대용 소화기 전면에 장애물이 적치되어 있음. 조치할 사항 : 옥내소화전함과 소화기 전면의 장애물을 즉시 이동조치 하시고, 향후 동일사례가 발생하지 않도록 시설관리를 철저히 하시기 바랍니다.	안전
5	□ 연결살수설비 송수구 관리에 관한 사항 「화재안전기준(NFSC 503)」 제4조(송수구 등) 제①항 제6호에 따라 연결살수설비 송수구 표지와 송수구역 일람표가 부착되어 있으나 노후 및 탈색으로 식별이 곤란함. 조치할 사항 : 연결살수설비 송수구 표지와 송수구역 일람표를 식별이 용이하도록 신품으로 교체하시기 바랍니다.	안전
6	□ 주요장비이력카드 기록·관리에 관한 사항 주요시설의 검사, 보수·보강사항 등을 기록하는 이력카드를 현장에 비치하여 시설의 운영시 활용하여야 하나 기계시설 주요장비이력카드의 수리 및 개조내역에는 증빙서 번호, 수리 및 운용처, 담당자 등 기록사항이 누락됨에 따라 이력카드의 기록·관리가 미흡함.	시설

연번	내 용	비 고
	○ 조치할 사항 : 「공항안전실-6122(2014.09.05.)」 “주요시설·장비 이력 관리 시행계획 알람”에 따라 이력카드 작성하여 기록관리를 철저히 하시기 바랍니다.	
7	□ 전기 기계·기구 충전부 방호에 관한 사항 ○ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호)에 준하여 근로자가 아닌 사람의 감전을 방지하기 위하여 분전함 등은 충전부를 방호 하여야 한다고 명시하고 있음. ○ 그러나 여객터미널 출발대합실 2층 방화샷다 제어함(G-B-3) 및 화물 터미널 2층 분전함(R2-1, LP2-1)은 시건이 되어있지 않아 근로자가 아닌 사람의 조작 또는 감전 등의 안전사고 발생 우려가 있음. ○ 조치할 사항 : 충전부가 내장되어 있는 전기 기계·기구의 함은 시건을 철저히 하시어 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	안전
8	□ 보수용 자재 등 반출에 관한 사항 ○ 시설공사, 유지보수용 자재, 기타 비품 등을 사용(철거)후 장비실과 녹지대 등에 다음과 같이 적치되고 있어 시설물 안전관리와 공항 미관을 저해할 우려가 있음. * 1층 도착대합실 전기실 : 전선 및 케이블 * 상주직원 주차장 및 녹지대 : 모래, 건축판넬, 행사용 천막 * 행사용주차장 : 심장자동제세정기 ○ 조치할 사항 : 창고 등 적정장소로 즉시 반출하여 주시기 바랍니다.	운영 시설
9	□ 지하구 방화관리에 관한 사항 ○ 「전기설비기술기준의 판단기준」 제194조(케이블트레이 공사) 제②항 제11호 규정에 따르면 방화구획의 벽, 마루, 천장 등을 관통하는 경우에는 관통부를 불연성 물질로 충전하여 화재가 확산되지 않도록 되어 있다. ○ 그런데 여객청사 지하구 벽체에는 배관 관통부 2개소(2017년 기계시설 개량공사시 배관철거)에 불연성 물질로 충전하지 않고 있다. ○ 조치할 사항 : 지하구 벽체 배관 관통부에 불연성 물질로 충전하여 방화관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
10	□ 현장 점검일지 기록유지에 관한 사항 ○ 「기계시설 운영지침」 제10조(기록유지) 제①항 등에 따르면 시설점검 후 점검결과를 정확하게 기록유지 하도록 되어있으나 6.12(수) 오전 오수정화시설 및 안내감시·교환기 일일점검 후 그 결과를 점검일지에 기록유지를 하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 시설점검 후 기록유지를 철저히 하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	시설
11	□ 측정기기 관리에 관한 사항 ○ 「항행안전시설 측정기기 관리 및 운영지침」 제10조(측정기기 관리) 제②항 별지 2호 또는 「운항지원실-2816(2017.04.13.) “공항전력시설 측정기기 관리계획 시달” 붙임 5에 따라 효율적인 측정기기 관리를 위하여 검교정 일자 등을 기록하는 측정기기 이력카드를 작성·관리토록 명시하고 있으나 기계, 전기, 통신현장에서는 이를 시행하고 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 측정기기 별로 관련 서식에 따라 이력카드를 작성하여 관리하시기 바랍니다.	시설
12	□ 건설공사 산업안전보건관리비 정산에 관한 사항 ○ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)는 건설기술인의 배치)에서 발주자는 수급인이 법 제30조(산업안전보건관리비의 계상 등) 제2항에 위반하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대하여 이를 계약금액에서 조정하거나 반환을 요구할 수 있도록 하고 있음 ○ 그런데 ☆☆지사에서는 ‘☆☆공항 종합상황실 및 기타시설 개량공사’를 시행함에 있어, 계약상대자가 제출한 안전관리비 사용내역을 확인하여 사용불가 항목(안전헬스)에 대한 금액을 설계변경 또는 준공 시정산했어야 하나 이를 소홀히 하여 산업안전보건관리비 366,552원을 부적정하게 지급하였음 ○ 조치할 사항 : 부적정하게 지급된 산업안전보건관리비 366,552원을 회수조치 하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
13	□ 자동 제세동기(AED) 관리 운영에 관한 사항 ○ 자동제세동기 관리운영지침 제4조(자동 제세동기 관리부서) 제2항에는 자동제세동기의 관리부서의 장은 관리책임자 복수(정, 부) 지정 및 관리책임자 부재 시 업무대행자를 지정하도록 하고 있으며, 제17조(자동 제세동기 불용 및 반납처리절차)는 자동 제세동기의 관리책임자는 자동 제세동기 및 관련 물품의 불용 및 반납사유 발생시 물품관리부서에 자동 제세동기 불용 및 반납 신청하도록 하고 있음 - 또한 제19조(자동 제세동기 실적보고)는 관리책임자는 관리책임자 지정(정, 부) 및 변동사항, 자동 제세동기 신고·양도·폐기·이전 등 변경사항을 본사 안전총괄부서로 보고하도록 하고 있음 ○ 그런데 ☆☆지사에서는 자동제세동기 관리책임자 지정(☆☆지사-1678, 2016. 3. 24.)이후 공사 인사발령으로 업무대행자가 타 지역으로 전출되었음에도 담당자를 재지정을 하지 않았고, 자동제세동기 내용연수 초과로 신품으로 교체(☆☆지사-2023, 2019. 4. 3.)하였으나 본사 안전총괄부서에 실적보고를 하지 않았음 ○ 조치할 사항 : 자동 제세동기(AED) 관리운영 지침에 따라 담당자를 재지정하고 제세동기 변경사항을 본사 안전총괄부서에 보고하시기 바랍니다.	안전
14	□ 최루장비 관리책임자 지정에 관한 사항 ○ 최루장비 관리지침 제6조(관리책임자) 제1항에는 관리책임자는 최루장비의 관리·사용에 관한 총괄업무를 담당하며, 분임관리책임자는 관리책임자를 보좌하도록 하고 있으며, 제2항에는 관리책임자는 청원경찰용은 보안업무 담당팀장(팀장이 없을 시 차하위자), 특수경비원용은 현장대리인으로 하도록 하고 있음 ○ 그런데 ☆☆지사에서는 최루장비 관리책임자 변경 지정(☆☆지사-2932, 2017. 5. 15.)이후 공사 인사발령으로 관리책임자가 타 지역으로 전출되었음에도 관리책임자를 재지정 하지 않았음 ○ 조치할 사항 : 최루장비 관리지침에 따라 관리책임자를 재지정하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
15	□ 물품관리에 관한 사항 ○ 물품관리지침 제15조(부외자산 관리) 제1항에는 내용연수가 1년 이상인 물품으로서 구입과 동시에 비용 처리된 경우 부외자산으로 관리하도록 하도록 하고 있고, 제2항에는 부외자산은 유형자산에 준하여 관리하도록 하고 있음 ○ 그런데 ☆☆지사에서는 자동 제세동기가 내용연수가 초과하여 신품(2,090천원, 시설관리유지비)으로 2대를 교체(☆☆지사-2023, 2019. 4. 3.)하였으나, 시설관리유지비로 구매하여 유형자산으로 등재하지 않았고, 교체된 노후품에 대하여 반납절차를 이행하지 않아 감사일 현재(2019. 6. 13.)까지 전산에 등재되어 있음 ○ 조치할 사항 : 물품관리지침에 따라 신규로 구매한 자동 제세동기를 부외자산으로 등재하여 철저히 관리하시고, 노후품은 반납절차에 따라 처리하시기 바랍니다.	물품
16	□ 건설공사 보험료 정산에 관한 사항 ○ 건설산업기본법 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제1항에는 건설공사의 도급계약당사자는 보험료 등의 비용을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 도급금액 산출내역서에 명시하도록 하고 있고, 제3항에는 발주자는 건설업자가 보험료 등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액산출내역서에 명시된 국민연금보험료, 건강보험료 및 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우 그 초과하는 금액을 정산할 수 있도록 하고 있음 ○ 그런데 ☆☆지사에서는 ‘☆☆공항 슬라이딩 게이트 교체공사’를 시행함에 있어, 공사 준공시에 계약상대자가 제출한 보험료 정산내역을 확인하여 감액하여 준공정산하였으나, 공사 원가계산서 작성 오류로 일부 금액(1,063,309원)을 회수 하지 못하였음. ○ 조치할 사항 : 원가계산서 작성오류로 일부 정산하지 못한 보험료 1,063,309원을 회수조치 하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
17	□ 건설공사 현장관리에 관한 사항 - 공사감독규정 제15조(안전관리 및 환경관리) 제1항에는 감독자는 시공자로부터 현장안전관리계획을 사전에 제출 받아 계획대로 시행하는지 여부를 확인하도록 하고 있고, 제2항에는 감독자는 공사로 인하여 대기·수질·악취·분진·소음 또는 진동 등 환경오염이 발생하지 않도록 지도·감독하도록 하고 있음 - 그런데 ☆☆지사에서는 ‘☆☆공항 화물청사 및 기타시설 방수공사’를 시행함에 있어, 감사일(2019. 6. 14.) 현재까지 방수공사 후 발생한 페페인트통 등 지정폐기물을 비가림막 등이 설치된 지정장소가 아닌 화단 수목아래 보관하고 있음 조치할 사항 : 페페인트통 등 지정폐기물을 비가림막이 설치된 지정장소에 보관한 후 관련법에 따라 적법하게 처리하시기 바랍니다.	공사
18	□ 항행안전시설등의 유지관리운영지침에 관한 사항 - 항행안전시설 현장소장은 우리공사 「항행안전시설등의 유지관리운영지침」 제23조(유지보수일지의 검토)에 따라 월 1회 이상 유지보수 일지가 적정하게 작성되었는지 검토하고 서명하여야 하나 ‘19년 5월에 유지보수 일지를 검토하지 않았음 조치할 사항 : ☆☆공항 항행안전시설 유지보수일지 5월분에 대한 검토 및 서명을 하여 관리하시기 바랍니다.	항행 안전 시설 관리
19	□ 항행안전시설 예비품 관리에 관한사항 ☆☆공항 항행안전시설인 U/VHF 송수신기 관련 예비품 UHF 송신기 외 6종목 11개를 보유하고 있고 예비품 랙에 보관하고 있으나, VHF Isolator 1개를 따로 보관하고 있었음 조치할 사항 : 같은 시설에 대한 예비품은 유지보수가 용이하게 하기 위해서 한 곳에 보관하시기 바랍니다.	항행 안전 시설 관리

연번	내	용	비 고								
20	□ 개인정보 처리에 관한 사항 ○ 개인정보처리자는 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리제한)에 따라 당사자 동의를 받지 않거나 법령에서 구체적으로 허용하지 않는 한, 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, 아래 사업관련 서류중 현장대리인계, 인감증명서 등에 주민등록번호가 기재되어 있음 <table> <tr> <td>1</td> <td>☆☆공항 항행안전시설 영상감시장치 구매설치</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>☆☆공항 주차장 캐노피 개량 및 기타공사</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>☆☆공항 기계시설 및 소방시설 교체공사</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>☆☆공항 동력동 내진보강 공사</td> </tr> </table> ○ 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인고유식별정보를 삭제하시고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하시기 바랍니다.		1	☆☆공항 항행안전시설 영상감시장치 구매설치	2	☆☆공항 주차장 캐노피 개량 및 기타공사	3	☆☆공항 기계시설 및 소방시설 교체공사	4	☆☆공항 동력동 내진보강 공사	개인 정보
1	☆☆공항 항행안전시설 영상감시장치 구매설치										
2	☆☆공항 주차장 캐노피 개량 및 기타공사										
3	☆☆공항 기계시설 및 소방시설 교체공사										
4	☆☆공항 동력동 내진보강 공사										
21	□ 정보통신시설 예비품 관리에 관한 사항 ○ ☆☆공항 영상감시장치 구매설치 사업 완료후 예비품(실내고정형카메라 등 20개 품목)을 계약업체로부터 납품받아 자회사(○○(주))에 인계하여 관리하게 하고 있는데 예비품리스트만 있고 사용 및 수리여부를 알 수 있는 예비품관리대장이 없음 ○ 조치할 사항 : 항행안전시설 예비품 관리와 같이 예비품관리대장 기록을 유지하시기 바랍니다.		정보 통신 시설 관리								