

2019년도 동부권 종합감사 결과 현지조치사항 통보

□ **종합감사 기간** : '19.4.1~5.17 (23일간)

□ **대상 사업소** : 부산, 대구, 울산, 항시본, 양양

□ **현지조치사항** : 총 18건 (대구 1, 울산 5, 항시본 2, 양양 10)

□ **공항별 세부내역**

○ **대구사업소 : 1건**

연번	내 용	비 고
1	□ 현장 안전시설 보강 ○ 대구지사 여객터미널 일반대합실 2층 TV 설치 3개소에 TV 전원선 등을 보호하고 여객의 감전사고 예방을 위해 설치한 몰드의 커버가 없거나 파손되어 있음. ○ 조치할 사항 : 시설안전 및 여객의 감전사고 예방을 위하여 TV 전원선 등을 보호하도록 몰드를 보강하시기 바랍니다.	안전

○ **울산사업소 : 5건**

연번	내 용	비 고
1	□ 레이다송수신소 시설관리에 관한 사항 ○ 레이다송수신소내에 소화약제 수동조작함 및 방출표시등이 탈색되고 훼손(녹슬음)되어 미관이 저해되고 화재발생시 미작동될 우려가 있음. ○ 조치할 사항 : 소화약제 수동조작함 및 방출표시등의 녹슬음을 제거하고 화재발생시 조작이 원활할 수 있도록 시설관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
2	□ 여객청사 및 울산비행교육원 우수배관(홍통)에 관한 사항 ○ 여객청사 옥상 우수배관 주변에 먼지 등 이물질이 퇴적되어 있으며, 울산비행교육원 우수배관은 낙엽이 퇴적되어 있어 우기철 배수가 되지 않을 우려가 있음. ○ 조치할 사항 : 우수배관 및 주변을 정비하여 우기철 안전사고가 발생하지 않도록 시설관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	안전
3	□ 현장 점검일지 기록유지에 관한 사항 ○ 「기계시설 운영지침」 제10조 제①항에 따르면 시설점검 후 점검결과를 정확하게 기록유지 하도록 되어있으나 5. 8.(수) 오전 기계시설 점검 후 그 결과를 기계설비 종합일지에 기록유지를 하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 시설점검 후 기록유지를 철저히 하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	시설
4	□ 안전보호구 관리대장에 관한 사항 ○ 안전보호구 관리대장은 공항시설 서비스 위탁관리 일반과업내용서 제 9조 제③항의 서식 2에 따라 작성하고 기록관리를 하여야 하나, 기계, 전기, 통신현장의 안전보호구 관리대장은 상기 서식 2와 상이한 서식을 사용하고 있음. * 구입연월일, 비치장소 기록에 대한 관리내용 누락 ○ 또한 전기, 통신현장에서는 효율적인 측정기기 관리를 위하여 검교정 일자 등을 기록하는 측정기기 이력카드를 작성·관리하고 있으나, 기계현장에는 이를 시행하고 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 안전보호구 관리대장은 과업내용서 서식 2와 동일하게 작성·관리하시고, 기계현장에서도 측정기기 이력카드를 작성·관리하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
5	□ 구내식당 시설물 안전관리에 관한 사항 ○ 구내식당 1층 식자재 창고 벽면에 설치되어 있는 전기 배선용 정크션 박스의 커버가 분리되어 있고 박스 내부의 전선은 충전부가 절연처리되지 않고 노출되어 있어 감전 등의 안전사고 발생이 우려됨. ○ 조치할 사항 : 전선의 충전부는 절연처리를 하시고 박스의 커버를 부착하시어 안전사고 예방에 철저를 기하시기 바랍니다.	안전

○ 향로시설본부 사업소 : 2건

연번	내 용	비 고
1	□ 스프링클러 소화설비 송수구 관리에 관한 사항 ○ NFSC 103 제11조(송수구) 제4항에 의하면 스프링클러 소화설비 송수구에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 송수압력범위를 표시한 표지를 설치토록 하고 있음. * NFSC : National Fire Safety Codes (국가화재안전기준) ○ 그러나 ATCC의 스프링클러 소화설비 송수구에 설치된 송수압력범위 표지가 노후, 퇴색되어 인식이 불가능한 상태임. ○ 조치할 사항 : 노후된 송수압력범위 표지를 교체토록 하며, 설치시 외부에서 인식이 가능한 위치에 설치하시기 바랍니다.	안전
2	□ 기계실 관리에 관한 사항 ○ 공기조화기가 설치된 기계실에는 회전 구동하는 장비의 특성상 주변 청결을 유지해야 장비 효율적 운영이 가능하며 또한 운영 및 유지보수자의 안전을 확보할 수 있음. ○ 그러나 ATCC 1층 기계실(2개소)에 설치된 공기조화기 상단 및 주변에 일반물품, 유지보수용 공기구, 전산용품 등을 보관하고 있어 장비의 장애 우려 및 운영인원의 안전에 영향을 줄 수 있는 상태임. ○ 조치할 사항 : 상기 기계실내 장비 운영과 관련없이 방치된 물품을 별도의 보관 장소로 이동 조치하시기 바랍니다.	안전

○ 양양사업소 : 10건

연번	내 용	비 고
1	□ 시설관리(통신폐선)에 관한 사항 ○ 여객터미널 좌측 계류장 출입문 앞 초소 통신 단자함에 연결된 사용하지 않는 통신 케이블이 주차장 조명등(2기) 상부에 고정되어 있어 미관이 저해되고 안전사고가 우려됨. ○ 조치할 사항 : 사용하지 않는 케이블(통신폐선)을 통신 단자함에서 철거하시기 바랍니다.	안전
2	□ 수유 및 임산부 휴게실 관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 2층 일반대합실에 운영 중인 수유 및 임산부 휴게실의 시설물이 미작동하여 이용객의 민원 발생이 우려됨. * 전자렌지 미작동, 천장 조명등(산데리아) 일부 미점등 * 화장실 남자 소변기 사라 일부 파손, 자동 물내림 센서 미작동 * 화장실 세면대 및 변기 하부 노출 급수배관 철거 필요 ○ 조치할 사항 : 이용객이 사용에 불편함이 없도록 수리 또는 교체하시기 바랍니다.	시설
3	□ 여객터미널 전기·통신시설 안전관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 전기·통신시설의 유지 및 안전관리 미흡으로 감전 등의 안전사고 발생이 우려됨. * 조명용스위치(6구) 파손 : 2층 일반대합실 항공사 사무실 복도 * 분전함 Door 개방 : 2층 일반대합실 항공사 사무실 복도 (KE-1, KE-2) * 바닥 이동전선 노출 : 국제선 2층 출발대합실 상업시설 철거지역 * 통신 콘센트 커버 탈락 : 국제선 2층 출발대합실 면세점 전면 기둥 * 전기·통신 콘센트 카바 탈락 : 1층 일반대합실 기둥 (3개소) * 전기 콘센트 안전카바 부착 필요 : 2층 수유 및 임산부 휴게실 ○ 조치할 사항 : 교체·보수 및 분전함 Door 시건을 철저히 하시어 감전 등의 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
4	☐ 신고(비상)전화 관리에 관한 사항 ○ 국제선 출발대합실 2층에 설치되어 있는 신고(비상)전화 안내표지가 노후·탈색되어 식별이 곤란하고 미관을 저해하고 있음. ○ 조치할 사항 : 노후 안내표지를 교체하여 비상시 이용객의 불편이 없도록 조치하시기 바랍니다.	고객
5	☐ 서편 직원주차장 배수로(구)에 관한 사항 ○ 서편 직원주차장 화단측 배수로(구) 상단 및 주변에 낙엽 등 이물질이 퇴적되어 있어 우기철 배수가 되지 않아 안전사고가 우려됨. ○ 조치할 사항 : 배수로(구) 및 주변을 정비하여 우기철 안전사고가 발생하지 않도록 시설관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	안전
6	☐ 측정기 관리에 관한 사항 ○ 운항지원실-2816(2017.04.13.)에 따라 효율적인 측정기기 관리를 위하여 검교정 일자 등을 기록하는 측정기기 이력카드를 작성·관리토록 시달하였으나 이를 시행하고 있지 않음. ○ 조치할 사항 : 측정기에 대하여 이력카드를 작성하여 관리하시기 바랍니다.	시설
7	☐ 안전보호구 관리대장에 관한 사항 ○ 안전보호구 관리대장은 공항시설 서비스 위탁관리 일반과업내용서 제 9조 제③항의 서식 2에 따라 작성·관리를 하여야 하나, 기계, 전기, 통신현장의 안전보호구 관리대장은 상기 서식 2와 상이한 서식을 사용하고 있음. ○ 조치할 사항 : 안전보호구 관리대장은 과업내용서 서식 2와 동일하게 작성·관리하시기 바랍니다.	안전
8	☐ 주요장비이력카드 기록·관리에 관한 사항 ○ 주요시설의 검사, 보수·보강사항 등을 기록하는 이력카드를 현장에 비치하여 시설의 운영시 활용하여야 하나 기계, 전기현장에서는 법정검사 현황, 수리 및 개조내역 중 증빙서 번호, 금액, 담당자 등 주요 기록사항이 누락됨에 따라 이력카드의 기록·관리가 미흡함.	시설

연번	내 용	비 고
	○ 또한 특수과업내용서(양양공항 시설관리 유지보수) 제9조(비치문서) 제①항 제2목에 따라 장비이력카드는 문서를 현장에 비치하여야 하나 기계현장에서는 컴퓨터 내 파일로 보관하고 있었음. ○ 조치할 사항 : 공항안전실-6122(2014.09.05.)에 의거하여 이력카드 작성 및 활용방법에 대한 교육을 실시하여 기록관리를 철저히 하시고 장비이력카드는 출력 하시어 현장에 비치하시기 바랍니다.	
9	☐ 현장 점검일지 기록유지에 관한 사항 ○ 「기계시설 운영지침」 제10조 제①항에 따르면 시설점검 후 점검결과를 정확하게 기록유지 하도록 되어있으나 기계현장에서는 5. 15.(수) 오전 시설점검 후 그 결과를 일지에 기록유지를 하지 않았음. ○ 전기현장에서는 5.14(화) 점검일지에 담당자 및 현장대리인의 결재가 누락되어 있음. ○ 조치할 사항 : 시설점검 후 기록유지를 철저히 하시기 바라며, 향후 유사한 사례가 재발하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.	시설
10	☐ 재난 매뉴얼 관리에 관한 사항 ○ 급유시설 현장에는 특수과업내용서(양양공항 시설관리 유지보수) 제 9조(비치문서) 제①항 제14목에 따라 비상조치 대응대책 절차서(급유시설 재난위기 현장조치 매뉴얼)를 비치하고 있으나 SMS 초동보고 체계 등 2016.7.22 이후 개정된 내용을 반영하지 않았음. ○ 조치할 사항 : 매뉴얼을 최신본으로 개정하여 현장에 비치하고 향후 유사사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다.	재난