

권 고 사 항

1. 제 목 : 소화기 운영에 관한 사항
2. 관계기관 : 광주보훈병원
3. 내 용 : 광주보훈병원에서는 환자 및 건물의 화재안전관리를 위해 [표 1]과 같이 소화기를 설치하여 관리하고 있습니다.

[표 1] 소화기 보유현황

(단위: 개)

구분	ABC 분말	이산화탄소 (CO ₂)	하론 (청정)	확산소화기	합 계
수량	478	33	9	11	531

「소화기구 및 자동소화장치의 안전기준(국민안전처 고시)」 제4조에 따르면 소화기는 설치장소 및 소화기구의 능력 등 발생 예상되는 화재종류에 따라 [별첨]과 같은 적합한 종류로 설치하도록 명시되어 있습니다.

따라서, 광주보훈병원은 관련 기준범위 내에서 환자 채원 여부 및 고가의료장비, 검사의 검체물 등을 종합적으로 고려하여 해당 장소에 적합한 소화기를 설치하여 관리하여야 합니다.

그런데 광주보훈병원 소화약제별 소화기 배치현황을 확인한 결과, 광주보훈병원 □★5부에서는 [표 2]와 같이 ABC분말소화기를 분사 시 미세한 분말이 고가 의료장비의 내부로 침투하여 장비의 손상이 발생될 수 있음에도 심혈관조영실, CT촬영실, 내시경실 등에 설치되었으며, 분사 시 분말로 인한 검사검체 및 시약 등이 오염될 수 있는 □★2과 당직실, 병리과 앞 등에도 설치된 것으로 확인 되었습니다.

또한, 이산화탄소(CO₂) 소화기는 [별첨]과 같이 가장 많이 발생하는 일반화재에는 소화효과가 부적합하고 밀폐된 공간에서 분사 시에는 공기 중 산소농도

를 떨어뜨려 질식 및 호흡곤란의 위험이 있음에도 방송실 내부, 전산실 내부 등 밀폐공간에 설치된 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 부적합 소화기 배치 현황

구분	ABC 분말	이산화탄소(CO ₂)
배치 장소	CT촬영실, MRI실 앞 복도, 영상의학과 제6촬영실, 미생물검사실 앞, 병리과 앞복도, 인벤션실 조종실, 중환자실 내부, 중앙공급실, 심혈관 조영실 등	심혈관 촬영실 내부, 방송실 내부, 초음파실 내입구, 심혈관 촬영실, 전산실 내부, 전기실 사무실 등

4. 조치할 사항

○ 광주보훈병원장은

- 분말소화기 분사로 고가의 의료장비 고장 등 2차 피해를 예방하기 위해 의료장비 및 밀폐공간 여부 등을 감안하여 점진적으로 적정 장소에 청정 소화약제 소화기가 배치될 수 있도록 적극적으로 검토하시기 바랍니다.(권고)

[별첨]

소화기구의 소화약제 별 적응성(제4조제1항제1호 관련)

소화약제 구분 적응대상	가스			분말		액체				기타			
	이산화탄소 화약제	할로겐화물소 화약제	청정소화약제	인산염류소화 약제	중탄산염류소 화약제	산알칼리소화 약제	강화액소화약 제	포소화약제	물·침윤소화 약제	고체에어로졸 화합물	마른모래	팽창질식·팽 창진주암	그밖의 것
일반화재 (A급 화재)	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-
유류화재 (B급 화재)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
전기화재 (C급 화재)	○	○	○	○	○	*	*	*	*	○	-	-	-

※ 비고

- 1) “*”의 액체 소화약제는 전기전도성 시험에 적합한 경우 전기화재(C급 화재) 적응성 있음.
- 2) 위 적응성은 소화기구가 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조에 의하여 화재 종류 별 형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 적합한 소화기구로 설치할 수 있다.