

현 지 조 치

1. 제 목 : 승강기 고유번호 표지 부착에 관한 사항
2. 관계기관 : ●●●보훈병원
3. 내 용

가. 업무개요

●●●보훈병원에서는 원내 승객용 승강기 및 덤웨이터 등을 포함하여 10대의 승강기를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법 시행령」제60조(승강기 안전종합정보망의 구축·운영)에 따르면 행정안전부장관은 승강기마다 고유한 번호를 부여하고 그 승강기번호가 새겨진 표지를 승강기 제조업자에게 발급하도록 하고 있습니다. 그리고 승강기번호가 새겨진 표지를 발급받은 자는 그 표지를 해당 승강기에 부착하고, 표지가 훼손된 경우 새로운 표지를 발급받아 해당 승강기에 즉시 부착해야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 규정」제22조(승강기번호 표지의 부착위치)에 따르면 [표 1]과 같이 승강기 내부뿐만 아니라 주출입구가 위치한 층 및 승강기 운행 최상·최하층의 외부에도 고유번호 표지를 부착하여야 합니다.

[표 1] 승강기 고유번호 표지의 부착위치

종류	구분	부착위치	부착예시
엘리베이터	금속표지 (1매)	엘리베이터 내부 비상통화장치 버튼 부근	

종류	구분	부착위치	부착예시
엘리베이터	합성지표지 (3매)	엘리베이터 외부 문틀의 우측 상단 - 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 - 엘리베이터가 운행하는 최상·최하층	
	PVC표지 (3매)	엘리베이터 외부 호출버튼 상단 - 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 - 엘리베이터가 운행하는 최상·최하층	

따라서 ●●보훈병원에서는 승강기 설치 시 법에서 정하고 있는 위치에 승강기번호 표지를 부착해야 하며, 표지가 훼손되었을 경우 즉시 새로 발급받아 해당 승강기에 부착하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●보훈병원에서 운행 중인 승강기의 표지부착 현황을 확인한 결과, 현재 교체공사를 진행하고 있는 4대의 승강기를 제외한 6대 중 3대의 승강기에서 [표 2]와 같이 법정 위치에 표지가 부착되어 있지 않은 사실을 확인하였고 이에 대해 현지도치 하였습니다.

[표 2] ●●보훈병원 승강기번호 표지 미부착 현황

승강기 번호	구분	부착여부		
		최하층	주 출입문 층	최상층
5058-376 (1호기)	합성지표지(외부 문틀 상단)	X	X	O
	PVC표지(호출버튼 상단)	X	O	O
5058-377 (2호기)	합성지표지(외부 문틀 상단)	X	X	O
	PVC표지(호출버튼 상단)	X	O	O
5000-645 (9호기)	합성지표지(외부 문틀 상단)	X	X	O
	PVC표지(호출버튼 상단)	O	X	O

4. 관계기관 의견 : ●●보훈병원은 감사결과를 수용하면서 관련 법규에 따라 승강기 관리 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈병원장은

- 승강기 고유번호 표지가 부착되지 않은 승강기에 대해 새로운 표지를 신청·발급받아 부착하도록 조치하시기 바랍니다.(현지조치-조치완료)