

현 지 조 치

1. 제 목 : 공사현장 안전점검에 관한 사항

2. 관계기관 : ●●보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

●●보훈병원에서는 [표 1]과 같이 장례식장 및 진료지원시설 건립 공사를 진행하고 있습니다.

[표 1] 장례식장 및 진료지원시설 건립공사 개요

사업기간	사업비	규모
19.12.27. ~ 20.12.25.	184억원	·장례식장 : 지하 1층 ~ 지상 4층(3,257㎡) ·진료지원동 : 지하 1층 ~ 지상 3층(3,033㎡)

나. 관계법령 및 판단기준

「건설기술 진흥법」 제62조(건설공사의 안전관리)에 따르면 건설사업자와 주택건설등록업자는 안전점검 및 안전관리 조직 등 건설공사의 안전관리계획을 수립하고 계획에 따라 안전점검을 하여야 한다고 하였습니다.

그리고 ●●보훈병원 장례식장 및 진료지원시설 건립공사 시공사인 주식회사 예진건설에서 제출한 안전관리 계획서 제1장 안전관리 계획에 따르면 현장 내 화재취약 시설물을 점검하고 전선정리 등을 하여 화재를 예방하고, 제2장 대상 시설물별 세부 안전관리계획에 따르면 계단실 등 추락발생 우려가 있는 장소에는 안전난간을 반드시 설치하는 등 공사현장 내 안전사고를 예방하기 위해 노력하기로 하였습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ●●보훈병원 장례식장 및 진료지원시설 건립공사 현장을 점검한 결과 [표 2]와 같은 안전관리에 미흡한 부분이 발견되었고 현지조치 하였습니다.

[표 2] 건립공사 현장 안전관리 미흡한 부분

현장 사진	조치 후 사진	내용
		·장소: 장례식장 2층 ·내용: 비계 위에 장애물이 있어 통행 시 추락 위험 ·조치내용: 장애물 제거
		·장소: 장례식장 옥상 계단 ·내용: 공사 중인 계단에 비계 난간을 설치하여 추락을 방지하여야 하는데 설치하지 않음 ·조치내용: 비계 난간 설치
		·장소: 장례식장 옥상 ·내용: 옥상에 비계가 돌출되어 충돌 위험이 있음 ·조치내용: 돌출된 비계에 충격을 완화할 수 있는 완충재 및 캡 설치
		·장소: 장례식장 3층 ·내용: 비계 난간을 설치하였으나 비계 난간이 짧아 미설치 구간 발생 ·조치내용: 비계 난간 추가 설치

현장 사진	조치 후 사진	내용
		·장소: 장례식장 3층 ·내용: 바닥이 없는 현장 근처에 폐기물 방치하여 물품 낙하 위험 발생 ·조치내용: 비계 난간 추가 설치
		·장소: 행정지원시설 1층 ·내용: 케이블 피복이 벗겨진 선풍기를 조치 없이 사용하여 누전위험 ·조치내용: 케이블 피복 보수

4. 관계기관 의견 : ●●보훈병원에서 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●보훈병원장은

- 장례식장 및 진료지원시설 건립공사 현장에 비계난간을 추가설치하고, 전기 전선을 보수하는 등 공사현장 위험요소를 보수하여 주시기 바랍니다.
(현지조치-조치완료)