

한국서부발전(주) 상임감사위원

통 보

제 목 위험물 저장소 점검 신뢰성 확보 필요

소 관 부 서 태안발전본부 안전품질실 □□◎◎부

구 분 안전관리

내 용

1. 업무개요

태안발전본부는 「위험물관리법」 시행령 제15조에 해당하는 위험물 저장소를 아래의 [표 2]와 같이 보유하고 있다.

[표-2] 위험물 저장소(옥외탱크) 현황

No	저장소의 구분	저장품명	형식	용량(t)
1	옥외탱크저장소(보조연료)	제2석유류(부생연료유)	원통형	650,000
2	옥외탱크저장소(EP조질제)	제1석유류(트릴에틸아민)	원형중치	9,000
3	옥외탱크저장소(보조연료)	제2석유류(부생연료유)	원통형	7,500,000
4	옥외탱크저장소(기동연료)	제2석유류(경유)	원통중형	250,000
5	옥외탱크저장소(T-1901)	제3석유류(N-메틸다이에타놀아민)	원통중형	43,000
6	옥외탱크저장소(T-1902)	제3석유류(N-메틸다이에타놀아민)	원통중형	206,000
7	옥외탱크저장소(T-1903)	제3석유류(N-메틸다이에타놀아민)	원통중형	206,000
8	옥외탱크저장소(T-1301)	제2석유류(경유)	원통중형	29,500
9	옥외탱크저장소(기동연료)	제2석유류(부생연료유)	원통중형	750,000

자료 : 태안발전본부 안전품질실 □□◎◎부 제출자료, 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「위험물안전관리법」 제18조(정기점검 및 정기검사)에 따르면 제조소 등의 관계인은 그 제조소 등에 대하여 행정안전부령이 정하는 바에 따라 같은 법 제5조 제



4항의 규정에 따른 기술기준에 적합한지의 여부를 정기적으로 점검하고 점검결과를 기록하여 보존하여야 한다고 되어 있다.

또한, 같은 법 시행규칙 제55조(안전관리자의 책무) 내지 제64조(정기점검의 횟수)에 안전관리자는 위험물의 취급에 관한 안전관리와 제조소 등의 위치 구조 및 설비를 기술기준에 적합하도록 유지하기 위한 점검과 점검상황의 기록·보존을 하도록 되어 있으며 당해 제조소 등에 대하여 연 1회 이상 정기점검을 실시하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

태안발전본부 안전품질실 □□○○부에서는 2019. 7. 22.부터 25.까지 4일간에 걸쳐 위 위험물 저장소를 포함한 취급소 등 총 55개소에 위험물관리자로 지정된 인원이 정기점검에 투입되었고, 위 위험물관리자가 위험물저장소에 대해 각각 점검하고 제출한 점검결과에는 서식에서 정한 점검항목 중 점검을 한 항목에 “○”으로 표기하여 양호의 의미로 작성하였으며 기타 특기사항 등을 기록하였다.

그러나 위 점검계획 및 실적을 확인한 결과 옥외탱크저장소 일반점검표의 경우 주요 점검내용은 저장소 위험물 규정 준수여부, 안전시설 파손 여부, 소방설비 상태 등 기계·계전·토건분야 등 각 전문 분야별 총 120여개 점검항목으로 구성되어 있고 점검자 1명이 동일 유형을 위험물저장소 4개소를 4시간에 걸쳐 점검을 완료한 것으로 되어 있다.

이는 점검내용, 점검개소, 수량으로 볼 때 물리적 한계로 인하여 정기점검을 적정하게 시행하였는지 그 결과를 신뢰하기 어려운 실정이며 형식적 점검에 치우칠 우려가 있다.

특히 위험물 저장소에 보관되어 있는 대상물질은 인체에 유해하거나 유출되었을 경우 환경오염 등 그 파급영향이 커 점검과 관리에 대한 사항을 법률로 정



하고 있는 만큼 주관부서에서는 실질적인 점검으로 시설물 안전에 만전을 기할 필요가 있다.

따라서 위험물저장소 점검분야의 전문성과 점검 인원을 검토 후 운영하여 재난 및 안전사고 예방조치에 적극 노력할 필요가 있다.

관계부서 의견 및 검토 결과

태안발전본부 위험물저장소 점검 주관 담당자는 위 내용에 이의가 없으며 향후에는 분야별 점검항목 및 내용을 종합적으로 재검토하고 점검인원 구성 등 실질적인 점검이 이루어지도록 하는 등 위험물 저장소 등에 대한 위험관리를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

태안발전본부장은 위험물저장소의 정기점검이 실질적인 점검이 될 수 있도록 대책을 강구하시기 바랍니다.(통보)

