

우 수 업 무 사 례 (4)

관련부서

■■■■팀

관련자

4급 III, 4급 JJJ

□ 제 목 : △△-2 해저시설물 전력통신선로 Trouble에 따른 Mini ROV 영상조사

1. 개 요

- '16.12.26일 △△-2 전력통신선로“B” 알람 발생으로 원인조사를 위한 기술검토 결과 해저시설물 영상조사 필요성 대두

2. 현행 문제점

- 영상조사가 가능한 국내외 선박 조사 결과, DP Vessel의 고가의 용선료와 용선 스케줄 및 계약과정의 이유로 조기의 영상조사작업이 불가능하고 이에 따른 연내 △△-2 복구작업 불투명

3. 개선 내용

- 공사 내 시도 사례가 없는 Mini ROV 영상조사를 위해 후보 업체와 기술협의 실시 및 적용 가능여부를 검토하여
- 해상기상이 양호한 시기(소조기, 파고/풍속 등)에 실시를 전제로 Mini ROV 영상조사를 추진기로 함(성공불 조건)

4. 기대효과

- 해상시설물 복구공사 적기 이행 가능(기상이 악화되는 '17년 11월 이전 성공적 복구 완료)
- 보험처리를 위한 보험사 자료제출 및 보상청구 진행 근거로 활용
- △△-2 EPIC 공사 하자기간 만료 전 영상조사 완료
- 비용절감 : 약 198,615천원(VAT 미포함)