

개 선

제 목 ■■■ 트럭출하대 점검결과 사후조치 미시행

관 계 부 서 ■■■지사

내 용

■■■지사는 국내 석유과동 등 유사시 탱크로리를 이용한 긴급방출을 목적으로 트럭출하대 12개를 보유하고 있으며, 상시 출하태세를 완비하기 위해 「일상업무 수행 지침서」에 의거 점검을 분기별 1회 수행해야 한다.

이에, '16년부터 '18년 현재까지 3년간 ■■■지사 트럭출하대 점검현황을 확인 결과, 점검은 규정에 맞게 시행하고 있었으나 고장에 대한 보수 및 대책 등 사후조치가 시행되지 않고 있음을 확인하였다.

특히, 트럭출하대 12개 중 3번 Bay의 경우 CIU¹⁾ 및 Card Reader기²⁾ 등 출하물량 관련 정보를 전송하는 중요부품에 대한 불량이 발생하고 있는 상태이다.

현재 ■■■지사는 트럭출하대 관련부품 공급업체인 ○○의 폐업에 따라 신제품으로 교체가 어려운 상황이지만, 수리 또는 전체적인 시스템 교체 등 이에 대한 개선이 필요한 것으로 판단된다.

1) CIU(Communication Interface Unit) : 현장의 유량, 온도 등의 값을 취합 및 전송하여 출하물량을 표시해주는 장치

2) Card Reader : 유조차에 석유 적재 시 출하물량이 등록된 Card를 인식하는 장치

조치할 사항

■ 〓지사장은 전문보수업체를 통한 수리 또는 연차보수계획에 반영하여 전체적인 시스템 교체 등을 시행하시기 바랍니다.(개선)