

통 보

제 목 Buoy 무중신호기(Fog Horn) 상시운용 관리 미흡

관 계 부 서 □□지사

조 치 부 서 □□지사

내 용

1. 업무 개요

□□지사는 해무(海霧) 발생 시 Buoy 인근에서 항해중인 선박과의 충돌사고를 방지하기 위해 Buoy 무중신호기³⁶⁾를 상시 운용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□□지사는 부이 무중신호기의 자동작동 기능이 상시 유지될 수 있도록 관리하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

□□지사에 설치된 무중신호기는 외산 장비(미국 ○●社)여서 고장 시 신속한 대응이 어려운 실정으로 신속한 수리를 위해서는 중요 부품을 예비품으로 확보하고, 나아가 국산화 가능여부를 검토하여 점차적으로 국내 수리가 가능하도록 하여야 했다.

36) 무중신호기(Fog Horn) : Buoy위에 설치되어 바다 위 짙은 안개 형성시 선박과의 충돌을 막기 위해 자동 경고음 발생



하지만 2019년 1월 운용 중인 무중신호기에 고장이 발생하자 시공사(국내 ■■ 社)에 하자보수만 요청한 채 아무런 조치를 취하지 않고 있었다. 그 결과 외산 부품확보에 장기간 소요되어 2019. 5. 7. 감사일 현재까지 5개월간 수리가 되지 않고 있다.

관계부서 의견 및 검토결과 □□지사는 하자보수 유지관리업체와 협의 후 터미널부분(센서↔신호기)의 국산화를 통하여 현 문제점을 해결하고, 향후 문제 발생 시 국내엔지니어를 통한 즉각적인 수리조치가 가능하도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□지사장은 ●●공단사고에 대비하여 무중신호기 고장이 발생하지 않도록 관리를 철저히 하고, 고장 시 신속한 보수를 위하여 예비품 확보 및 부품 국산화 등 실효성 있는 무중신호기 보수방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

