

통 보

제 목 미사용 Buoy Hose 처리방안 마련 미흡

관 계 부 서 □□지사

조 치 부 서 □□지사

내 용

1. 업무 개요

□□지사는 공사 「시설물 유지보수 지침서」에 따라 Buoy를 유지관리 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□□지사는 「시설물 유지보수 지침서」 7.붙임(5)에 따라 Buoy의 정비·보수 및 긴급복구를 위하여 Buoy Hose²⁸⁾(이하 “부이호스”라 한다)를 포함한 Buoy 보수자재를 예비로 상시 비치하여 관리하고 있어야 한다.

한편, 2015년 8월 준공된 “□□ Buoy 이설공사” 설계용역에 따르면, □□지사의 기존 Buoy가 먼 바다로 이설(육지에서 거리 : 1.8km → 3.6km)됨에 따라 신규 설치될 부이호스는 안전상의 이유로 이중배관인 Double Carcass²⁹⁾ 형식으로 설계되었고, 이에 따라 □□지사는 형식이 상이한 기존의 단일배관(Single Carcass) 형식의 예비용 부이호스(26개)는 사용할 수 없게 되었다.

그런데 위 부이호스는 특수한 용도로 사용되는 장비이고, 시간이 경과하면서

28) Buoy Hose : Buoy와 선박을 연결하는 Hose로 수상호스와 수중호스가 있음

29) Double Carcass : 이중배관으로 단일배관인 Single Carcass보다 안전성 높음



가치가 급격하게 하락하며, 앞으로도 공사에서 사용할 가능성이 거의 없으므로 조속히 매각하는 등의 방안을 마련할 필요가 있었다.

한편, □□지사에서도 부이호스를 제작사와 정유사 등에 매각을 시도 하였으나³⁰⁾ 구매의사가 없어 매각하지 못한 사정이 있다 하더라도 2008년부터 2012년까지 3회에 걸쳐 폐 부이호스 공개 매각을 추진한 바 있고, 그 결과³¹⁾ 많은 업체들이 입찰에 참여한 사례가 있을 뿐만 아니라 부이호스의 용도가 모래준설용으로 사용될 가능성도 있는 점을 고려할 때 정유사 또는 모래준설업체 등에 매각하는 데는 특별히 문제가 없을 것으로 보인다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데도 □□지사에서는 2014년부터 2019. 5. 7. 감사일 현재까지 이에 대한 구체적인 처리방안을 마련하지 않고 있어 장비가 사장되고 있음은 물론 부식 및 노후화로 인해 폐기가 우려되고 있는 상황이다.

관계부서 의견 및 검토결과 □□지사는 Flange 규격이 상이하여 재사용이 불가능한 미사용 수중호스는 불용예정이며, 수상호스는 원유 Buoy를 운영 중인 정유사 사례 등을 참조하여 재사용 가능여부를 금년 중 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□지사장은 기존 예비용 부이호스에 대한 다양한 처리방안을

30) 비축시설처-3206(2017. 7. 14.)“Buoy Hose 사양변경 관련 운영부서 요구사항 회신”

31) 과거 2008년, 2010년, 2012년 폐 부이호스 공개매각 시 상당수 업체들이 입찰에 참여하여 낙찰된 사례가 있으며, 현재 매각시 모래준설 공사시 배관으로 사용하기 위하여 관심을 보인 업체도 있음이 확인됨



검토하시고, 매각이 필요한 경우 자산관리공사 입찰시스템을 통해 공개 매각하시기
바랍니다.(통보)

