

# 우수업무사례 10

관련부서

□□□지사

관련자

○○○


□ 제 목 : 지상탱크 전기방식설비 관리방법 및 보수효율성 개선

## 1. 개 요

- 2017년 TK-504 기능이 저하되어 예방점검방법 개선을 통한 보수 실시  
⇒ 전기방식설비 노후화(19년 경과)관리 필요

## 2. 현행 문제점

- 전기방식기능 저하로 저판국부 부식에 의한 편홀발생 위험성 존재
- 현행 정기점검으로 방식기능 적정성 확보 어려움 존재 ⇒ 적시 미발견시 대규모 예산투입을 통한 보강공사 필요



## 3. 개선 내용

| 현 행 |                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내 용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기방식 정기점검(1회/분기)</li> <li>○ 방식전위 부적정시 정류기 전압조정<br/>⇒ 1~2개월 경과시 재측정 등 관리</li> <li>○ 높은방식전위에 대한 별도 관리 기준 없음</li> </ul> |



| 개 선 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 내 용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기방식 정기점검(1회/분기)</li> <li>○ 전기방식전위 10년분 Trend 분석(1회/연, 4월)</li> <li>○ 방식전위 부적정시 Trend 분석결과 확인 후 정밀점검 실시 (예방점검)</li> <li>○ 전기방식전위에 대한 적정방식전위 관리 실시<br/>⇒ 연간 Trend 분석시 최대값이 -1,000mV인 경우 공급 전압 확인 후 조정</li> <li>○ 전기방식설비 보수 노하우 확보로 적정보수 실시</li> </ul> |

#### 4. 기대효과

- 전기방식설비 적정여부에 대한 적시관리와 보수를 통한 예산절감  
⇒ 예방 정밀점검 및 관리 방법 개선으로 2017년 T-504, 2018년 T-102 전기방식설비 보수공사를 통한 예산 401백만원 절감
- 적정방식전위의 체계적 관리로 인한 전기방식설비 효율성 제고 및 수명 연장

