

예산의 용도와 집행

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	시 정 1	주 의	1	회 수	3,000	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ○팀은 2016년 11월 사업자지원사업으로 발전소 인근마을에 용상(龍像) 설치 사업 계획(예산 : 12,820천 원)을 수립하고, 이 사업 계획에 따른 용상구매 및 설치는 ●팀에서 시행하였다.
- 우리 회사 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제) 제2항에 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하도록 하며 ①예산에 반영되지 않은 사업, ②용도에 부합되지 않은 예산의 집행, ③예산의 항목별 초과집행 등에 대해서 집행을 통제하도록 하고 있으며, 「사업자지원사업 업무처리지침」 제17조(지원사업 관리 및 계획 변경) 제2항을 보면 단위사업 내의 세부사업별 경미한 사업내용 변경 및 사업비 조정은 업무주관부서에서 자체 조정 및 변경을 시행하고 그 결과를 업무총괄부서에 알려야 한다고 규정되어 있다.
 - 그런데, ●팀은 2016년 11월 사업자지원사업비로 발전소 인근마을의 용상을 구매하고 비가림시설 등을 설치하면서, 설치 장소의 바닥 경계 보강을 위한 공사비가 부족하다는 이유로 3,000천 원을 우리 회사 예산(지급수수료)으로 집행하였다.
 - 그 결과, 사업자지원사업비의 변경 절차 등을 통해 사업을 시행할 수 있음에도 이 절차를 거치지 않고 업무 신속성과 지역 협력이라는 이유만으로 회사 예산 3,000천 원을 집행한 것은 본래 예산의 용도에 부합되지 않으며, 사손을 끼친 사례이다.

조치사항

1. ☆양수발전소장은 회사 예산으로 집행된 금액(3,000천 원)을 회수 조치하시기 바랍니다. (시정)
2. ☆양수발전소장은 용도에 부합되지 않은 예산을 집행한 아래 직원에게 신분상조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	☆양수발전소 ●팀	차장	갑	13.5 ~ 현재	업무처리 부당	주의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(○팀)					
관련부서						

근무환경수당 및 기술수당 지급 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	인 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

○ ☆양수발전소 ○팀은 「보수규정」등 관련 규정에 따라 급여 업무를 처리하고 있다.

- 우리 회사 「보수규정」 제20조(기준외 임금 지급기준)에 따라 기술수당, 시간외근무수당 및 근무환경수당 등을 지급하고 있으며, 별표 4에 세부 기준을 정하고 있고 간략히 정리하면 [표]와 같다.

[표] 기준외임금표(요약)

(단위 : 원)

수 당 명		지급액			비 고
		구분	~ 2015. 12	2016. 1	
기술 수당	발전운전원자격	5급운전원	33,000	53,000	
		1~4급운전원	39,000 ~ 73,000	59,000 ~ 93,000	
근무환경수당		☆양수(정)	60,000	60,000	
		◎본부	220,000 ~ 350,000	220,000 ~ 350,000	근무연수에 따라 차이

- 그런데, 2016년 7월에 ◎본부에서 신 사원¹⁾이 ☆양수발전소로 전입했으나, 급여담당자가 이 직원이 수령하고 있던 근무환경수당을 변경하지 않아 2개월간(같은 해 8~9월) ◎본부 기준의 근무환경수당이 지급되어 총 320,000 원²⁾이 초과 지급 되었다.
- 또한 ☆양수발전소 ◇팀에 근무하는 정 대리는 2014년 2월 발전운전원 보직에서 ◇팀 직원으로 관내이동발령이 났으나, 발전운전원에게 지급되는 기술수당을 변경하지 않아 2017년 7월까지 약 3년 5개월간 총 1,713,630 원의 수당이 초과 지급된 점은 잘못이다.

1) 2016년 7월 1일 신입직원 배치발령 이후 같은 해 8월 24일부로 퇴사함

2) ◎본부 근무환경수당 440,000 원(220,000 원 x 2개월)이 지급되었으나, ☆양수발전소 근무환경수당으로 지급 시 120,000 원

지 적 내 용(계속)

- 다만, 2017년 8월에 급여담당자가 바뀌면서 새로 업무를 맡은 직원이 자체적으로 수당 지급 내역을 검토하면서 초과 지급된 기술수당을 발견하고 이를 전액 환수 조치하였다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 향후 제수당 지급 시 초과 지급이 되지 않도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(○팀)
관련부서	

(60,000 원 x 2개월)이 정상 지급 금액이므로, 초과지급차액이 320,000 원임

기록물 관리 실태 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	시 정 1	경 고	1	-	-	사 후
업무유형	문 서 관 리			행위유형	문 서 관 리 소 홀	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ○팀은 발전소 내에서 생성되는 기록물을 총괄하여 관리하는 업무를 하고 있다.
- 「총무규정」 제170조(기록물의 정리), 제173조(기록물의 이관) 및 제175조(기록물 보존관리)에 따라 기록물 담당자는 전년도에 생산된 기록물에 대하여 분류체계, 편철상태 등을 재확인하고 문서를 정리하여야 하며, 매년 생산 완결된 기록물을 보존기간 기산일로부터 2년의 범위 내에서 기록물 보존서고(문서고)로 이관하고, 기록물의 보존기간은 영구, 준영구, 30년, 10년, 5년, 1년으로 구분하여야 하며 보존중인 기록물에 대한 현황정보를 관리하여야 한다.
- 그런데도 2016년 사업소 종합감사 시 관련 지적을 하였음에도 불구하고 ○팀에서는 기록물 관리 철저 명목의 교육만 시행하였고 기록물을 이관만 하고 기록물을 분류하거나 현황정보를 관리하지 않고 있음은 물론 기 보존하고 있는 기록물에 대해서도 현황정보를 마련하지 않는 등 기록물 보존서고의 개선 조치가 미흡한 실정이다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 「총무규정」에 따라 기록물 보존서고에 보관중인 기록물을 분류·정리·폐기처리하고 기록물 현황정보를 마련하는 등 기록물 보존서고에 대한 정비를 즉시 시행하시기 바랍니다. (시정)

조치사항(계속)

2. ☆양수발전소장은 기록물 보존 및 보존서고에 대한 총괄관리를 미흡하게 한
아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (경고)

관련자	소속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조치	☆양수발전소 ○팀	팀장	을	15.1.~현재	기록물 보존서고 총괄 관리 미흡	경고 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(○팀)					
관련부서						

지출구분 판정 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ◇팀은 기계, 전기, 계측분야 등의 발전 설비 및 송전접속설비 등 발전 부속설비 등도 관리하고 있다.
- 「법인세법 시행령」 제31조 제2항에 따르면 자산의 내용연수를 연장시키거나 자산의 가치를 현실적으로 증가시키는 지출을 자본적 지출로 규정하고 있고, 우리 회사 「회계규정」 제34조(지출구분판정)에 따르면 공사주관부서는 익년도 공사계획을 확정하여 소요예산 신청 전에 회계부서로부터 법인세법에 의한 지출구분 판정을 받아야 한다.
 - 그런데, 위 부서는 2016년 7월에 한전과 345kV ☆양수 T/L 피뢰기 설치에 따른 공사 계약(공사금액 : 약 27,277천 원)을 체결하고, 회계부서에 지출구분판정 의뢰 및 예산담당부서에 별도 예산 신청을 하지 않았으며, 같은 해 9월, 한전으로부터 공사비 정산 요청을 받고 정산금액으로 26,680천 원을 송전접속비용으로 처리함은 부적정한 업무 처리이다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 공사계획을 확정하여 예산 신청 이전에 관련 규정에 따라 회계부서의 지출구분 판정을 득하고 처리할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(○팀)
관련부서	

정비공사 공사통보서 발행 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ◇팀에서는 발전소 정비를 담당하는 부서로서 경상 및 계획예방 정비공사의 공사감독업무를 담당하고 있다.
- 「물자관리규정」 제15조(사급자재 사용원칙)에 따라 공사 또는 용역에 소요 되는 물자는 사급을 원칙으로 하고 있고, 「물자관리지침」 제35조(업체구입 기준)에 따라 긴급공사용 물자로서 공기상 업체구입이 유리한 물자인 경우 업체구입을 허용하고 있다.
 - 그런데도 ◇팀에서는 2016~2017년도 경상정비공사를 수행하면서 [표]와 같이 업체구입 대상이 아니거나 정비기간이 충분한데도 사급자재로 구매 하지 않고 정비업체에 공사통보서를 발행하여 업체구입으로 처리하였다.

[표] 2016~2017년 경상정비공사 공사통보서(업체구입) 발행 현황(일부 발췌)

통보서 접수처	자재 품목	통보서 발행일	정비완료 계획일	예산금액 (천 원)	비 고
A사	주변압기 Flow Meter, 냉각팬	‘16. 8. 3.	‘16. 10. 31.	6,930	긴급공사 아님
B사	충수펌프 보관용 가설창고	‘17. 4. 26.	‘17. 5. 10.	2,461	업체구입 대상 아님
B사	Penstock DRN Valve	‘17. 4. 27.	‘17. 7. 12.	4,115	긴급공사 아님
A사	Governor Unloading Valve Body/Piston	‘17. 2. 2.	‘17. 6. 30.	4,800	긴급공사 아님

조치사항

1. ☆양수발전소장은 경상 및 계획예방정비공사를 진행하면서 업무처리가 편리하다는 이유로 업체구입 대상이 아닌 자재에 대하여 공사통보서를 발행하여 처리하는 일이 없도록 관련부서를 대상으로 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(◇팀)
관련부서	

직무권한 직위 지정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 2	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ◇팀에서 ☆양수발전소 *,*호기 계획예방정비공사의 설계변경 업무를 수행하였다.
- 사업소 「직무권한내칙」에 따라 설계변경 증감액이 1,000만 원 이상일 때에는 사업소장이 결정권자로 되어있다.
 - 그런데 위 팀에서 2016년 ☆양수 *호기 A급 계획예방정비공사(계약금액: 1,823백만 원)와 2017년도 ☆양수 *호기 A급 계획예방정비공사(계약금액: 2,025백만 원)의 공사비 증가에 따른 계약변경 시행 품의 시 증가금액이 각각 144백만 원과 42백만 원으로서 사업소장 결정사항임에도 팀장결재로만 시행함은 잘못이다.
 - 또한, 설계변경 증가금액이 144백만 원에 이르는데도 품의문서에 공사비 증가 주요 사유를 기재하는 않는 등 관련 서류 작성이 미흡함은 잘못이다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은

- ① 「직무권한내칙」에 따라 직무권한 직위를 지정하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
- ② 공사(용역) 계약변경을 시행하는 품의문서를 작성할 때에는 금액 증감 사유를 명확히 하도록 하시기 바랍니다. (통보)

2. ☆양수발전소장은 「직무권한내칙」에 제시된 결정권자를 잘못 지정한 아래 직원에 대해서 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	◇팀	과장	병	14 2 ~ 현재	업무처리 미흡	주의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(◇팀)					
관련부서						

회의실 비품 구매 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	물 자 구 매			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ◇팀은 「정보통신기반보호법」 및 「주요정보통신기반시설 취약점 분석·평가 기준(미래창조과학부 고시 제2013-37호)」에 의거하여 매년 주요 정보통신기반시설 취약점 분석평가 수검을 받고 평가 결과에 대한 후속조치를 하고 있다.
- 우리 회사 「물자관리규정」 제16조 제3항(조달청 구입)에 따라 ①기타설비 및 사무용품(OFFD), ②조달청에서 거래되는 물자는 조달청을 통하여 조달하여야 한다.
 - 그런데, 위 부서는 2016년 12월에 주요 정보통신기반시설 취약점 분석평가 결과를 근거로 지하발전소 엔지니어링룸 및 회의실에 [표]와 같이 비품을 구매하면서 조달청 구입이 가능한 품목임에도 수요부서 직구입 형태로 일반 업체의 비교견적을 받아 구매한 점은 잘못이다.

[표] 엔지니어링룸 및 회의실 비품 구입 내역

[단위 : 원]

순 번	구입 품목	수 량	단가	금 액	비고
1	회의용 수납장	2	660,000	1,320,000	회의실
2	회의용 의자	8	110,000	880,000	“
3	리클라이너 의자	2	594,000	1,188,000	“
4	책상	2	187,000	374,000	“
5	OA블럭 파티션(900*60*1365)	2	143,000	286,000	“
6	OA블럭 파티션(1000*60*1365)	1	148,000	148,000	“
7	마감기둥	2	10,000	20,000	“
8	안전각다리	4	20,000	80,000	“
9	문서세단기	1	768,500	768,500	엔지니어링룸
10	이중 금고함	2	1,100,000	1,100,000	“
합 계				6,164,500	VAT포함

지 적 내 용(계속)

- 또한 당초 후속조치 사항과는 무관하게 ◇팀 회의실 비품을 구매한 점도 잘못이며, 특히 회의실 용도에 맞지 않는 리클라이너 의자 2개(1,188천 원)를 함께 구입한 것은 불필요하게 예산을 낭비한 사례이다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 물품 구매 시 관련 절차를 준수할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
2. ☆양수발전소장은 회의실에 불요불급한 물품을 구매하고 적절한 구매 절차를 준수하지 못한 아래 직원에 대하여 신분상 조치하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직 위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆양수발전소 ◇팀	대 리	정	‘14. 2. ~ 현재	업무처리 부적정	주 의 (사업소)
조치부서	☆양수발전소(○팀)					
관련부서						

현장보관자재 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	감 독 소 홀	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ◇팀에서는 발전소 정비를 담당하는 부서로서 지하발전소 내에 현장보관자재 창고를 마련하여 이를 관리하고 있다.
- 「현장보관자재 관리지침」 6.1항(현장보관자재 대상품목), 6.2항(현장보관자재 입고관리)에 따라 설비운영부서(◇팀)에서는 현장보관이 필요한 자재에 대하여는 먼저 현장보관자재 대상에 해당되는지를 “현장보관자재 선정 점검표”를 통하여 검토한 후 선정하여야 하고, 현장에 보관할 때에는 식별꼬리표를 부착하여 관리하고 현장보관자재 관리대장을 운영하여야 한다.
 - 그런데도 ◇팀에서는 현장보관자재 창고를 지하발전소 내에 운영하면서 현장보관이 필요한지 여부를 선별하는 선정표를 작성하지 않음은 물론 정비부분품과 단순 소모성 일반품목과 구별 없이 보관중이며 정해진 식별꼬리표를 부착하지 않고 별도의 꼬리표를 부착하고 있으며, 무엇보다도 우리 회사가 관리해야 할 현장보관자재를 정비계약사(A사)로 하여금 관리하도록 하는 등 그 관리가 미흡한 실정이다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 현장보관자재의 품목을 재선정하고 식별꼬리표를 부착하는 등 「현장보관자재 관리지침」의 절차에 따라 현장자재가 관리되도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(◇팀)
관련부서	

가설(임시) 건축물 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 본관동에 위치한 가설 건축물(컨테이너 1개동)에는 민방위 방호·방재용품 및 각종 행사비품을 보관하고 있다.
- 사업장내 각종 가설(임시)건축물은 우리 회사 안전보건 업무지침서 「가설(임시)건축물 안전관리(안전보건-1309)」에 따라 안전관리 업무절차를 수행해야 한다.
 - 따라서, ☆양수발전소 본관동에 위치한 가설 건축물(컨테이너)도 전기·화재안전 설비기준, 안전점검 등 안전관리가 필요하다. 그러나, 본관 옆 컨테이너는 가설(임시)건축물 명패 및 자체점검표 누락, 소화기 미비치 등 관리가 소홀한 상태이며,
 - 또한, 관재부서에서는 「건축법 시행규칙」 제13조(가설건축물)에 따라 가설(임시)건축물 축조신고 여부 및 존치기간 연장신고 여부 등을 확인하여야 하나 미흡한 실정임.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 현재 사용중인 컨테이너를 「가설(임시)건축물 안전관리(안전보건-1309)」에 의거 안전관리 업무절차를 수행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ☆양수발전소(○팀)

관련부서

현장운전원 운전일지 작성 및 보관방법 개선

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ◆팀에서는 현장운전원 운전일지(Logsheet)를 수기로 작성하여 발전파트장, ◆팀장 결재 후 중앙제어실에서 보관하고, 작성된 점검표는 엑셀파일로 재작성하여 현장운전원 컴퓨터 및 문서중앙화시스템에 업로드하여 보관하고 있다.
- 원자력발전소는 「표준운영-3014 운전원 교대근무 및 기록관리」 절차서에 따라 스마트폰을 사용하여 순시점검 결과를 지정된 시각에 점검하고 각종 변수를 입력하고 운전변수종합관리시스템(OPMS) 서버에 저장하는 것을 원칙으로 하여 운전변수 및 설비점검표를 효과적으로 관리하고 있다.
- 그러나 양수발전소의 경우 수기로 작성하고 엑셀파일로 다시 작성하고 현장운전원 컴퓨터 및 문서중앙화시스템에 보관하고는 있으나, 수기문서의 분실 및 엑셀파일 수치 입력의 오류 등이 있을 수 있으므로, 원자력발전소와 같이 스마트폰을 이용하여 현장에서 직접입력하고 관리할 수 있는 시스템을 개발하여 데이터의 신뢰도 향상 및 보관, 이력관리에 용이하도록 개선할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ■처장은 양수발전소 현장운전원 운전일지(Logsheet) 작성 및 보관방법 개선을 위한 계획을 수립 · 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■처(△팀)

관련부서

밀폐공간 긴급 구조훈련 시행 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

○ ☆양수발전소 ◆팀에서는 발전소 안전관리업무 전반을 담당하고 있다.

- □ 원전 *호기 질소누설 사망사건 이후 재발방지를 위하여 「산업안전보건법」 및 「밀폐공간 작업관리(안전보건지침서, 안전보건-1306)」 7.5항을 통하여 2017년도부터는 발전소 안전관리부서 주관으로 반기 1회 이상 긴급구조훈련을 시행하도록 하였으므로 적기에 훈련을 시행하는 것이 타당하다.

- 그런데도, ☆양수발전소 ◆팀에서는 밀폐공간 점검 및 정비작업 시 필요한 휴대용 산소농도측정기를 활용하라는 공문과 함께 해당 지침서를 발전소 내 모든 부서에 알리면서도, 반기 1회 시행해야 할 긴급구조 훈련을 시행하지 않는 등 해당 업무를 소홀히 하였다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은 중요한 긴급구조훈련을 누락하는 일이 없도록 재발방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)
2. ▲본부장은 안전관련 업무를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직위	성명 (사번)	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	☆양수발전소 ◆탐현▲	대리	무	'16.9~'17.8	지침 미준수	주 의 (♣팀)
조치부서	☆양수발전소(◆팀), ▲본부○팀)					
관련부서						

정비공사 안전관리비 기성검사 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	시 정 1 통 보 1	-	-	감 액	942	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ◆팀에서는 발전소 안전관리업무 전반을 담당하면서 정비공사 계약(경상 및 계획예방정비)의 안전관리비 기성검사 업무를 담당하고 있다.
- ◆팀 안전관리 담당자는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2017-8호)」 [별표 2] ‘안전관리비 항목별 사용 불가내역’ 등을 기준으로 계약상대자가 집행한 안전관리비에 대한 기성검사를 철저히 하여야 한다.
 - 그런데도 ① 2016. 12. 계약상대자 현원(20명)의 4배에 달하는 80개(계약상대자의 내빈용 안전모 포함)의 ‘안전모’ 구입비(초과구입 60개 비용 : 342,000원)와 ② 2017. 5. 공사목적이 아닌 공사차량 외의 차량유도, 안내·주의·경고 등 명목으로 한 ‘차량출입금지 표식’ 구입비(4개 : 600,000원) 등 안전관리비 집행 대상이 아닌데도 그 비용을 정산해 주는 등 업무처리를 미흡하게 하였다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은

- ① 잘못 집행된 안전관리비(942,000원)를 차기 경상정비공사 기성금액에서 감액 조치하시고, (시정)
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 관련부서를 대상으로 재발 방지교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(◆팀)
관련부서	

소방시설 위탁점검 용역 설계 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	기 타	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ○팀에서는 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률(이하 소방시설법)」 제25조(소방시설등의 자체점검 등)에 의거 매년 월간점검 및 작동기능 점검(정상작동여부), 종합정밀점검(정상작동 및 법령기준적합여부)을 소방시설관리 업체를 통해 시행하고 있으며,(계약명 : ☆양수 2017년 소방시설 위탁점검 정비 용역)
- 점검수수료는 「소방시설법 시행규칙」 및 「엔지니어링산업 진흥법」에 근거하여 (사)한국소방시설관리협회에 발행한 「소방시설 점검기준표」에 따라 산정하고 있다.
 - 그런데 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙」 [별표1] 소방시설 등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검방법·횟수 및 시기(제18조제1항 관련)에 따르면 “작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 달에는 월간점검을 실시하지 않을 수 있다.” 라고 되어 있으므로
 - 「☆양수 2017년 소방시설 위탁점검 정비용역」에서 작동기능점검 또는 종합정밀점검을 실시한 달에는 월간점검에 대한 점검수수료(약 1,800천 원 / 月)를 제외하는 것이 타당하나 이를 지급한 것은 잘못임
- ※ 시방서에 위 내용이 누락되어 회수는 불가함(한국소방시설관리협회 의견)

조 치 사 항

1. ■처장은 전 수력, 양수발전소의 소방시설 점검용역 설계 시 「소방시설법」에 따라 설계·정산하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ■처(▽팀)

관련부서

시설공사 업무추진 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ●팀에서 진입도로 변경 및 정문이설을 추진하는 업무를 수행하였다.
- 발전소 정문이설 등 주요 시설공사를 추진하고자 할 때에는 공사의 목적, 소요예산, 기대효과 등을 포함하여 기본계획을 수립하고 직무권한내칙에 따라 품의를 수행하여야 한다.
 - 그런데 위 팀에서는 2016. 9. 당시 사업소장의 ‘진입도로 및 정문이설’(이하, 정문이설) 검토지시에 따른 검토결과, ①진입도로 사면의 낙석 위험성 ②정문위치가 외진 곳에 있어 상징성이 떨어지는 점 ③정문이 그늘진 곳에 위치하여 결빙이 발생하는 점 등을 이유로 정문이설을 추진하면서 기본계획 수립 및 관련부서 검토 없이, 2016. 9. 정문위치변경 용역시행(안)을 부서 품의하였고 2016. 10. 설계용역(계약금액 : 5,170천 원)을 간이공사(용역)으로 시행하였다.
 - 그 결과, 2017. 2. 22. 진입도로 변경 및 정문이설공사 추진회의에서 관련부서인 ○팀에서는 ①정문이설에 따른 경비용역 인건비 추가소요(매년 0.9억 원) ②보안울타리 추가 반영 ③낙석방지망 설치에 따른 사유해소 등의 이유로 정문이설의 실효성이 떨어짐을 제기하였고,
 - 이진 공사를 추진한 ●팀에서는 정문이설 공사의 규모와 난이도(약 4억 원 소요)가 상당하여 관련 검토사항이 많고 관련 부서의 협조사항이 많을 뿐 아니라, ①경비용역 인건비 추가소요 ②보안울타리 추가 설치 ③지하발전소 차량진입을 위한 직선도로 유지의 필요성 등의 문제까지 있어 정문이설 추진을 중단함으로써 설계용역 결과물이 사장(死藏)되는 사손이 발생하였다.

조치사항

- | | |
|---|--|
| 1. ☆양수발전소장은 향후 공사(용역)을 추진할 때에는 반드시 기본계획을 수립하여 사업추진에 무리가 없도록 관련 조치하시기 바랍니다. (통보) | |
|---|--|

조치부서	☆양수발전소(●팀)
------	------------

관련부서	
------	--

사면유실 복구공사 업무추진 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☆양수발전소 ●팀에서 민원 후속조치로 하부저수지 유실토지 복구를 추진하는 업무를 수행하였다.
- 위 팀에서는 ☆양수발전소 하부저수지에 수위변동에 따른 지반연약화로 침하된 부위를 복구요청하는 민원을 2015. 12.과 2016. 6. 이첩 받았고, 수위변동 구간에 대한 유실 사면보강을 시행하기 위하여 2016. 7. 하부지 유실사면 복구공사 현황측량 용역(계약금액 : 42,400천 원)을 수행하였다.
 - 그런데 이건 용역을 수행할 때에는 현황측량을 포함한 설계용역을 1식으로 시행하는 것이 공사추진에 유리하지만 현황측량만을 수행하는 것은 비효율적이다.
 - 그리고 기수행한 이건 현황측량 자료를 2018년도 수행예정인 설계용역 및 공사에 적절하게 활용하는 것이 필요하다.

조 치 사 항

1. ☆양수발전소장은

- ① 공사 수행을 위한 설계용역을 추진할 때에는 측량업무를 별도 역무로 수행여부를 면밀하게 검토 후 수행하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)
- ② 민원 후속조치에 따른 하부저수지 유실사면 복구공사를 수행할 때에는 기수행한 용역결과물을 적절하게 활용하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	☆양수발전소(●팀)
관련부서	