

4. 현지조치사항 내역

현지조치사항통보서

수 신 : ★양수발전소장

2017. 10. 23.부터 같은 해 10. 27. 까지 실시한 ★양수발전소 종합감사결과 지적사항 중 별첨 사항에 대하여는 귀하의 책임으로 조치하시고 결과회보 사항에 대하여는 그 처리결과를 2018. 1. 26. 까지 회보하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 현지조치사항 내역서. 끝.

2017. 11. .

감 사 반 장 ㉠

현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사팀장

□ 감사기간 : 2017. 10. 23. ~ 같은 해 10. 27.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 2016년도 사옥위탁관리 청소용역 계약기간 연장 부적정(>팀) - 주기적 발주 용역은 계약완료 시점 예측이 가능하므로 前차수 계약이 종료되기 전까지 차기계약이 완료될 수 있도록 계약업무 행정소요일수를 감안하여 적기에 계약요청을 하여야 하는데도, 계약요청 지연으로 계약기간을 1개월 연장함	○ 주기적 발주 용역 및 공사 계약은 前차수 계약 종료 전까지 차기 계약체결이 완료될 수 있도록 교육을 시행할 것	결과회보
2	○ 사업소장상 포상인원 초과 부적정(>팀) - 사업소장상의 연간 포상 인원은 1차사업소별로 연초 수상대상 정원의 5% 이상하고자 하는 경우에는 사전에 인사담당본부장의 승인을 받아야 하는데도, 2015, 2016년도 포상인원을 정원의 5%를 초과한 인원(4명)으로 책정함	○ 사업소장상 포상인원 책정시 인사처의 기준에 따라 사사오입으로 책정하도록 교육을 시행할 것	결과회보
3	○ 부서통장 관리 미흡(>팀) - 관리부서장은 부서통장의 입출금 내역과 출금 후 관련 증빙서류를 확인하고 확인내용을 부서통장 관리대장에 기록·관리하여야 하는데도, 사내용 및 지역지원사업 운영비 등을 제외한 사외자금용 부서통장(7개)은 관리대장을 운영하고 있지 않음	○ 모든 부서통장의 입출금 내역과 출금 후 관련 증빙서류를 확인할 수 있도록 부서통장 관리대장을 운영하고, 관련 직원 교육을 시행할 것	결과회보
4	○ 특정품목 제조업체 한정시 입찰참가자격 부적정(공통) - 일반등급품목의 입찰참가자격으로 특정	○ 특정품목 제조업체로 한정하여 구매시 입찰참가자격에 한국표준산업분류	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
	품목 제조업체로 한정할 경우 한국표준 산업분류코드를 명시하여 입찰참가자격을 명시하여야 하는데도, ‘신축사옥 수배전반, MCC반, 분전반 제작구매’를 하면서 해당품목 취급업체로 입찰참가자격을 지정함	코드를 명시하도록 교육을 시행할 것	
5	○ 선금지급 업무처리 미흡(▶팀) - 「선금지급 및 관리지침」 제3조에 따라 선금 채권확보를 위한 협약서류 제출대상에서 기타공공기관(한국전력기술주식회사, A사 주식회사 등)은 제외되어 있는데도 ★양수 ▶팀은 16년도 경상정비공사(계약금액 6815427천원)에 대한 선금 242,000천원 선금지급 시 보증보험증권 또는 보증서를 받지 않은 것은 잘못임	○ 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보
6	○ 소방계획서 관리 미흡(▷팀) - '17. 9. 신축사옥 준공 시 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제7조, 「화재예방 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행령 제24조 및 자체 소방안전계획서 5.0항에 따라 소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황을 작성하고 관리하여야 하나 신축사옥 건축물 현황을 누락하였음	○ 소방계획서에 신축건축물 현황을 반영하여 새로이 소방계획서를 작성하여 관리할 것	결과회보
7	○ 기간제 근로자 채용 관리지침 미준수(▷팀) - '15. 7. 기간제 근로자 직원채용 시 「기간제 근로자 관리지침」 제13조에 따라 신원진술서(신원조회)를 제출받아야 함에도 신원진술서를 제출받지 않고, 「개인정보보호법」 제24조의2(주민번호 처리의 제한)에 따라 명백히 필요하다고 인정되는 경우가 아니면 주민등록번호 수집이 금지되었는데도 계약서류상에 주민등록번호를 불필요하게 수집하여 관리하고 있음	○ 유사 사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하시고 계약서상의 불필요한 주민등록번호는 적정처리하여 관리할 것	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
8	○ 사옥신축 용역설계서 설계미흡(▷팀) - ★양수 사옥신축 용역설계서 작성 시 당초 용역설계서에 신축사옥 현황측량 역무내용을 포함하여야 함에도 용역설계서 검토를 소홀히 하여 용역진행중 설계변경하여 불필요한 행정력을 낭비한 것은 잘못임	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과회보
9	○ LPG 저장탱크 주변 안전펜스 설치 운영 (▷팀) - ★양수 신축사옥 LPG 탱크의 경우, 「고압가스안전관리법」 시행규칙 [별표 8] 1항 9)의 표시기준에 따라 고압가스저장시설 경계표시, 식별표지 및 위험표지 등 적절한 표지를 하고 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 경계책을 설치하지 않은 상태로 운영하는 것이 타당함	○ 고압가스 탱크 주변에 경계표시, 식별표지 및 위험표지를 설치하여 운영할 것	결과회보
10	○ 유류유출 방재장비 및 자재 관리 미흡(◀팀) - 유류유출 대응 업무절차서(ISO환경-31-014)에 따라 방재장비 및 자재를 정수 이상으로 관리하여야함에도 일부품목을 정수 이하로 관리하고 있으며, 저장 창고를 잠금장치 없이 관리하는 것은 잘못 임.	- 대응 업무절차에 따라 자재 및 장비를 보유하고, 창고관리를 철저히 하시기 바랍니다.	결과회보
11	○ 비파괴검사 자격여부 확인 미흡(▶팀) - 계획예방정비 중 설비 비파괴 검사를 수행하면서 검사자에 대한 자격 유효성을 확인하지 않은 것은 잘못	- 비파괴 검사자의 자격 검증을 철저히 하시기 바랍니다.	결과회보
12	○ 설정값 변경 후 후속조치 미흡(▶팀) - 압유 펌프 운전용 압력스위치 작동 스위치 설정값 변경을 하면서 설계변경관리 표준절차서(ISO표준-01-053)에 따라 전산에 입력하여 관리하여야 함에도 이를 수행하지 않음	- 설계변경에 따른 설정값 변경시 관련 절차에 따라 형상관리를 철저히 하시기 바랍니다.	결과회보
13	○ 청소용역 과다설계 및 개선 필요(▷팀) - 규정 오적용으로 교육비 180,000원을 과다	- 과다 설계한 교육비 정산을 철저히 하시고(실적정산), 토건과	결과회보

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
	설계하였고, 토건 파트 역무와 중복가능성이 높아 역무 범위를 조정 필요	트가 수행하는 동종의 중복 가능 성 업무(조정 및 제초작업)를 조 정하여 시행하시기 바랍니다.	
14	○ 고철야적장 관리미흡(◀팀) - 고철야적장 내 생활쓰레기 및 폐자재가 혼재되어 있어 환경오염의 우려가 있으 며, 고철하역용 크레인의 체인이 노후 되어 일부 파손된 채로 방치되어 있는 등 관리가 미흡하였음	○ 고철야적장 관리를 철저 히 하고 노후 크레인은 보수 및 안전검사를 하도 록 할 것	결과 회보
15	○ 차량 및 장비관리 미흡(▷팀) - 전동차는 장비관리지침에 따라 정수에 반영하여 관리하여야 하나, 등록을 누 락하였으며 장기간 사용하지 않고 방치 하고 있는 것은 잘못임	○ 전동차를 정수에 반영하 고 사용처가 없을시 필요 한 사업소에서 사용할 수 있도록 조치할 것	결과 회보