

시정·개선하여야 할 사항

번호

17

관련부서(기관)

☐☐처

제 목 검사요령 및 제품 품질검사 세부지침 운용 불합리

내 용

공사(公社) 「품질경영 규정 시행세칙」 제8조(기술표준 제정 및 개폐 절차)에 따르면 각 본부는 검사요령 등 기술표준의 확정 시 기술소위원회 의결 후 사장(☐☐처)의 승인을 거치도록 하고 있다.

그리고 「같은 세칙」 제5조(품질검사 실시)에 따르면 ◇◇◇◇원은 제품 품질 관리 강화를 위하여 ☐☐처에서 정한 기준에 따라 품질검사를 실시하고 그 결과를 보고하도록 되어 있다.

1. 검사요령 잠정(안) 운용 불합리

☐☐처는 2014. 7월 신속한 검사요령 제정으로 보증검사 기준 운용 공백을 예방하고자 검사요령 잠정(안) 운용을 지시¹⁾하였다.

검사요령은 제품 보증검사뿐만 아니라 제조공정에서 품질기준으로 활용되고 있는 중요 기술표준으로서 검사요령 제·개정 시 ☐☐처는 검사요령의 체계·적정성·타당성 등에 대한 심사를 통해 제품 품질관리에 차질이 없도록 하여야 한다.

그런데 긴급을 요하는 경우 「같은 세칙」 제9조(기술표준 확정)는 기술소위원회 심의를 생략하고 사장의 승인으로 검사요령을 우선 확정하도록 규정하고 있는데도 ☐☐처는 아래 [표 1]과 같이 ○○○○부장 승인²⁾으로 검사요령 잠정(안)을 운용하도록 하였다.

1) ☐☐처-2834(2014. 7. 7.) 「검사요령 잠정(안) 운용(지시)」: 각 본부는 긴급을 요하는 경우 검사요령 잠정(안)을 우선시행 후 운용과정에서 미비점을 보완하고 추후 기관별 기술소위원회 및 ☐☐처 승인을 거치도록 함.

2) ○○본부 ▽▽처 및 ●●본부는 2016. 5. 31. 현재 ○○○○부장 승인으로 검사요령 잠정(안)을 운용하고 있음.

[표 1] 긴급 시 검사요령 운용 절차 비교

구분	내용	승인자	비고
품질경영시행세칙 제9조(기술표준 확정)	사장승인으로 우선 시행	사장(▣▣처장)	-
▣▣처 지시 문서	본부별 잠정 운용	본부 ○○○○부장	▣▣처 사후 승인

그 결과 각 본부는 「같은 세칙」에서 규정하고 있는 검사요령 확정절차를 준수하지 못하고 있으며, ▣▣처는 검사요령의 적정성 및 타당성 등에 대한 심사를 적시에 하지 않고 있어 검사요령이 부실하게 운용될 우려가 있다.

2. 제품 품질검사 세부지침 운용 불합리

2011. 7. 6. ○○○○실 ○○○○팀³⁾은 「같은 세칙」 제5조(품질검사 실시)에 따라 제품 품질검사에 대한 세부지침을 시달⁴⁾하면서 ○○제품은 지속적으로 품질검사가 필요하다는 이유로 ◇◇◇◇원에 매월 1회 제품검사를 실시하도록 하였다.

그런데 ◇◇◇◇원의 제품 품질검사 내역을 검토한 결과 아래 [표 2]와 같이 ○○본부 ○○○○부에서 매 월⁵⁾마다 같은 항목을 검사를 하고 있으며, 2014년부터 ◇◇◇◇원 제품검사 결과 특이사항의 발견 및 조치내역이 없는 등 투입 인력 및 행정소요시간을 고려하였을 때 ◇◇◇◇원의 ○○제품 품질검사에 대한 실효성이 미흡한 것으로 판단된다.

3) 현 ▣▣처 ○○○○팀

4) ○○○○실-2200(2011. 7. 6.) 「◇◇◇◇원 제품품질검사 세부지침(시달)」

구분	○○제품	인쇄 등 기타제품	비고
품질검사 주기	월 1회	반기 1회	검사 후 ▣▣처에 결과보고
품질검사 대상	-	-	◇◇◇◇원 자체 선정

5) 초지기에서 나온 제품 상태(리와인더 가공 전)로서 ○○본부는 하루 6 ~ 8개 정도의 물을 생산하고 있음.

[표 2] ◇◇◇◇원 제품 품질검사 주기

구분	검사제품	검사항목	검사주기	비고
◎◎본부 (㉹㉹㉹㉹부)	전 제품	검사요령에 따름	매 롤(roll)	- 검사 항목 차이 없음 - ◎◎본부 검사빈도 높음 - ◇◇◇◇원 특이조치 사항 없음
◇◇◇◇원	자체 선정	”	월 1회	

따라서 ◎◎제품 품질검사 주기를 조정하되 품질 특이사항 발생 및 수출제품 등 현안사항에 자원이 분배될 수 있도록 업무를 개선하는 것이 필요하다.

조치하여야 할 사항

㉹㉹처장은

[시정] 검사요령 제·개정 시 검사요령의 체계, 적정성 및 타당성에 대한 실질적인 심사가 가능하도록 검사요령 잠정(안)을 폐지하시기 바랍니다.

[개선] 제품검사 대상·주기를 합리적으로 조정하는 등 ◇◇◇◇원 제품품질검사 세부지침을 개선하시기 바랍니다.