

시정·경고하여야 할 사항

번호

9

관련부서(기관)

미래처, ◇◇◇◇원

제 목 실험실 폐기물 관리 불철저

내 용

공사(公社)는 「안전보건관리 규정」에 따라 각 기관별 특성에 맞는 안전·보건 기준을 제정하도록 하고 있으며, 이에 따라 ◇◇◇◇원은 「실험실 안전·보건에 관한 기술지침」을 운용하고 있다.

「같은 지침」 제10장(실험실 폐기물의 처리)에 따르면 각 실험실은 화재·폭발 위험성이 있는 물질이 포함된 폐기물을 지정된 장소에 보관하여야 하며, 복도 및 계단 등에 방치하지 못하도록 규정하고 있다.

그리고 감사실은 20XX. X월 ‘현송 및 안전사고 예방실태 점검 결과’를 통보하면서 화재 및 환경사고 발생 방지를 위하여 위험물을 정해진 옥외시설에 보관하도록 처분한 바 있다.

따라서 ◇◇◇◇원은 연구·시험 과정에서 폐기물이 발생하는 경우 다른 성격의 폐기물과 분리하고, 정해진 옥외시설¹⁾에 별도로 보관하여 화재 등 안전사고를 예방하여야 했다.

그런데 ◇◇◇◇원 ◆◆◆◆센터는 20XX. X. X. 아래 [표]와 같이 폐시약(THF²⁾)과 건식폐기물 등 실험실 폐기물을 정해진 옥외시설이 아닌 옥내 실험실에 보관하고 있었다.

1) ◇◇◇◇원은 ▼▼동 외부에 위험물 보관창고와 폐기물 보관창고를 운용하고 있음.

2) THF(Tetrahydrofuran) : 제4류 제1석유류 위험물로서 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화되며, 증기 폭발 위험이 있음.

[표] ◇◇◇◇원 ▼▼동 실험실 폐기물 옥내 보관 내역

폐기물 명	수량	보관 장소
폐시약(THF)	ㄹ	●●실험실
건식폐기물 봉투(잉크제조 실험도구 등)	개	〃

또한 20XX. X. XX. ◇◇◇◇원 ▼▼동에서 발생한 화재의 경우 20XX. X. X. ◇◇◇◇원 ◆◆◆◆센터에서 ●●실험실 바닥에 흘러내린 피마자유를 닦은 폐기물³⁾을 복도 일반폐기물 보관통에 처리한 것과 관련성이 있는 것으로 추정⁴⁾되었다.

조치하여야 할 사항

◇◇◇◇원장은

[시정] 실험실 폐기물을 정해진 옥외시설에 보관하도록 하시기 바랍니다.

目目처장은

[경고] 「실험실 안전·보건에 관한 기술지침」을 준수하지 않고, 실험실 폐기물을 옥내에 보관한 ◇◇◇◇원 ◆◆◆◆센터에 대하여 「인사관리 규정」 제37조의2 (경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.

3) 물질안전보건자료(MSDS)에 따르면 피마자유를 닦은 폐기물은 일반폐기물이 아닌 지정폐기물로 관리해야 함.

4) 20XX. X. XX. ◇◇◇◇원 ▼▼동 복도 쓰레기통에서 화재가 발생하였으며, 지정폐기물(유기용제를 닦은 종이 타월, 탈지면 등)에 의한 자연발화가 화재원인으로 추정됨.