

경고·주의하여야 할 사항			
번호	9	관련부서(기관)	본사 ☆☆☆
제 목 ㉡ 커트팩 운영관리 불철저 내 용 □□본부 ㉡부(㉡㉡㉡과)는 ㉡제품 생산의 최종 공정(※※작업)을 수행하면서 커트팩기의 인라인 계수기에서 ㉡ 1,000장 단위로 자동 계수하며, 이 때 발생한 부적합 제품은 리젝트되어 계수 담당자가 탁상용 계수기에서 재검증하는 방법으로 계수 신뢰성을 확보하고 있다. 공사(公社) 「생산관리규정」 제11조(계수확인) 및 「㉡작업지침」 제42조(커트팩 작업)에 따르면 작업자는 제품의 계수 확인을 철저히 하여야 하며, 같은 규정 제18조(제품 품질관리)에 따르면 각 기관(부서)은 제품의 품질을 관리하여 고객에게 부적합품이 공급되는 것을 예방하도록 규정하고 있다. 이에 따라 커트팩 작업 전반에 대한 지휘 및 통제 업무를 수행하는 기계 담당은 계수 담당자가 업무를 정확히 수행하는지 확인하여야 하며, ㉡제품의 포장 및 공급에 관한 사항을 관리·감독해야 하는 ㉡부장은 정해진 작업지시에 따라서 작업이 수행되는지 확인하고, 부적합품이 공급되는 것을 방지하여야 한다. 그런데 □□본부 ㉡부는 커트팩 운영관리를 철저히 하지 못하여 아래 [표]와 같이 20XX. X. XX. 고객에게 공급된 제품에서 ㉡ XX장이 부족하고 같은 수량만큼 초과된 계수 부적합품이 발생하였다.			

[표] 계수 부적합품 공급 현황

공급 장소	부적합품 공급 현황	비고
A 지점	XX장 초과	전체 공급 수량 이상 없음
B 지점	XX장 부족	

그 결과 88 제품의 계수 신뢰성을 확보하지 못하였고, 부적합한 제품을 공급하게 되어 공사의 대외 신인도가 저하되었다.

조치하여야할 사항

☆☆처장은

「인사관리 규정」 제37조의2(경고 및 주의) 규정에 따라 88 커트팩 운영관리 및 관리·감독을 소홀히 한 관련자들에 대하여 각각 「경고 및 주의 처분」하시기 바랍니다.

<u>소속(현소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
□□본부 ▽▽처	㉔급	㉔㉔㉔	20XX. X. X. ~ 20XX. X. X. ¹⁾	커트팩 기계 담당	경고
□□본부 ▽▽처	㉔급	㉔㉔㉔	20XX. X. XX. ~ 20XX. X. XX.	88부장	주의

1) 감사 종료일 기준