

징계요구

제 목 ☼☼제품 검사 업무 불철저

소 관 부 서(기관) ●●본부


조 치 부 서(기관) ●●본부

내 용

1. 업무 개요

●●본부는 [표 1]과 같이 ☼☼제품 제조 공정에서 발생 가능한 부적합품을 선별하기 위해 백지●● 및 발금●●를 대상으로 전수검사를 수행하고 있다.

[표 1] ☼☼제품 검사 절차



●●본부 ☎☎처 ○●부는 ♣♣♣♣♣♣ 3종 작업지시¹⁾에 따라201X. XX. XX.부터 같은 해 XX. XX.까지 ♣♣♣♣♣♣ XXX,XXX장을 제조하였다.

2. 판단 기준

공사(公社) 「품질경영 규정」 제17조(공정 품질관리) 및 제18조(제품 품질관리)에 따르면 각 부서는 부적합품이 제조되어 고객에게 공급되는 것을 예방하도록 되어 있다.

1) ▽▽▽▽부-XXXX(201X. XX. XX.) 「○●(♣♣♣♣♣♣) 3종 작업지시(201X-XXX)」

그리고 「ID작업지침」 제73조(백지●● 검사) 및 제83조(검사 작업)와 「작업매뉴얼(●● 검사·포장)」 제1편(백지●● 검사) 및 제2편(발급●● 검사)에 따르면 ※※제품 검사자는 ※※제품의 견본 및 검사요령을 확인한 후 [표 2]와 같은 방법으로 ※※제품을 전수검사 하도록 되어 있다.

[표 2] ※※제품 검사항목(●●류 기준)

구분	백지●● 검사	발급●● 검사
ID작업지침	- 위·변조 방지요소	- 계수 및 외관 상태 - ※※※※, 바코드정보 등
작업매뉴얼 (●●●●검사·포장)	- 위·변조 방지요소 등 위와 같음 - 계수확인 후 전수검사	- 외관 전수검사

따라서 ♣♣♣♣♣♣ 검사 업무 담당자는 백지●● 및 발급●● 전수검사를 하면서 ●● 외형 상태를 전반적으로 검사하고, 적용된 위·변조 방지요소가 누락되거나 정상적으로 작동하는지 여부 등에 대한 확인을 철저히 하여 부적합품이 공급되지 않도록 검사 업무를 성실히 수행하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 특수직 □□□의 경우

위 사람은 200X. XX. XX.부터 201X. XX. XX. 감사일 현재까지 ●●본부 ☎☎처 ●●부에서 ※※제품 검사 업무를 수행하면서 201X. XX. XX. ●● 검사과장 4급 ▲▲▲으로부터 검사 작업 지시를 받고 ♣♣♣♣♣♣ 백지●● X,XXX장에 대한 육안 전수검사를 수행하였다.

그런데 [그림]과 같이 ♣♣♣♣♣♣에 적용되어 있는 ※※※※의 누락여부는 검사 업무 담당자라면 충분히 식별할 수 있는 항목이고, ※※※※ 부착 위치를 보더라도 개인 증명사진이 발급되지 않은 사진 백면부분과 일부 중첩되어 있어 ※※※※ 누락 여부를 쉽게 판별할 수 있는데도 위 사람은 ♣♣♣♣♣♣ 백지○● 검사 업무를 소홀히 하여 ※※※※이 누락된 부적합품 XX장을 적출하지 못하였다.

그 결과 ※※※※이 누락된 ♣♣♣♣♣♣ 부적합품이 후속공정으로 전달되었다.

나. 4급 ♣♣♣의 경우

위 사람은 201X. XX. XX.부터 201X. XX. XX. 감사일 현재까지 ●●본부 ☎☎처 ○●부에서 ※※제품 검사 업무를 수행하면서 201X. XX. XX. ☞☞☞과장 4급 ▲▲▲으로부터 검사 작업 지시를 받아 발급이 완료된 ♣♣♣♣♣♣ 3종 X,XXX장²⁾에 대해서 인력검사 및 포장업무를 수행하였다.

그런데 위 사람은 201X. X월부터 ♣♣♣♣♣♣ 제조규격이 변경되었는데도 검사요령이나 규격 등을 확인하지 않아³⁾ 변경된 제품 정보를 정확하게 모르는 상태에서 검사 업무를 수행하였고, ※※※※ 누락 등 백지○● 제조 공정에서 발생하는 부적합품은 1차 백지○● 검사에서 모두 적출되었을 것으로 판단하여 발급정보 및 주로 발생하는 손품유형에 대해서만 중점적으로 검사를 하는 등 잘못된 방법으로 검사 업무를 수행하였다.⁴⁾

또한 ♣♣♣♣♣♣ 규격을 보았을 때 ※※※※ 문양의 지름이 XXmm이고⁵⁾ 적용 위치는 발급사진 우측 일부를 가리도록 설계되어 있어 위·변조 방지요소 등 ○● 외형이 아닌 발급정보를 우선 확인했다고 하더라도 ※※※※이 누락된 사실을 충분히 알 수 있었으나 이를 소홀히 하여 ※※※※이 누락된 부적합품 XX장을 적출하지 못하였다.

2) ♣♣♣♣♣♣ X,XXX장, ☞☞☞ XXX장, ☞☞☞☞ XXX장

3) 「ID작업지침」 제73조(백지○● 검사) 및 작업매뉴얼(○●검사, 포장)에 따르면 백지○● 및 발급○● 검사 작업 시 해당 ※※제품의 견본 및 검사요령과 대조확인 후 검사하도록 하고 있음.

4) 4급 ♣♣♣는 검사 업무를 하면서 ※※※※ 누락 부적합품을 본적이 없었기 때문에 잉크 티 등 주로 발생하는 손품유형을 중점적으로 보았다고 진술함.

5) 「※※※※ 포일 시트(♣♣♣♣♣♣용)」 자체규격 기준

그 결과 “3항 가”와 같은 결과를 초래하였다.

관련자 의견 특수직 □□□와 4급 ♣♣♣는 감사결과를 수용하면서 ※※제품 검사 업무 중 발생한 과실에 대한 책임을 인정하였다.

징계요구 양정 ♣♣♣♣♣♣ 부적합품을 정상 제품으로 처리한 특수직 □□□와 4급 ♣♣♣의 행위는 「품질경영 규정」 제17조(공정 품질관리) 및 제18조(제품 품질관리), 「취업 규칙」 제3조(성실)의 규정을 위반한 것으로 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)에 해당한다.

조치할 사항

●●본부장은

♣♣♣♣♣♣ 검사 업무를 소홀히 하여 ※※※※이 누락된 부적합품을 정상 제품으로 처리한 특수직 □□□와 4급 ♣♣♣를 「인사관리 규정」 제37조(징계사유)의 규정에 따라 『징계 처분』 하시기 바랍니다.(견책)