

개선요구

제 목 요판 인쇄판의 심도관리 불합리

소 관 부 서(기관) ○○본부

조 치 부 서(기관) ○○본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 ■■■ 및 기타 ●●인쇄제품에 위변조보안요소로 요판인쇄를 적용하고 있다.

2. 판단 기준

요판심도¹⁾의 경우 너무 깊으면 잉크 뒤묻음²⁾ 등이 발생할 수 있고, 너무 얇으면 위변조 방지 요판인쇄 효과가 저하될 수 있는 등 인쇄적성에 영향을 미쳐 요판인쇄 품질을 좌우하므로 ▽▽처 ⊖⊖⊖⊖부는 요판심도가 적정하게 관리되고 있는지 검증하여야 한다.

따라서 ▽▽처 ⊖⊖⊖⊖부는 요판심도 불량으로 인한 품질 부적합품 발생을 사전에 예방하기 위해 해당 부위별 요판심도 관리범위를 설정하는 것이 바람직하다.

1) 요판 인쇄판 화선부의 깊이

2) 인쇄지의 건조되지 않은 앞, 뒷면의 잉크가 다른 인쇄지의 앞, 뒷면에 묻은 상태를 말함.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. XX. XX. 감사일 현재까지 제품별 요판심도 관리 현황을 점검한 결과 ▽▽처 ⊖⊖⊖⊖부는 ■■■의 경우 요판심도 관리범위를 설정하여 관리하고 있으나, 기타 ●●인쇄제품은 요판심도 관리범위를 설정하지 않고 있다.

그 결과 기타 ●●인쇄제품의 요판심도가 적정하게 관리되고 있는지 알 수 없는 등 심도관리 미흡으로 인한 요판인쇄 품질 부적합품 발생 우려가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부 ▽▽처는 요판심도 측정 데이터 수가 많은 제품부터 순차적으로 요판심도 관리범위를 설정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○본부장은

앞으로 기타 ●●인쇄제품의 요판심도 관리범위를 순차적으로 설정하여 관리하시기 바랍니다.(개선)