

3-1 장애인 등 편의시설 개선에 관한 사항

1. 업무 개요

본부 ◆◆◆◆처 □□□□부에서는 공단(본부) 청사 시설관리 업무를 수행하면서, 사회적 약자 편의시설 현황조사¹⁾(□□□□부-xxxx호, 20xx. xx. x.)를 실시 중에 있으며 사회적 약자 편의시설 설치계획을 수립²⁾(□□□□부-xxxx호, 20xx. xx. xx.)하여 추진 중에 있다.

2. 판단 기준

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」(법률 제16739호, 2019. 12. 3.) 제2조(정의) 및 제7조(대상시설)에 의하면 “공공건물의 경우 소유 또는 관리자는 제8조(편의시설의 설치기준)에 따라 장애인 등이 대상시설을 항상 편리하게 이용할 수 있도록 편의시설을 설치기준에 적합하게 설치하고, 유지·관리하여야 한다.”고 정하고 있다. 또한, 보건복지부에서 실시한 “2018년도 장애인 편의시설 실태전수조사 연구용역보고서(‘18. 11. 30.)“에 의하면 ① 매개시설(장애인 전용주차구역, 높이차이 제거), ② 내부시설(주출입문, 일반출입문, 계단, 경사로, 승강기, 휠체어 리프트, 에스컬레이터), ③ 위생시설(일반사항, 대변기, 세면대, 욕실, 샤워실 및 탈의실), ④ 안내시설(유도 및 안내 설비, 경보 및 피난설비, 접근로 점자블록), ⑤ 기타시설(객실·침실, 관람석·열람석, 접수대·작업대, 매표소·판매대·음료대) 항목에 대해 대상시설별 전수조사를 실시하였고, 관련 법에 의한 시정·개선 등 후속 조치를 실시 중에 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

보건복지부의 ‘장애인편의시설 실태전수조사 항목’에 따라 본부 청사(◆◆관,

1) 주요내용: 편의시설(휴게실 등) 설치 여부 및 휴게시설 체크리스트 점검 등


2) 주요내용: 유도라인 및 기호문자(여성전용 주차장 표시, 어린이 안전존 표시), 장애인 응대 안내데스크 교체, 장애인 이동 시설물 설치(녹색관 등 8곳 장애물제거 이동 경사로 설치) 등

◆◆관, ◆◆관, ◆◆관)의 장애인 편의시설 적정 여부를 검토한 결과 [표 1]과 같이 주출입문 점자블록 형태·설치 위치 항목 등 4건의 개선요구 사항이 도출 되었으며, 개선이 요구되는 편의시설의 문제점 및 개선방안은 [표 2]와 같다.

[표 1] 공단 청사 장애인 편의시설 실태 점검결과

구 분	주요 점검항목	점검결과	비고
장애인 전용주차구역	승강기와 가까운 장소, 주차면 크기, 안내표시, 안전통행로	개선 중	
높이차이 제거	높이차이 제거, 휴식참, 손잡이 연속설치, 손잡이 높이·굵기, 점자블록 형태·설치 위치·시공방법	개선 중	
주출입문	점자블록 형태·설치 위치	개선요구	
일반출입문	손잡이 위치, 점자표지판 설치위치	양 호	
계단	철퍽 높이, 디딤판 너비, 손잡이 연속설치, 손잡이 굵기, 수평손잡이 연장설치, 손잡이 점자표기, 점형블록 설치	양 호	
경사로	유효폭, 휴식참(활동공간), 기울기 1/12, 손잡이 높이·굵기·연속설치	개선 중	
승강기	가로조작반 높이, 점자블록 형태	양 호	
휠체어 리프트	승강장활동공간 확보, 유효바닥면적	해당없음	
에스컬레이터	유효폭, 속도, 디딤판구조(3장), 이동손잡이와 디딤판, 수평이동손잡이, 수평고정손잡이, 수평고정손잡이점자표시	해당없음	
위생일반	장애인화장실 남녀구분, 출입문 시각적 설비, 통로 연결, 바닥단차, 영유아용거치대, 남녀구별점자표지, 촉지도식 안내, 음성유도장치, 점자블록 형태·설치위치	개선요구	
대변기	바닥면 크기, 수직손잡이, 회전식 손잡이, 세정장치 형태	개선요구	
세면대	상하단높이, 휠체어 발판 깊이, 공간	개선요구	
욕실	욕실출입문 형태, 욕조 높이, 욕실 샤워기 위치, 욕실 비상용 벨 위치	해당없음	
샤워실 및 탈의실	유효폭 및 단차, 샤워용 의자높이, 샤워실 샤워기 위치, 탈의실 수납공간 높이, 탈의실 수납공간 하부 발판공간	-	
유도 및 안내설비	촉지도식 안내판 설치유무, 촉지도식 안내판 설치규격, 점자표기방식, 음성안내장치 설치, 음성안내장치 설치위치	-	
경보 및 피난설비	시각장애인설비 연속적 설치, 청각장애인설비 연속적 설치	-	
접근로 점자블록	점자블록 형태, 점자블록 설치위치, 점자블록 시공방법	-	
객실·침실	청각장애인용 초인등·경보설비 등	해당없음	
관람석·열람석	휠체어 사용자용 좌석비율	해당없음	
접수대·작업대	휠체어 발판 공간	개선 중	
매표소·판매대·음료대	매표소 높이·하부 높이·깊이, 자판기 동전투입구·조작버튼 위치, 자판기 조작버튼 점자표시, 자판기 누름버튼식, 음료대 분출구 높이, 음료대 조작기 형태	해당없음	

[표 2] 개선이 요구되는 장애인 등 편의시설 문제점 및 개선방안

현 상황		개선방안
사 진	문제점	
	▪ 장애인전용주차구역 내 주차 구역선에 설치되는 장애인 설치 표시 부재 ▪ 장애인전용주차구역 안내표지 연락처 미기재	▪ 주차구역선에 장애인전용표시 ▪ 도움이 필요한 경우 및 신고 전화번호 연락처 (지역번호) 000-0000 기재
	▪ 주출입구 및 엘리베이터 입구 점자블록 미설치	▪ 주출입구 및 엘리베이터 입구 점자블록 설치
	▪ 주차장에서 주출입구 진입로 턱이 높음	▪ 휠체어 등 원활한 이용을 위한 진입로 높이차이 제거
	▪ 장애인표시만 되어있는 곳에 여직원 화장실로 공동 사용	▪ 장애인 화장실, 여직원 화장실을 구분하여 표식 기재
	▪ 장애인화장실 내 칸막이 출입문 방향(push 형) 오류로 휠체어 진입 불가	▪ 장애인화장실 내 칸막이 출입문 방향을 pull 형으로 변경하여 원활한 진출입이 가능토록 개선
	▪ 복도에서 화장실로 문턱이 높아 휠체어 등 진입 불가	▪ 문턱 제거로 휠체어 이용하여 화장실로 진출입 가능토록 개선
	▪ 화장실 세면대가 카운터식으로 설치되어 있으나, 하부공간이 막혀있어 휠체어 등 이용이 어려움	▪ 휠체어를 이용한 세면대 사용이 가능하도록 하부공간 확보

현 상황		개선방안
사 진	문제점	
	소변기가 바닥 부착형이 없으며, 장애인 등 편의를 위한 손잡이도 설치되어 있지 않음	소변기에 장애인 등 편의를 위한 손잡이를 설치(최소 1개)
	남녀구별에 대한 시각적 표시, 점자표지가 설치되어 있지 않음	장애인화장실 입구 남녀구분이 가능하도록 시각적 표시, 점자 표시 구분
	장애인 화장실 내 변기 위 물건 적치, 영유아용 거치대 미비	장애인 화장실 내 정리정돈, 영유아용 거치대 설치

4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견없음

5. 조치할 사항 〰〰〰〰본부장(◆◆◆◆처장)은 청사 내 장애인 편의시설 정보 (현황도 등)를 제공하여 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 하고 점검결과 개선이 요구되는 사항에 대해서는 관련 규정을 준수하여 조치하시기 바랍니다.

【시 정】