

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목 △△야영장 안전관리 강화 필요

소 관 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△사무소는 저지대 탐방인프라 제공을 위하여 아래 [표]와 같이 △△야영장을 조성하여 운영하고 있으며, 이용객 만족도 향상 및 안전관리를 위하여 최선을 다하고 있다.

[표] △△야영장 시설현황 자료

	[△△야영장 시설현황] □ 면적: 17,820㎡ □ 주요시설(총 54동) - 자동차영지 38동 - 카라반 10동 - 바람채 6동 □ 부대시설 - 관리동 1동, 화장실 2동, 샤워장 2동 - 개수대, 놀이터, 실내쉼터, 워케이션센터
--	---

자료: 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제7조(안전관리 및 점검의 실시)에 따르면 야영장 관리자는 취사장, 화장실 등 공동사용 시설은 정기적으로 청소·소독하여 청결한 위생상태를 유지하고, 야영객에게 유해한 환경적 요인이 발생하지 않도록 관리하여야 하며, 관련 법률에 의한 안전점검을 매일, 월간, 특별 구분하여 실시하고, 점검결과 시설물 등에 위험요인이 발견될 때에는 즉시 그 시설물의 이용을 중단시키고 보수 등 안전조치를 취하여야 한다.

같은 지침 제8조(이용안내)에 따라 야영장 관리자는 다음 각 호의 사항이 포함된 안내간판을 야영객이 잘 볼 수 있는 곳에 설치하여야 하며, 야간에도 확인이 가능한 조명시설을 갖추어야 한다.

1. 야영장 시설배치도
2. 야영장 대피시설 및 대피로
3. 소화기 및 구급상자 위치도
4. 야영장 이용수칙
5. 이용객 안전수칙
6. 기타 각종 주의·금지사항

같은 지침 [붙임 2]에서는 관광진흥법 상 야영장의 안전 위생기준, 5. 질서 유지 및 안전사고 예방기준에 따르면, 추락이나 낙상 우려가 있는 난간에는 추락·낙상 방지 시설과 위험 안내표지를 설치하고, 이용객이 안전거리를 확보하여 이용할 수 있도록 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△사무소는 △△야영장을 운영하며 야영장 입구 일원에 시설 배치도를 포함한 △△야영장 안내표지판을 설치하여 이용객들에게 시설현황 및

주의사항 등의 정보를 제공하고 있으나, 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」에 따라, 야간에도 확인이 가능하도록 조명시설을 설치하여야 함에도, 감사일 현재 (2025. 12. 30.)까지 조명시설을 설치하지 않는 등 「야영장 안전관리에 관한 지침」 준수를 소홀히 한 사실이 있다.

또한, 카라반 및 하우스(체류형시설)에는 탐방서비스 제공을 위하여 에어컨을 설치하여 운영하고 있으나, 에어컨 실외기 커버가 설치되어 있지 않아 작동시 발생하는 열기로 인하여 탐방객 불편사항이 발생할 우려가 있는 실정으로 이용객 이동동선에 설치되어 있는 에어컨 실외기의 경우 쾌적한 탐방환경 조성을 위하여 실외기 커버를 설치할 필요가 있으며, E영지의 경우 2층으로 되어 있어 추락으로 인한 안전사고 발생 우려가 있는 실정으로 관광진흥법 상 야영장의 안전 위생기준에 따라 추락주의 등 안내표지판을 설치하여 탐방객 안전 사고 예방을 강화할 필요가 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△사무소는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△사무소장)은 야영장 안내표지판 야간 식별을 위한 조명시설 설치 및 E영지 내 추락주의 안내표지판 설치를 통하여 탐방객 안전사고 예방을 강화하여 주시기 바라며, 카라반 및 하우스(체류형시설) 내 쾌적한 탐방 환경 조성을 위해 일부 실외기의 경우 커버를 설치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한

재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)