

△△△△공단 상임감사

시정, 통보

제 목 △△소 시설물 안전관리 강화 방안 마련 필요

소 관 기 관 △△△△△△△△△사무소

조 치 기 관 △△△△△△△△△사무소

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△사무소는 탐방객 안전사고 예방과 이용객 편의제공 및
공원 생태환경보호를 목적으로 △△△△△소를 조성하여 운영하고 있으며, 공단
「△△△△ △△소 운영관리 지침」에 따라 탐방객 안전관리에 최선을 다하고
있다.

[표 1] △△△△△소 시설 현황

	시 설 명	△△△△△소
	위 치	△△남도 △△군 △△면 △△△△△길 1
	연면적 / 건축면적	527㎡ / 339㎡
	수용인원	75명
	설치연도	1996년(2018년 정비)
	주요시설	관리실, 객실(1호실, 2호실, 3호실), 취사장, 화장실 등
	기타사항	지하 2층, 지상 1층

※ 자료: 사무소 제출 자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「△△△△ △△소 운영관리 지침」 제3조(△△소의 기능)에 따르면, △△소의 주요 기능은 재난 및 안전관리, 탐방질서유지 및 편의제공, 공원 생태 환경보호이며, 같은 지침 제4조(기본수칙)에 따라, △△소 근무자는 탐방객 안전 관리에 만전을 기하여야 한다.

또한, 같은 지침 제9조(안전조치)에 따라 사무소장은 안전사고 발생위험이 예상되거나, 정비가 필요한 시설에 대해서는 우선적으로 응급조치를 실시하여야 한다.

「한국전기설비규정」(△△△△△△△부공고 제2025-52호, 2025.10.1. 일부개정) 제211.2.4.에 따르면, 금속제 외함을 가진 사용전압 50V 초과 저압 전기기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 장소에 설치된 전로에는 누전차단기를 시설해야 한다.

△△소 근무자는 탐방객 안전관리를 최우선으로 근무하여야 하며, 사무소장은 △△소 이용객들의 안전사고 예방 및 비상상황에 대응하기 위한 대비를 철저히 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△사무소는 △△△△△소를 운영하며 화재예방을 위하여 화재(연기, 열)감지기를 설치·관리하고 있으나, 점검 결과 일부 화재(연기, 열) 감지기가 정상적으로 작동하지 않는 사실을 확인하였다.

또한, 최근 △△소 외부에 탐방객 만족도 향상 및 안전하고 쾌적한 산행 문화 정착에 기여할 목적으로 안전한 산행에 필요한 비상대비물품을 24시간 판매하는 ‘무인비상대비용품자판기’를 설치하였으나, 해당 설치구역 주변에는 전자렌지

오작동으로 인한 화재발생 등 화재 위험요소 증가에 대비한 화재(연기, 열)감지기 추가 설치가 이루어지지 않아 화재에 대비한 안전관리가 미흡한 것으로 확인되었다.

이에, △△△△△△△△△사무소는 미작동 화재(연기, 열)감지기는 즉시 점검·교체하여 정상 작동상태를 확보하고, ‘무인비상대비용품자판기’ 설치 구역 등 화재위험 증가 장소에 화재(연기, 열)감지기를 추가 설치하여 화재예방을 강화할 필요가 있다.

△△△△△소 내 설치되어 있는 전기 분전함의 경우는 대부분이 누전차단기를 설치하여 사용하고 있으나, 취사장, 숙소5, 숙소6등에 연결되어 있는 차단기의 경우는 감전 및 누전사고에 대한 보호 기능이 미흡한 배선용차단기가 설치되어 있는 사실을 확인하였다.

△△소의 특성상 실내 복도는 사람이 상시 출입이 가능한 구역으로 감전 및 누전사고에 대한 보호 기능을 강화하기 위하여 배선용차단기를 누전차단기로 교체함이 바람직 할 것으로 판단된다.

4. 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△사무소장)은 미작동 화재(연기, 열)감지기는 즉시 점검·교체하여 정상 작동상태를 확보하고, ‘무인비상대비용품자판기’ 설치 구역 등 화재위험 증가 장소에 화재(연기, 열)감지기를 추가 설치하여 화재예방을 강화하시기 바라며, △△소 복도 등 사람이 상시 출입이 가능한 구역의 경우는 감전 및 누전사고에 대한 보호 기능을 강화하기 위하여 배선용차단기를 누전

차단기로 교체하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△사무소장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을
통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)