

△△△△△△△ 상임감사

권고

제 목	△△야영장 데크시설 안전강화 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 6개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△△(이하“사무소”라 한다)는 쾌적한 공원환경 조성 및 탐방서비스 제공을 위하여 △△야영장을 조성하여 운영하고 있으며, 쾌적한 시설 제공 및 야영장 이용만족도 제고를 위하여 “2025년 △△야영장 전면개선공사”를 시행하여 현재 일반영지 9동, 체류형 20동, 관리동 2동, 화장실 2동 등을 운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준


△△△△△△△(이하“공단”이라 한다) 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제7조 (안전관리 및 점검의 실시)에 따르면 야영장 관리자는 취사장, 화장실 등 공동사용 시설은 정기적으로 청소·소독하여 청결한 위생상태를 유지하고, 야영객에게 유해한 환경적 요인이 발생하지 않도록 관리하여야 하며, 관련 법률에 의한 안전

점검을 매일, 월간, 특별 구분하여 실시하고, 점검결과 시설물 등에 위험요인이 발견될 때에는 즉시 그 시설물의 이용을 중단시키고 보수 등 안전조치를 취하여야 한다.

또한, 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따라, 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소는 2야영장 일원에 [그림 1]과 같이 목재데크를 설치하여 탐방서비스를 제공하고 있었다.




※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

[그림 1] △△야영장 목재데크 설치 현황

사무소는 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제7조(안전관리 및 점검의 실시)에 따라 야영객에게 유해한 환경적 요인이 발생하지 않도록 관리하여야 하며, 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따라 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 한다.

그런데, 감사일 현재(2025. 8. 29.) △△야영장 시설물 안전성 점검 결과, 목재

데크의 경우 하중을 지지하고 있는 하부 구조물이 독립기초 시공 및 매립되어 있지 않고 [그림 2]와 같이 석재 위에 단순지지 상태로 노출되어 있는 불안정한 상태가 다수 확인되었다.



※ 자료출처: 사무소 제출자료 재구성

[그림2] 목재데크 하부 구조물 부설시공 현황

이에, 사무소에서는 목재데크 하부 구조물에 대한 브레이싱* 추가 설치 및 기초 강화 등 주요부재에 대해 별도 보강을 통하여 구조안전성을 강화하는 방안이 필요하다.

***브레이싱**

- 건축의 구조나 흙막이 지보공 등의 수직재와 수평재가 만드는 구조에서 변형을 잡아주는 경사재, 즉 버팀대를 말한다. 특히 수평으로 직교(直交)하는 부품재료의 구조가 변형하지 않도록 이들에 대각선 방향으로 보강한 부재를 수평브레이싱(horizontal bracing)이라고 하며, 수직으로 직교(直交)하는 부품재료의 구조가 변형하지 않도록 이들에 대각선 방향으로 보강한 부재를 수직브레이싱(vertical bracing)이라고 한다. 브레이싱은 보강재로서 사용되는 것이지만 이 부품재료의 좌굴강도를 증대시켜 구조물 전체의 안정을 확보하는데 매우 중요한 역할을 한다.



관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 △△야영장 목재데크 하부 구조물에 대한 브레이싱 추가 설치 및 기초 강화 등 주요 부재에 대한 별도 보강을 통하여 구조안정성을 강화하시기 바랍니다.(권고)