

△△△△△△△ 상임감사

△△(6), 통보, 통보

제 목 통합△△시스템 안전점검 보고 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△, △△△△△ △△△△△, △△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△(이하 “사무소”라 한다)는 자연재해로 인한 탐방객 안전 사고 예방을 위하여 인명피해가 우려되는 지역을 급경사지(25개소), 추락사고 위험 지역(5개소), 재해위험지구(2개소) 등으로 별도 지정하여 매월 1회 이상 정기 점검을 실시하며 탐방객 안전관리에 최선을 다하고 있다.

[표1] △△△△△△△△△△ 급경사지 및 추락사고 위험지역, 재해위험지구 현황

(2024. 12. 31.까지 기준)

구분	세부위치(구간명)		비고
급경사지 (25)	△△ 01-06-01	△△ 06-01-01	※ 2025년부터는 급경사지 11개소 관리 및 점검
	△△ 01-08-01	△△ 06-01-02	
	△△ 02-04-01	△△ 06-02-01	
	△△ 02-04-02	△△ 06-04-01	
	△△ 03-00-02	△△ 06-04-02	
	△△ 03-00-03	△△ 08-01-01	
	△△ 04-00-01	△△ 09-03-01	
	△△ 04-01-01	△△ 09-03-02	
	△△ 04-02-01	△△ 09-04-01	
	△△ 04-02-02	△△ 99-00-01	
	△△ 04-02-04	△△ 99-00-02	
	△△ 04-03-01	△△ 99-00-03	

	△△ 06-00-01		
추락사고 위험지역 (5)	△△봉 정상 (△△사 ~ △△봉)		
	△△△대피소 하단 1km (△△ ~ △△△대피소)		
	△△하단 300m (△△ ~ △△사)		
	△△ 하단 500m (△△령 ~ △△)		
	△△ 하단 1.5km (△△령 ~ △△)		
재해위험지구 (2)	△△동 (△△동~△△사 구간 일원)		
	△△ (△△삼거리~△△령)		

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

2. 관계법령 및 판단기준

「자연재해대책법」 제3조(책무)에 따라 재난관리책임기관인 공단은 자연재해 예방을 위하여 재해 발생이 우려되는 시설 또는 지역에 대하여 정기점검 및 수시 점검을 하여야 한다.

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제2조(정의)에 따른 급경사지관리기관으로서 △△△△ 내 급경사지에 대하여 매월 1회 이상 안전점검을 실시하고 통합△△시스템을 활용하여 정기보고 하도록 하고 있다.

△△△△△-1300호(2017.08.01.) 「통합△△시스템 운영 철저」에 따르면 각 사무소별로 관리하는 급경사지, 추락위험지구, 재해위험지구에 대해 월 1회 이상 안전점검 후 통합△△시스템에 점검실적을 등록하도록 하였으며,

△△△△△-1314.(2022.5.12.)호 「통합△△시스템 활용 정기보고 업무 개선 계획 알림」에 따르면, 사무소에서는 급경사지 및 추락위험지역 점검 등 재난·안전 업무 실적을 적기에 누락없이 입력하도록 하였다.

또한, △△△△△ △△△△△는 매년 탐방객 안전사고 저감대책을 수립하며 각 사무소 실정에 맞는 계획을 별도로 수립하도록 하고, 급경사지 및 추락위험 지구 등에 대한 안전점검을 매월 1회 이상 철저히 하여 탐방객 안전사고 예방에

철저를 기하도록 강조하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

사무소는 위 [표 1]과 같이 2024년까지는 급경사지(25개소), 추락사고 위험 지역(5개소), 재해위험지구(2개소)를 별도 지정하여 매월 1회 이상 안전점검을 실시하고 점검실적을 통합△△시스템에 입력하였으며,

[표 2] 2025년 △△△△△△△△△△ 급경사지 및 추락사고 위험지역, 재해위험지구 현황

구분	세부위치(구간명)		비고
	2025년~		
급경사지 (11)	△△ 01-01-01	△△ 06-01-01	※ 2024년까지는 급경사지 25개소 관리 및 점검
	△△ 10-04-01	△△ 08-00-01	
	△△ 04-00-01	△△ 09-03-01	
	△△ 04-01-01	△△ 09-03-02	
	△△ 04-02-01	△△ 09-04-01	
	△△ 04-02-04		
추락사고 위험지역 (5)	△△봉 정상 (△△사 ~ △△봉)		
	△△△대피소 하단 1km (△△ ~ △△△대피소)		
	△△ 하단 300m (△△ ~ △△사)		
	△△ 하단 500m (△△령 ~ △△)		
	△△ 하단 1.5km (△△령 ~ △△)		
재해위험지구 (2)	△△동 (△△동~△△사 구간 일원)		
	△△ (△△삼거리~△△령)		

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

2025년부터는 위 [표 2]와 같이 급경사지(11개소), 추락사고 위험지역(5개소), 재해위험지구(2개소)를 별도 지정하여 매월 1회 이상 안전점검을 실시하고 점검실적을 재난안전 스마트플랫폼에 입력하고 있다.

그런데, 재해 및 재난 예방을 위하여 위험 요소에 대한 점검을 실시하고 실제 점검한 사진을 첨부하여 통합△△시스템에 점검 이력을 적기에 입력하여야 함에도, 사무소는 급경사지 및 추락사고위험지역 안전점검에 대하여 실제 점검일과 촬영 일자가 다른 점검사진을 통합△△시스템에 보고한 사실을 확인하였다.

[표 3] 통합△△시스템 안전점검 보고 소홀 현황

(20325.7.11. 기준)

구 분	세부위치	시스템입력	점검일자	점검사진 촬영일자	비고
급경사지 (32건)	△△ 02-04-01	○○○	2024.12.05.	2024.11.05.	
		○○○	2024.10.02.	2024.08.10.	
		○○○	2024.09.01.	2024.07.28.	
		○○○	2024.07.01.	2023.09.02.	
		○○○	2023.12.01.	2023.11.10.	
		○○○	2023.02.01.	2023.01.11.	
	△△ 02-04-02	○○○	2024.10.02.	2024.08.10.	
		○○○	2024.09.01.	2024.08.10.	
		○○○	2023.11.02.	2023.10.17.	
	△△ 03-00-02	○○○	2024.12.04.	2024.11.06.	
	△△ 03-00-03	○○○	2024.12.04.	2024.11.06.	
	△△ 04-00-01	○○○	2023.09.06.	2023.08.02.	
	△△ 04-01-01	○○○	2025.01.09.	2023.01.04.	
		○○○	2023.09.06.	2023.08.02.	
	△△ 04-02-01	○○○	2025.01.09.	2023.01.04.	
	△△ 04-02-02	○○○	2025.01.09.	2023.01.04.	
		○○○	2023.09.06.	2023.08.02.	
	△△ 04-02-04	○○○	2025.01.09.	2023.01.04.	
	△△ 04-03-01	○○○	2025.01.09.	2023.01.04.	
	△△ 08-01-01	○○○	2025.01.09.	2024.12.01.	
	△△ 09-03-01	○○○	2024.09.03.	2024.08.15.	
		○○○	2024.08.02.	2024.07.11.	
		○○○	2023.08.01.	2023.07.09.	
		○○○	2023.02.01.	2023.01.12.	
	△△ 09-03-02	○○○	2024.09.03.	2024.08.15.	
		○○○	2024.08.02.	2024.07.11.	
		○○○	2023.07.01.	2023.06.11.	
		○○○	2023.04.01.	2023.03.05.	
	△△ 09-04-01	○○○	2024.10.02.	2024.08.15.	
		○○○	2024.09.03.	2024.08.15.	
		○○○	2024.08.02.	2024.07.11.	
		○○○	2023.12.01.	2023.11.11.	
추락사고 위험지역 (29건)	△△봉 정상 (△△사 ~ △△봉)	○○○	2025.03.03.	2025.02.16.	
	△△△대피소 하단 1km (△△ ~ △△△대피소)	○○○	2024.12.01.	2024.02.04.	
		○○○	2024.01.08.	2023.12.25.	
	△△ 하단 300m (△△ ~ △△사)	○○○	2024.10.02.	2024.08.10.	
		○○○	2024.08.02.	2024.07.11.	
		○○○	2024.05.01.	2024.04.01.	
		○○○	2023.12.01.	2023.11.11.	
		○○○	2023.08.01.	2023.07.09.	
		○○○	2023.05.01.	2023.04.09.	
		○○○	2023.04.01.	2023.03.05.	
	△△ 하단 500m (△△령 ~ △△)	○○○	2025.04.07	2022.04.20.	
		○○○	2025.03.05.	2023.01.07.	
		○○○	2025.02.03.	2024.02.03.	
		○○○	2024.12.05.	2023.12.07.	
		○○○	2024.11.05.	2024.10.08.	
		○○○	2024.09.03.	2024.05.20.	
		○○○	2024.05.06.	2023.05.27.	
		○○○	2024.04.06.	2024.03.04.	

구 분	세부위치	시스템입력	점검일자	점검사진 촬영일자	비고
		○○○	2024.01.05.	2023.12.27.	
		○○○	2023.12.01.	2021.03.24.	
		○○○	2023.09.06.	2022.09.07.	
		○○○	2023.04.08.	2022.04.20.	
	△△ 하단 1.5km (△△령 ~ △△)	○○○	2025.03.05.	2023.01.07.	
		○○○	2024.12.05.	2024.02.09.	
		○○○	2024.12.05.	2024.10.08.	
		○○○	2024.09.03.	2024.05.20.	
		○○○	2024.04.06.	2023.03.04.	
		○○○	2024.01.05.	2023.12.27.	
		○○○	2023.09.06.	2022.09.07.	

※ 자료출처 : 통합△△시스템 및 사무소 제출자료 재구성

세부사항으로는 급경사지의 경우 △△ 02-04-01의 2024. 7. 1. 점검 일에 2023. 9. 2. 점검사진 입력, △△ 04-02-02의 2025. 1. 9. 점검 일에 2023. 1. 4. 점검사진을 입력하는 등 총 32회에 걸쳐 실제 점검일과 촬영일자가 다른 점검사진을 통합 △△시스템에 보고하였으며,

추락사고 위험지역의 경우는 △△ 하단 500m (△△령 ~ △△)의 2025. 4. 7. 점검일에 2022. 4. 20. 점검사진 입력, 2025. 3. 5. 점검일에 2023. 1. 7. 점검사진 입력, △△ 하단 1.5km(△△령~△△)의 2024. 12. 5. 점검일에 2024. 2. 9. 점검사진을 입력하는 등 총 29회에 걸쳐 실제 점검일과 촬영일자가 다른 점검사진을 통합 △△시스템에 보고한 사실을 확인하였다.

[그림] 통합△△시스템 안전점검 보고 소홀 예시

(2024.12. 점검 현황)

점검일자 (2025.4.7.)	점검사진 촬영 일자 (2022.4.20.)

※ 자료: 통합△△시스템 자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 동일사항이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△장)에게 사무소에서 매월 재해 및 재난 예방을 위하여 위험 요소에 대한 점검 결과를 통합△△시스템에 입력하며, 실제 점검일과 촬영일자가 다른 사진을 보고하는 등 관련 규정 준수를 소홀히 한 “○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○, ○○직 ○급 ○○○”에 대하여 △△상 △△ 조치 요구합니다.(△△ 6)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○급	○○○	분소 현장관리	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2024.10.1. ~ 현재
2	○○직 ○급	○○○	분소 현장관리	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2024.1.1.~ 2024.12.31.
3	○○직 ○급	○○○	분소 현장관리	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2024.1..~현재
4	○○직 급	○○○	분소 현장관리	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2022.9.19. ~ 2024.6.30.
5	○○직 ○급	○○○	탐방객 안전관리	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2023.1.1. ~ 현재
6	○○직 ○급	○○○	탐방프로그램 운영	△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△)	△△상 △△	2023.1.1. ~ 현재

이사장(△△△△△ △△△△△장)은 급경사지 및 추락위험지구 등에 대한 안전점검 철저 강화 등 관련 사항 숙지 및 직원 전파를 통한 재발 방지대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

이사장(△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)