

[별지 제9호 서식]

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2025(현)-088
수 신	☐ 처(○처)
제 목	T2 서비스도로 피난유도등 앞 자재 적치

지 적 내 용

Landside 안전관리실태 점검 관련하여 불임과 같은 미비사항이 발생되어
현지조치(시정) 통보합니다.

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 시정(보완조치 등) 조치하시기 바랍니다.

불임 : 지적내용

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하오니, 빠른
시일 내에 조치하시고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2025년 12월
24일까지 회신하여 주시기 바랍니다. (조치에 1개월 이상 소요 시에는
조치계획을 수립하여 회신하여 주시고, 조치 완료 후 결과를 제출하여 주시기
바랍니다.)

2025년 11월 24일

감 사 반 장

직인 생략

□ 지적사항

요구번호	2025(현)-088	(□처-○팀)
지적사항	(T2 서비스도로 피난유도등 앞 입주자 공사 자재 적치) 피난유도등 인지가 가능하도록 입주자공 사 자재 이동 필요	
조치사항		



12760/임 호 상/2025-12-03 10:55