

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구 및 통보

제 목 항만시설물 안전점검 수행 부적정 및 기준개정 소홀

소 관 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉡부, ㉣처 ㉤부

조 치 부 서 ㉠기지본부 ㉡부, ㉢기지본부 ㉡부, ㉣처 ㉤부

내 용

1. 업무개요

「직제규정 시행세칙」[별표 2] 분장업무에 따라 ㉠기지본부와 ㉢기지본부 ㉡부는 기지본부내 시설물의 점검 및 유지보수 업무를 수행하고 있으며, ㉣처 ㉤부는 생산기지 시설물의 점검 및 진단 총괄 업무를 수행하고 있다.

생산기지내 항만시설물의 점검은 법적점검 대상이며, 관련 법령 및 본부기술 표준에 따라 시설물의 안전성에 대한 점검 및 진단을 시행하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(이하 “시설물안전법”이라 한다)」과 「항만법」에 따라 소유자에 의해 실시되어야 하는 생산기지 내 법적 안전점검 대상과 항만시설물 정기 및 정밀 안전점검 기준은 [표 1]과 같으며, 생산본부의 항만시설물에 대한 점검 및 진단 절차인 본부기술표준은 [표 2]와 같다.

[표 1] 법률상 생산기지 항만시설 안전점검 대상 및 주기

구분	해당시설	적용법	점검종류 및 주기
외곽시설	호안	항만법	· 정기안전점검: 연 1회 · 정밀안전점검: 10년 주기 (말뚝 등 특수구조가 아닌 경우) · 정밀안전점검 시 선택 과업으로 수중조사 가능
계류시설	안벽(물량장)		
	잔교, 돌핀	시설물안전법	· 정기안전점검: 반기 1회 · 정밀안전점검: 3년경과 후 등급에 따라 1~3년 주기 · 4년 경과 후 4년 주기로 수중조사 실시
하역시설	하역부두		

자료: 1)기지본부 2)부 확인서 “부두 및 건축물 안전점검·진단 시행 관련 확인” 일부 발췌

[표 2] 본부기술표준의 항만시설 안전점검 절차서 및 주기

절차서명	경과년수 및 정밀안전점검 주기	대상 구조물
생산설비 진단 및 검사기준(KTS-DC-001)	설비 및 시설별 상이	설비 및 시설 전반
예인선 계류장 정밀안전점검 절차서(KTS-DF-007)	10년 경과 5년 주기	예인선 계류장
물량장 정밀안전점검 절차서(KTS-DF-008)	10년 경과 5년 주기	BC부두 물량장
하역부두 수중부 정밀안전점검 절차서(KTS-DF-011)	4년 주기	하역부두 전반
하역부두 정밀안전진단 절차서(KTS-DF-012)	3년 경과 1~3년(등급에 따라 상이)	

자료: 1)기지본부 2)부 확인서 “부두 및 건축물 안전점검·진단 시행 관련 확인” 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 항만시설물 점검 대상 누락과 표준 내 정밀안전점검 주기 상이

[표 1]과 같이 「항만법」에는 호안(해안보호독) 등을 항만 기본 외곽시설로 분류하고 있으며, 같은 법 시행령에는 널말뚝 및 강관파일 등을 사용한 특수구조 형식이 아닌 호안, 도로, 안벽 등 항만시설물을 10년 주기의 정밀안전점검 대상으로 명기하고 있으나, [표 2]의 기준 및 절차서의 점검 대상에는 호안이 누락되어 있다.

한편, △부와 각 기지본부 2)부가 참석하여 실시한 “2023년 생산본부 건축물·시설물 분야 기술교류회¹⁾”(이하 “기술교류회”이라 한다)에서는 생산기지 내 항만시설인 호안을 기술표준의 관리대상 시설에 추가할 필요성이 건의되었다.

하지만, 기술교류회에서 건의된 관리대상 추가는 후속 검토 및 개정이 진행되지 않고 있으며, 본부기술표준에 관리대상으로 명시된 예인선 계류장과 물량장은 [표 3]과 같이 관련법 및 본부기술표준 간 정밀안전점검 실시 주기가 상충됨이 확인되었다.

1) 1)기지본부-8045 (2023.11.29.) “2023년 생산본부 건축물·시설물 분야 기술교류회 시행결과 송부”

[표 3] 예인선 계류장 및 물량장의 정밀안전점검 실시 주기

「항만법」 및 「생산설비 진단 및 검사기준」	「예인선 계류장·물량장 정밀안전점검 절차서」
10년 주기 1회	5년 주기 1회

자료: ㉠기지본부 ㉡부 확인서 “부두 및 구축물 안전점검·진단 시행 관련 확인” 일부 발췌

나. 기지 외곽호안 안전점검 미실시

㉠기지본부와 해상이 접하는 외곽의 호안은 2004년 준공한 약2.2km의 사석경사식²⁾ 호안 중 약1.5km구간³⁾으로 준공 이후 공사가 소유⁴⁾하고 있으나, ㉠기지본부 ㉡부는 호안에 대하여 「항만법」에 따라 소유자가 실시해야하는 정기안전점검 및 정밀안전점검을 실시하지 않고 있다.

한편, ㉡기지본부의 외곽호안 약2.2km는 사석경사식구간과 블록안벽식⁵⁾구간이 혼재되어 있으며, 2014년 준공되어 2015년 ▲▲부 소유로 귀속되었다.

2023년 기술교류회 발표자료 및 결과보고에 따르면 ㉡기지본부 ㉡부는 외곽호안에 대한 안전점검이 소유자에 의해 시행되고 있지 않음을 인지(유선통화)하고 기술교류회를 통해 외곽호안의 안전점검 및 보수 등 관리부재에 대한 우려를 안전발의 및 논의하였지만 이에 대한 후속 조치는 이루어지지 않았다.

㉡기지본부는 외곽 호안의 일부가 동해안의 파랑에 노출되어 있어 호안의 건전성 및 침하·전도·붕괴 등의 가능성에 대한 주기적 점검이 필요하다.

다. 하역부두 점검·진단의 해상장비 임대료 지급과 관련한 사항

㉠기지본부 ㉡부는 「시설물안전법」에 따라 2022년 이후 4차례의 ㉢㉣용역을 시행하면서 대가 산출 내역서에 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지

2) 목표 높이까지 적정 크기의 돌을 쌓아올리며 양쪽을 비스듬하게 조성한 둔덕

3) 일부구간은 호안 전면에 타기관이 항만시설물이 조성되어 현황은 호안이 아님

4) 「항만법」 제15조(항만시설의 귀속 등)에 따라 국가 귀속 계획하였으나, ㉤㉥과-1897(2025.02.17.) “LNG생산기지 확장사업 실시계획 변경승인”의 관계부서(XX청) 의견에 따라 호안의 사용목적에 고려하여 공사가 소유 및 유지보수 토록 함

5) 목표 높이까지 콘크리트블록을 쌓아올려 해상과 수직 벽으로 접하는 형식

침」[별표25]의 직접경비 계상 기준에 명기된 ‘기계·기구손료 5%’를 계상하고, 이와 별도로 예인선(40Ton)의 일당 임대전적이 반영된 ‘해양장비 임대료’를 4일~5일분 계상하였고, 준공 시 전액 또는 일부 정산하여 지급⁶⁾ 하였다.

하지만 설계 시 임대료의 단가로 반영한 예인선은 하역부두의 점검 및 진단을 위한 시설물 근접이 불가능하며, 용역의 과업지시서에는 ‘해양조사가 필요한 경우 고무보트를 이용하여 조사’하도록 명기되어 있고, 용역 계약상대자도 고무보트를 이용하여 해상 근접조사를 시행하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ▼처 △부는 과거 기술교류회 결과를 검토하여 항만시설물 점검·진단 절차서의 관리대상을 개정하고, 법적 점검 대상 시설물의 점검주기를 법령의 요구 주기와 일치시키겠다고 하였다.

●기지본부 ▢부는 호안이 본부기술표준 등에 관리대상으로 포함되어 있지 않고, 과거에 실시한 기지 내 정밀안전점검 대상 조사에도 포함되어있지 않아 법정 점검 대상임을 인지하지 못하고 안전점검이 지속적으로 실시되지 못하였음을 설명하였으며, 관련법령 및 ●기지본부 2기지 준공 인허가 조건에 따라 공사가 관리주체임이 확인되었으므로 호안을 항만시설 관리대상으로 추가하는 본부기술표준 개정 요청 및 호안 안전점검 등 관리를 시행하겠다고 하였다.

또한, 정밀안전점검 및 정밀안전진단 용역 시 예인선 임대료로 별도 계상·지급한 ‘해양장비 임대료’는 부적절 하였으나 2019년부터 계속 계상해온 부서차원의 업무처리상 문제점임을 설명하였다.

6) 2022년 이후 4개 용역계약 건에서 총 약 ??원 지급

◆기지본부 ㄹ부는 별도 의견을 제시하지 않았다.

관련부서 의견 및 관련 법령과 기준 등을 종합하면, ㉠기지본부는 공사 소유의 호안에 대한 법적 안전점검을 실시하지 않았고, 부두시설의 안전점검 용역 시 부적절한 비용을 계상 지급 하였으나 이는 과거부터 지속적으로 이루어진 부서 차원의 업무처리상 문제점임이 인정된다. 한편, ◆기지본부 호안의 경우는 국가에 귀속되어 법적으로는 공사의 안전점검 실시 책임이 없지만, ◆기지본부의 지리적 여건 등을 고려 시 호안의 관리 부재가 기지의 안정성에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 인지하였다면 소유자의 안전점검 실시 여부를 서면 확인하고, 특이구간(해수취배수구 등)의 수중부 등에 대한 안전점검을 시행(기지내 하역부두 등 항만시설물 수중조사 시행 시 포함)하는 등 후속 건전성 확인 조치가 필요하다.

조치할 사항

▼처장은 항만시설물의 점검·진단 관련한 본부기술표준 등 절차서에 법적 관리대상의 누락 및 기준 간 상충이 없도록 개정 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)

◆기지본부장은 호안 소유자의 안전점검 실시 여부를 서면확인하시고, 특이구간에 대한 수중부 조사 등 귀속된 항만구조물의 건전성 확인 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)

●처는 공사 소유의 호안에 대한 법적 안전점검을 실시하지 않고, 하역부두에 대한 점검 및 진단 시 부적절한 경비를 관례적으로 계상 및 지급해온 담당부서에 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

[관련부서, 통보]

▼처 △부

◆기지본부 ㄹ부

[관련부서, 부서경고]

●기지본부 ㄹ부