

주의 및 시정요구

제 목 LPG사용시설 완성검사 미완료(부적합) 시설 사후관리 미흡

관 련 부 서 강원영동지사

관 련 자 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 액화석유가스 사업자 및 액화석유가스 특정사용자에 대한 완성검사(이하 “LPG시설 완성검사”라 한다) 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행한다.

이에 강원영동지사에서는 강원도 강릉시·동해시·고성군 등 9개 시·군 지역을 관할지역으로 하여 LPG시설 완성검사 업무를 수행하고 있으며 4급 ○○○ 차장은 아래 [표 1]과 같이 LPG시설 완성검사를 처리하였다.

[표 1] LPG시설 완성검사 내역(강원영동지사 4급 ○○○)

연번	업소번호 (시설명)	시설 구분	접수번호 (검사 구분)	검사 완료일 (검사원)	비고
1	*****-0001 [‘A’]	LPG사용	*****-***** (완성검사)	****.***. (4급 ○○○)	기존 시설(LPG용기집합) 철거 후 재설치(LPG소형저장탱크 487kg)

※자료출처: ‘A’ 사 서류 및 가스피아 ‘업소/시설 정보’ 내용 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

액법 제44조(액화석유가스 사용시설의 설치와 검사) 제2항에 따라 가스시설시공

업자는 LPG 특정사용자의 LPG 사용시설의 설치 공사나 같은 법 시행규칙 제71조에서 정하는 변경공사를 완공하면 LPG 특정사용자가 그 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 같은 조 제3항에 따라 LPG 특정사용자는 해당 LPG 사용시설에 대하여 완성검사에 합격한 경우에만 해당 LPG 사용시설을 사용할 수 있도록 정하고 있다.

그리고, 액법 시행규칙 제71조(액화석유가스 특정사용시설의 검사) 제4항에 따라 LPG 특정사용자는 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내(같은 조 제5항 제1호에 따라 한국가스안전공사 사장이 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 LPG 사용시설이 설치된 읍·면·동별로 정한 시기)에 정기검사를 받아야 한다.

위 내용을 종합하면, LPG 특정사용자는 해당 LPG 사용시설에 대한 완성검사에 합격한 경우에만 액화석유가스를 사용할 수 있고 이후 1년마다 정기검사를 받을 수 있음을 알 수 있으며, LPG사용시설 검사를 담당하는 검사원은 이를 숙지하여 검사 업무를 처리해야 한다.

또한, 공사 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설 지침”이라 한다) 제3-26조(검사표 관리 방법) 제4항에 따라 검사(기술검토, 완성·정기·자율검사 등) 후 검사 결과와 업소 정보를 전산시스템(가스피아)에 입력하도록 정하고 있으므로 검사원은 검사 결과에 따라 최초 또는 전체 변경 완성검사 결과가 ‘부적합’이면 ‘완성 미필’로 입력해야 하고 반대로 검사 결과가 ‘적합’이면 이후 정기검사 대상 여부에 따라 ‘영업’ 또는 ‘정기면제’로 입력해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

강원영동지사 4급 ○○○ 차장이 2021.1.5. 완성검사를 처리한 LPG특정사용 시설 ‘○○○○(○○○)’(이하 ‘A’이라 한다)은 이날 ‘저장설비(소형저장탱크) 미고정’ 및 ‘기밀시험을 위한 가압구 미설치로 기밀시험 불가’를 이유로 완성검사 결과 ‘부적합’ 처리되었다.

해당 시설을 시공한 ‘B’에서 완성검사(2021.1.5. 부적합) 이후 현재까지 재검사를 신청하지 않은(완성검사에 합격하지 않은) 상태였음에도 이듬해인 2022년 ‘A’ 측에서는 정기검사를 신청하였고(2022.7.11. 신청하였으나 공사에서는 정기검사 미처리), 이후 2023년에도 정기검사를 신청하여(2023.6.19. 신청) 공사로부터 검사를 받은 것으로(2023.12.21. 불합격) 나타났다.

이와 같이 발생한 원인을 확인한 결과, ‘A’ 완성검사를 처리한 4급 ○○○ 차장은 검사 결과가 ‘불합격’임에도 영업 상태를 ‘완성 미필’인지 확인하지 않았고²⁾, 이에 따라 정기검사 대상인 ‘영업’ 상태로 남게 되어 완성검사에 합격하지 않았음에도 정기검사 신청을 안내하는 지로용지가 ‘A’ 측으로 발송되어 정기검사가 신청된 것으로 나타났다.

2022년 당시 해당 지역(강원도 태백시)을 담당하던 추가 관련자(5급 ○○○)는 2021.1.5. 완성검사 신청인 ‘B’ 측에 불합격 사항에 대한 개선 여부를 먼저 확인하여 재검사 신청을 안내하는 동시에 2022.7.11. ‘A’ 측에서 신청한 정기검사에 대해서는 환불 조치해야 했으나 이를 이행하지 않았고, 다음 해인 2023년에서야 해당 사실

2) 위 ‘A’의 경우, 2015.6.22. 완성검사를 받은 이력으로 인해 2021.1.4. 전체 변경 완성검사를 신청·접수하는 과정에서 ‘저장능력 250 kg 이상’인 LPG 특정사용시설로 입력하면서 자동으로 정기검사 대상인 ‘영업’ 상태로 변경되었고, 이후 완성검사 결과가 ‘불합격’ 판정되면서 검사를 처리한 ○○○ 차장이 영업 상태를 확인해야 함에도 그러지 않은 것으로 확인됨(○○○ 차장은 정확히 기억나지 않는다고 진술함)

을 인지하고 정기검사를 ‘불합격’ 처리(사유: 완성검사 미필)하고 해당 시설에 대한
 업소 상태를 ‘완성 미필’로 변경함으로써 2024년부터는 정기검사 지로는 발송되지
 않았지만, 현재까지 완성검사가 미완료(부적합 사항 미개선)상태로 남아있는 결과를
 초래하였다.

[표 2] ‘A’ LPG특정사용시설 검사 이력

연 번	접수번호 (신청일)	검사 구분	검사일 (검사원)	검사 결과	미준수 내용
1	***** (2021.1.4.)	완성 (전체 변경)	2021.1.5. (4급 ○○○)	불합격	■ 영업 상태 미수정 - ‘완성 미필’로 변경하지 않고 ‘영업’ 상태로 둠
2	***** (2022.7.11.)	정기	미처리 (5급 ○○○)	-	■ 정기검사 미실시
3	***** (2023.6.19.)	정기	2023.12.21. (5급 ○○○)	불합격	■ 조치 미흡 - 해당 건 미환불 및 완성검사 부적합 사항 개선 여부 미확인

※자료출처: ‘A’ 및 검사 서류 및 가스피아 ‘업소/시설 정보’ 내용 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원영동지사장은

① 위 [표 2]와 관련, LPG특정사용시설 변경완성검사 시 ‘부적합’ 사항이 발생하였음에도 차기 정기검사 수수료 환불 미조치 및 부적합 개선 여부 미확인, 불합격 지연 처리 등 사후관리를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 강원영동지사 5급 ○○○

② 위 [표 2]의 LPG특정사용시설에 대한 부적합 개선 여부 확인 및 재검사를 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)