

주의(경고) 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 부적합 시설 재검사 처리 미흡

관 련 부 서 경기광역본부

관 련 자 5급 ○○○, 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 관계 법령⁵⁾에 따라 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 각종 검사와 안전교육 등의 업무를 위탁받아 수행하고 있으며, 이와 관련된 세부 사항은 「검사업무규정」(이하 “규정”이라 한다) 등에 규정되어 있다.

검사는 규정 제6조(검사판정기준)에 따라 법령 및 KGS Code 등에서 정한 기준에 의하여 실시되며, 그 결과는 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

이에 따라 경기광역본부에서는 감사 대상 기간(2022.9.1.~2025.8.31.) 동안 액화석유가스 시설에 대한 검사를 수행하면서 총 3,663건을 ‘부적합’ 처리하였다.

[표 1] 경기광역본부 액화석유가스 시설의 부적합 현황

구분	계	LPG사용	LPG저장	LPG충전	LPG판매	집단공급
계	3,663	3,412	4	19	218	10
시정	3,425	3,200	4	18	193	10
미시정	238	212	-	1	25	-

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사부적합 사후처리내역 출력 자료 재구성

5) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

2. 관련규정 및 판단기준

LPG특정사용시설의 정기검사에서 부적합 판정이 내려진 경우, 사업자가 해당 사항을 개선하여 재검사를 신청하면, 「LPG시설 검사업무 처리지침」 제3-29(재검사 처리) 1항 및 제8-3조(검사의 신청 등) 4항 2호에 따라 검사원은 부득이한 사유가 없는 한 신청일로부터 1주일 이내에 재검사를 실시하도록 하고 있으며 이때 ‘부적합’ 처리된 항목에 대해서만 개선 여부를 확인해야 한다.

LPG시설 검사업무 처리지침

제3-29조 【재검사 처리】

- ① 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 처리토록 하고, LPG시설 검사표 서식을 사용하여 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시한다

제8-3조 【검사의 신청 등】

- ④ 완성·정기검사에 불합격 시 재검사는 다음 각 호와 같이 처리한다.
2. 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시할 것

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 경기광역본부 관련자(5급 ○○○ 대리, 5급 ○○○ 대리)가 감사대상 기간(2022.5.1.~2025.4.30.) 동안 실시한 정기검사 중 부적합 시설에 대한 재검사 처리 실태를 확인한 결과, 첨부와 같이 재검사 신청이 있었음에도 실제 재검사가 이루어지지 않은 사례가 총 60건(○○○ 30건, ○○○ 30건) 확인되어 해당 시설의 안전성 확보가 미흡한 상태에서 운영되는 결과를 초래하였다.

첨부 : 정기검사 부적합시설 재검사처리 미실시 현황 1부 ---- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

① 첨부와 관련하여 LPG특정사용시설 정기검사 중 부적합 판정을 받은 시설에 대하여 재검사 신청이 있었음에도 이를 제대로 확인하지 않고 누락한 관련자에게 각별한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

[관련자] 경기광역본부 5급 ○○○

경기광역본부 5급 ○○○

② 첨부와 관련하여 재검사가 신청된 해당 부적합 시설에 대하여 재검사를 실시하여 주시고, 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)